Rhenus LMS GmbH

Prozessschrittbeschreibung

QPS



GmbH		Geltungsbereich		FC			STATION F				230			QPS			AUTOMOTI		
			schreibung		M	Р	Teil	enumn		Beschi			Anzahl	Pı Ar	rüfung t	D		Visue	elle Hilfe
FC-C	CXX-00-9	9-75 QPS	Station FC230																
	scanne Barcode Bremsschlauch "Active" - Cartype 03 mit Handscanner			NC									richtige Teileni	ummer		= , 45		NA STATE AND	
													Scannung durc	chgefuehrt		~	Finling Chin Action 100 20		
																		(2009) 2013-5 A -0011 30999 A -0011 10001 A -0011 5310 E -0011 5310 E -0011 5310 E	
20	kontrolliere rechtes und linkes Frotcornermodul gemaess Kontrollplan			NC									Fehleraufschre	ibung					
ALLE														Markierungen		_ 🔊 _			
30	nehme rechten und linken Bauzettel fuer den naechsten Bauauftrag			NC									Pruefdokumen						
													Lesbarkeit Bau	zettel					
	klebe rechten Bauzettel auf WT rechts und linken Bauzettel auf WT links												richtige Positio	on					
														richtiges Label					
																		OTAN PER CONTRACTOR	1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940
																		420	
50	0 betaetige Fusstaster zum Ausschleusen WT			NC						<u>.</u>			Taster betaetig	t					
mi _	M =	beso	besondere Merkmale NC		nicht kritisch		СС	C KRITISCH		SC 1		ICHT	_	© KRITISO INTER			0	WICHTIG INTERN	
SYMBOLE	P =	F	Prüfungsart			VISUELL		1	Prüfwerkzeug			MANUELL ZUG / DRUCK		V. 0000		bis hörba	ar ok		
	D =	Dok	umentationsart		schreiben / abzeichnen		7	pers. Stemp			elektronisch		isch			DD.			
	Arbeitssicherheit und Umwelt						Beschädigte Bauteile				ERSTELLT			.LT			JFEN/ GEBEN	PRÜFEN/ GENEHMIGEN	

Rhenus LMS	Prozessschrittbeschreibung													90		RHENUS		
GmbH	Geltungsbereich			FC			TION	FC230			QPS				AUTOMOTIVE			
Ве	schreib	ung	M P Teiler			enummer	Ве	eschreibun	g	Anzahl		Prüfung Art D				Visuelle Hilfe		
						Achtung: Beschädigte Bauteile sind			E, J. Eisel									
						g	gemäß PB			J. Kro	ne							
						"Lenkung fehlerhafter Produkte"				Bijelic	;				_			
	zu behan						behande	eln	TL, M	. Arnol	di							