Rhenus LMS GmbH

## Prozessschrittbeschreibung

**QPS** 



Geltungsbereich **STATION KY** 400 **Prüfung Teilenummer Beschreibung** M **Beschreibung** Visuelle Hilfe P D Art KY-CGE-14-09-20 Vormontage DPF DVNeo MX61 5L243A\* 10 nehme DPF DPF DVNeo RDE2.4 richtige Teilenummer Unversehrtheit NC 20 lege DPF auf Vormontagetisch NC 🚳 30 entferne Plastikschutz entfernt NC 40 nehme Schelle KV61 5J279A\* V-Schelle Urea Injektor richtige Teilenummer nehme Urea Injektor und entferne gelbe NC C KV61 5J281A\* Urea Injektor richtige Teilenummer Schutzkappe entfernt positioniere V-Schelle und Urea Injektor an NC 🚳 Position verschraube V-Schelle mit Luftschrauber auf Verschraubung NC Anschlag ausgef<sup>3</sup>hrt NC 🚳 80 positioniere DPF in Sequenzrack Unversehrtheit Position **KRITISCH** O **(i)** M =besondere Merkmale NC nicht kritisch CC **KRITISCH** SC **WICHTIG WICHTIG INTERN** INTERN SYMBOLE **MANUELL** CON **VISUELL Prüfungsart P** = Prüfwerkzeug .....bis hörbar ok **ZUG / DRUCK** schreiben / **Dokumentationsart** pers. Stempel elektronisch D =abzeichnen PRÜFEN/ PRÜFEN/ Arbeitssicherheit und Umwelt **Beschädigte Bauteile ERSTELLT FREIGEBEN GENEHMIGEN** E, M. Rivinius Achtung: Beschädigte Bauteile sind QMB, J. Krone gemäß PB

Rhenus LMS GmbH		Prozessschrittbeschreibung										QPS			RHENUS	
		Geltungsbereich	KY				STATION	400			QF 3			AUTOMOTIVE		
	Beschreibung			Р	Teil	enumr	ner B	eschreibun	<b>B</b>	Anzahl		Prüfung Art D		Visuelle Hilfe		
							"Lenkung fehlerhafter Produkte"		TL, T. Thevarajah							
							zu behandeln			TL, N. Kraifi						