

Failure Rate
3C, M3
3C, M2
3C, M1
100%
3B, M3
3B, M2
3B, M1
3A, M3
3A, M2
3A, M1
42%
100%
2C, M3
2C, M2
2C, M1
2B, M3
2B, M2
2B, M1
2A, M3
2A, M2
2A, M1
1C, M3
1C, M2
1C, M1
42%
1B, M3
1B, M2
1B, M1
33%
1A, M3
1A, M2
1A, M1
33%
Surface, Method
0
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
N/A
Number of Points, n^*