



엘라탄 초속건 하도

개 요

엘라탄 초속건 하도는 우레탄 수지를 주원료로 하는 1액형 탄성 우레탄 하도 도료입니다.
에폭시, 폴리우레탄, 폴리우레아 바닥재에 사용되는 전용 프라이머로써 소지에 침투하여 소지의 보강 및 중도재와의 부착을 증진 시켜 주며, 작업성 등이 우수하고 건조시간이 빨라 겨울철 작업 시에 사용하는 제품입니다.

특 징

콘크리트, 시멘트 몰탈 피도면의 바닥/방수재 도장 시 하도 도료로 소지 침투성, 부착성 및 건조성이 우수합니다.




용 도

속건 탄성 우레탄 하도용 도료.

물 성

도료종류	습기경화형우레탄(일액형)			
도료색상	담황색			
혼합비중	0.90±0.1			
광택(60°)	유광			
액형	1 액형			
건조조건	자연건조			
추천건조도막두께	50 μm			
이론도포면적	8.0 m ² /kg (50um기준)			
가사시간(20℃)	해당없음 (1액형)			
부피고형분(%)	40±5			
이론소요량	0.125 kg/m ² (50um기준)			
건조시간 및 재도장 시간	구분	5℃	20℃	30℃
	지속건조	30분	10분	5분
	경화건조	5시간	2시간	1.5시간
	재도장 가능시간(최소)	20시간	10시간	6시간
	재도장 가능시간(최대)	2일	1일	1일
상기 건조시간 및 재도장 가능시간은 실험실 조건으로, 시공 현장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.				
사용신나(희석율)	신나 490			



엘라탄 초속건 하도

표면처리

- 피도면에는 유·수분, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후에 도장하십시오. 그렇지 않으면 도막의 접착력을 저하시키고 도막 상태의 불량 및 도막 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
- 보수 도장 시 노화된 구도막을 완전히 제거하십시오.
- 새로이 시공된 시멘트 몰탈면은 충분한 양생기간(20℃기준, 30일 이상 양생)을 가진 후 도장하십시오.
- 적합한 소지의 pH 값은 9 이하이며, 함수율6% 이하여❶ 합니다.
- 소지면의 틈새나 흠은 퍼티로 메꾸고 표면 조정 후 도장하십시오

도장방법

붓



- 붓 도장은 대부분 내부도장 또는 스프레이 도장이 부적합한 곳을 도장하며 대개 30cm 정도의 폭으로 도장하고 붓끝은 항상 젖은 상태를 유지하여 붓 자국이 생기지 않도록 하여 붓의 각도는 도장표면과 약 60°정도의 각을 유지하여 가볍게 2~3회 정도 번갈아 움직이면서 도장하도록 하십시오.
- 붓 도장은 도장하기가 쉽고 도료의 손실이 적으나 불균일하므로 넓은 면적 도장에는 삼가하십시오.

스프레이



- 스프레이 도장은 압축공기의 압력은 도료의 종류와 희석율, 건의 구경에 따라 다릅니다(분사압력 : 3.5~4.5 kg·f/cm²).
- 스프레이 도장 시 피도물과 건과의 거리는 약 20~30cm가 알맞으며, 수평이나 수직의 한 방향으로 50%씩 중첩되게 도장하십시오(소재의 형태에 따라 다를 수 있음).
- 스프레이 도장 시 한 번에 원하는 두께의 도막을 도장하지 마시고 여러번 나눠서 도장해 주십시오.

롤러



- 평탄하고도 넓은 면적의각종 소재면의 도장에는 붓도장 보다 능률이 높고 손쉬운 롤러 브러쉬를 사용하는 것이 좋습니다(예를 들어 지붕, 마루, 천정, 벽). 특히, 옥외 도장시에는 롤러 브러쉬를 사용할 것을 추천 합니다.
- 도료를 충분히 롤러 커버에 스며들게합니다.
- 도료를 균일하게 2~3회 도포합니다.
- 롤러 도장 시 과다한 기포가 발생한 경우에는 소포제 추가를 위해 도장방법이 롤러 도장임을 당사에 미리 말씀해 주십시오.

우레탄 방수재 도장 시 SYSTEM

도장순서	제품명	도장횟수	도막두께	이론소요량	실소요량	비고
하도	엘라탄 초속건 하도	1~2	50μm	0.125Kg/m ²	0.139Kg/m ²	LOSS 10%
희석제	신나490				0.01Kg	도료량의 5%
중도	ECO 엘라탄#2060	1	3000μm	4.5kg/m ²	4.74kg/m ²	LOSS 5%
상도	엘라탄#3100	1~2	45μm(1회)	0.185kg/m ²	0.205kg/m ²	LOSS 10%
희석제	신나490				0.01kg/m ²	도료량의 5%

* 실제소요량은 바탕면 상태, 도장 방법 및 도장 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.



엘라탄 초속건 하도

도장시 주의사항

- 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하) 및 기온이 높은 날(소지 온도 40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상등).
- 도장면이 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 충분히 양생되어 pH 7~9(20℃ 기준, 30일 이상 양생) 및 함유율이 6% 이하인 경우에 도장하십시오.
- 오래된 콘크리트의 경우 소지 표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물질을 완전히 제거하여 주십시오(블라스팅, 10% 염산세척 등).
- 고강도 콘크리트(260 kgf/cm²)인 경우에는 그라인딩 처리시 부착력이 떨어질 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면 처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오.
- 피도면 온도는 수분 응축을 방지하기 위해서 이슬점 온도차가 최소 3℃이상 되어① 합니다.
- 소지 표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지 면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량하므로 후 도막이 되지 않도록 균일하게 도장 하십시오.
- 과도막 도장 시 부착 불량 및 크랙이 발생할 수 있으므로 규정 도막을 준수하기 바랍니다.
- 천정, 복도 등과 같이 빛이 측면반사 되는 곳은 광택얼룩을 최소화하기 위해서 균일한 도막으로 도장 되도록 각별히 주의 바라며, 스프레이 오염이 없도록 작업 바랍니다.
- 알코올 성분이 함유된 신나 (에폭시 신나, 락카 신나 또는 타사 신나) 등은 건조 불량 및 미 경화 발생원인이 되므로 절대 사용 금지하여 주십시오.
- 도장 하기 전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어주시고, 사용 중에도 가끔씩 저어주십시오(교반 시 기포 유입 주의).
- 스프레이 작업 시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다.
- 반복하여 도장 할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후, 도장해① 미경화, 흐름현상(SAGGING) 및 도막 주름 현상을 방지하고 얼룩이나 붓 자국이 남지 않습니다.
- 먼지, 기름때, 물기, 곰팡이가 있는 소지 및 상태가 부실한 소지에 도장 시 부착 불량 및 변색이 발생 될 수 있으므로 도장 면의 이물질들을 완전히 제거하십시오.
- 작업 시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 고려하여 도장하십시오.
- 하도의 침투가 어려운 바탕 면은 표면에 도막이 두껍게 형성되므로 침투가 용이하도록 100~200% 희석 도장 하여 바탕면에 하도의 도막이 형성되지 않게 합니다.
- 하도가 도장 되지 않은 부분은 중도 도장 시 기포가 발생할 수 있으므로 하도를 빠짐없이 도장하십시오.
- 도막 소지에 도장 시는 도막의 층간 부착성을 확인한 후 도장 하시기 바랍니다.
- 과잉 희석은 Sagging, 틈, 이색, 은폐 불량, 작업성 및 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하시기 바랍니다.
- 특수한 소지, 선행 도막 또는 구 도막 위에 보수 도장 시 사전에 시험 도장 한 후 이상 없으면 도장 하십시오.
- 최대 도장 간격을 확인하시고 지났을 경우 소지 면을 거칠게 처리한 후 후속 도장 하여 주십시오.
- 여름철에는 가사 시간이 급격히 짧아질 수 있으니 주의하십시오.
- 도장 시 화기와 떨어져서 작업하십시오.
- 건조가 되기 전 비를 맞으면 외관 및 물성 불량이 발생할 수 있으며, 건조된 도막이 도장 초기에 비를 맞을 경우, 소지 및 도장 환경 조건에 따라서 빗물 자국이 발생할 수 있습니다. 이것은 30일 이내에 충분한 비를 맞거나 햇빛에 잘 노출되면 자연적으로 없어집니다.
- 본 제품은 장기간 보관 시 변질(색상차이, 이물질 혼입, 굳음 등)이 발생할 수 있으니 저장기간내 가급적 빠른 시일에 사용하십시오. 만일 변질이 있을 경우 사용하지 마시고 당사로 문의 후 사용 하시기 바랍니다.
- 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 신나 희석 시 속건 효과가 저하될 수 있으므로 주의하십시오.
- 본 제품은 1액형 도료로 개봉 후 전량 사용하시길 바랍니다.



엘라탄 초속건 하도

- 틈새, 흠, 크랙 등은 V-CUTTING 후 에폭시 빠대로 메운 후 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 폴리에틸렌 BACK UP재를 넣고 우레탄 실란트로 SEALING하고 표면 조정 후 도장 하십시오.
(에폭시 퍼티 후 바로 도장 시 부착이 떨어질 수 있습니다).
- 벽면과 접한 부의 등 가장자리는 V-CUTTING 하여 주십시오.
- 희석제는 반드시 지정 신나를 사용하시며, 희석량을 확인하시고 무용제 도료의 경우 신나 희석은 하지 않으나 작업여건에 따라 부피비로 1~5% 이내로 희석하여 주십시오(과량 신나 희석 시 건조 지연, 색분리, 크랙, 경도 저하 등의 문제가 발생).
- 하도 처리가 안 된 부분 및 침투가 심한 부분은 추가도장을 하여 주십시오.(중상도 도장 시 기포발생)
- 하절기 폭염시 오후4시 이후에 진행하시고 여름철에는 가사시간이 짧아지므로 교반 후 바로 도포하여 주십시오.
- 하도 도장 후 1일 이상 경과 된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 하도를 얇게 추가 도장하십시오.
- 바닥 및 방수재 도장 시 콘크리트 강도가 최소 160 kgf/cm² 이상이어● 하며, 고강도 콘크리트의 경우 (260 kgf/cm²이상) 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 면처리를 한 후 부착성을 확인하여● 합니다.

취급시 주의사항

- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 동,식물이 섭취시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의하십시오.
 - 용도 이외의 사용을 금합니다(냄새 맡기, 연료등으로 사용금지).
 - 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35℃)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
 - 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
 - 작업중 보호장비(방독마스크, 보호장갑, 보호안경)등을 착용하고 도료가 피부에 닿지 않도록하며 냄새 흡입을 피하여 주십시오. 작업 시 밀폐된 장소는 피하고, 부득이하게 도장할 경우 배기 장치를 통하여 충분히 환기시켜 주십시오.
 - 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
 - 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
 - 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오(우천시 도장금지).
 - 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하시고 제품이 묻어있는 천이나 형겅 등은 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화의 위험이 있으니 불연성 용기에 담아 폐기하고 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
 - 기타 자세한 사항은 당사로 문의하거나 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.
 - 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.無理하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단 시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오.
- ※ 제품 안전에 관한 자세한 사항은 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.

저 장

제조일로부터 12개월 (5 ~ 35 ℃ 실내 보관)

포장 단위

14Kg

기 타

담당 부서 : 기술지원팀

발행일 / 개정횟수 : 2022.10.10. / 0회

