

엘라탄 #1000 하도 투명

1. 개 요

엘라탄 #1000 하도 투명은 우레탄 수지를 주원료로 하는 1액형 탄성우레탄 하도 도료입니다.
우레탄 방수재 도료 시공 시 사용되는 전용 프라이머로써 소지에 침투하여 소지의 보강 및 중도재와의 부착을 증진시켜 주기 위하여 사용하는 제품입니다.

2. 특 징

- 우레탄 방수재 하도 도료로서 소지 침투성 및 보강성이 우수.

3. 용 도

- 탄성우레탄 하도 도료.

4. 일반적 성질

색 상	투명
광택	반광
부피 고형분(%)	32±2
도료 형태	1액형
비 중	1.00±0.05
점 도(cps at 25℃)	5~200 cps
추천 건조 도막두께(um)	50
이론 도포 면적(m²/kg)	6.4 (50um기준)
이론 소요량(kg/m²)	0.16 (50um기준)
건조 시간(20℃)	지촉 0.5시간 이상 /고화 8시간 이상 / 경화 2일
재도장 간격(20℃)	최소 12시간 / 최대 2일

5. 사용 신나

THINNER 490

6. 도장 방법

1) 소지처리

- 도장표면은 완전히 건조되어야 하며, 함수율은 반드시 6%이하 확인 후 도장 실시.
- 피도면의 유분, 수분, 모래, 먼지 등 기타 이물질은 완전히 제거하십시오.
- 콘크리트 레이턴스 및 기타 평활처리시 그라인딩 작업을 실시 하시오.

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.

엘라탄 #1000 하도 투명

2) 도장조건

- 대기온도 : 5 ~ 35℃
- 상대습도 : 80% 이하

3) 전처리 및 하도도장

- 콘크리트 레이턴스 반드시 제거하십시오.

4) 도장방법

- 롤러
- 도장 작업시 반드시 화기 제거 및 통풍 상태 확인 후 작업을 실시하십시오.

5) 취급시 주의 사항

- 용도 이외의 사용을 금지합니다. (연료 및 소독제등으로 사용금지)
- 반드시 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 지정된 저장장소에 보관하십시오.
- 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35℃)의 건냉암소에 지정된 보관 창고에 보관하시고 포장된 용기는 반드시 완전 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래, 토밥 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
- 눈, 피부 및 인체에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 콘크리트 강도는 최소 160kgf/cm² 이상이어야 하며, 고강도 콘크리트(260kgf/cm²) 일 경우에는 면처리(블라스티)를 하여 주십시오.
- 흡입 시 환기가 잘되고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 섭취 시 즉시 전문의의 진단을 받으십시오. 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.
- 밀폐된 장소에서는 절대 도장하지 금지합니다. 만약 밀폐된 장소에서 도장이나 환기가 부족할 경우 질식위험이 있으므로 도장 작업 및 건조시에는 동력송풍기 등으로 옥외로 강제배기 시켜 충분히 환기시켜며 모든 작업자는 방독마스크 및 보호구를 반드시 착용하여야 합니다.
- 제품의 내용물은 유기용제등이 함유되어 있어 두통, 현기증, 피부염 등의 건강장애를 일으킬 수 있으니 절대 섭취하거나 증기흡입, 피부접촉을 금지하십시오. 보호구(방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 반드시 착용 후 작업하십시오.
- 제품의 내용물은 인화성 물질로 화재 위험이 요인이므로 절대 화기근처에 보관하거나 도장작업을 금지하시고 취급시 충격, 낙하, 마찰에 의한 스파크가 발생하지 않도록 유의하십시오.
- 제품이 묻어 있는 형궤(보루), 휴지, 종이 등 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화에 의한 화재의 위험성이 있으므로 제품 상단에 적재를 금지하고 반드시 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.
- 환경오염 방지를 위해 제품 내용물은 완전히 사용하시고, 잔량은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 제품 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천 등에 유입되지 않도록 주의 하십시오. (우천시 도장금지)
- 도장작업 후 비누와 물로 신체를 깨끗이 씻으십시오.
- 기타 자세한 사항은 조광포인트로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS) 및 기술자료, 시방서를 참조하십시오.

7. 사용 시 주의사항

- 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 저온조건(5℃ 이하) 및 고온조건(소지온도 40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.

엘라탄 #1000 하도 투명

발휘하지 못하므로 도장작업을 가급적 피해 주십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상등)

- 도장 시 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질을 완전히 제거하시고, 보수 도장 시 소지표면의 구도막 및 초킹 이물질 등을 완전히 제거하십시오.
- 콘크리트 레이턴스 및 기타 평활 처리시 그라인딩 작업을 실시 하십시오.
- 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용하지 금지 및 특수한 소지(강화콘크리트등), 선행 도막 또는 구도막 위에 보수도장사전에 선행 시험도장을 한 후 이상없을 시 도장하십시오(구도막과의 부착력, 색변짐, 은폐율 등 확인). 시스템도장 (하도, 중도, 상도)시 기술자료를 참조하십시오.
- 도장 시 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질을 완전히 제거하시고, 보수 도장 시 소지표면의 구도막 및 초킹 이물질 등을 완전히 제거하십시오
- 페인트가 미도장 되어야 할 부분은 마스킹 테이프, 비닐, 종이 등으로 반드시 가려 주십시오.
- 도장작업 전 도료액이 균일하게 혼합되도록 저속 교반해 주십시오. (교반 시 기포 발생 주의)
- 도장 시 규정된 도장절차와 이론 소요도포량으로 도장하여야 도막성능을 발휘할 수 있으며, 한 번에 과잉 도막두께로 도장하는것을 금지합니다.
- 스프레이 작업시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다.
- 도장(보수 도장 포함)시에 동일제품, 색상, 롯데라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 제조번호(LOT NO.)의 제품, 동일 도장 용구 및 방법에 의해 도장하시되, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업을 하십시오.
- 도장면이 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 충분히 양생되어(20℃ 기준, 30일 이상 양생) pH 7~9, 함수율 6% 이하인 경우에 도장작업 하십시오. 함수율이 6%이상에서 도장시 파리, 부착불량, 건조불량, 도막 갈라짐 등 도막불량이 발생합니다.
- 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 초킹(CHALKING)소지, 흡수차가 심한 면, 시멘트 용출이 심한 부위, 상태가 불량한구도막 부위(특히 염분이 많은 해안가, 자외선이 강한 곳, 저급도로 도장 부위)는 부착불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해적합한 하지처리제를 추천 희석비로 희석하여 선행 도장하여 주시기 바랍니다.
- 붓, 롤러 사용시 구석진 부분은 먼저 붓이나 작은 롤러로 도장하시고, 넓은 면적은 로라나 스프레이를 사용하시면 편리합니다.
- 도장시나 경화시 주위온도는 10℃ 이상이 적합하며, 소재 및 도료 표면에 수분의 응축을 피하기 위해 표면온도는 이슬점온도 3℃ 이상이 유지되어야 한다..
- 바닥 및 방수재 제품을 도장시 콘크리트 강도가 260 kgf/cm² 이상일 경우 그라인딩 방법으로는 표면처리가 어려워 부착불량이 발생할 수 있으므로 반드시 블라스팅 방법으로 표면처리하여 조도를 형성시킨 후 도장작업하여 주십시오.
- 희석이 필요한 경우에는 반드시 기술자료상의 추천 희석제를 희석비 내에서 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상(SAGGING), 경도저하, 이색현상, 건조불량 및 기타 작업성, 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오.
- 피도면의 온도가 높거나 습도가 낮은 날 붓 또는 로라 작업시 정전기, 스파크 등으로 화재발생 위험이 우려되므로 가급적 저온인 아침이나 늦은 오후에 도장하시고 도장 용구도 화재 위험성이 낮은 재질을 사용하여 도장하십시오.
(롤러털 :폴리아마이드, 롤러와 봉간 이음 철재 : 아연 및 니켈 도금 재질)
- 바닥 및 방수재 도장시 콘크리트 강도가 최소 160 kgf/cm² 이상이어야 합니다.
- **하절기 폭염(대기온도 28℃이상의 기온)이 예상되는 날에는 옥외도장을 반드시 피하십시오.(태영열에 의한 도장표면의 빠른 건조로인하여 부풀음 현상 발생) 단, 불가피한 경우에는 표면 온도가 하강하는 오후 4시 이후에 시공하십시오.**
- 개봉된 용기의 제품은 전량 사용하시고, 재보관하여 사용을 금지하십시오.
- 개봉된 제품은 시간이 경과하면 겔링현상(응고 현상)이 발생하므로 개봉즉시 사용하십시오.
- 콘크리트가 오래되어 하도의 흡수가 심한 부위는 2회 도장하십시오.
- **하도는 바탕면(콘크리트) 내부로 침투하여 부실한 콘크리트 상층 표면을 보강시키고 소지와 중도의 부착력을 좋게 하는 역할을 합니다. 바탕면에 하도 도막이 너무 두껍게 형성되어 있을 경우에는 콘크리트 바탕면과 중도와의 접촉 면적이**

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.

엘라탄 #1000 하도 투명

감소하여 오히려 부착이 불량하므로 과량 도장을 피하십시오

- 하도가 도장되지 않은 부분은 중도 도장 시 기포가 발생할 수 있으므로 엘라탄 #1000 하도를 반드시 미도장 부분이 없이 도장하십시오.
- 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시 신나, 락카신나 또는 타사신나)등은 건조 불량 및 미경화 발생원인이 되므로 절대 사용 금지하여 주십시오.
- 최대 재도장가능 시간이 경과된 경우, 중도 도장 후 건조 후에 빗물이나 물기에 노출됐을 경우나 하도의 침투가 어려운 바탕표면은 하도 도장 시 표면에 도막이 두껍게 형성되어 후속 도장과 부착불량이 발생합니다.
- 구도막 위에 보수도장 시 예비도장을 통하여 구도막과의 적합성을 반드시 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 기계미장 및 도막의 강도가 강하여 하도의 침투가 어려운 바탕면은 표면에 도막이 과도막 형성이 되므로 효과적인 침투를 위하여 TINNER 490을 이용하여 100~150% 희석하여 도장을 실시하여 바탕면에 최대한 박막의 도막층을 형성하게 한다.
- 콘크리트 강화제로 강화시공이 되어있는 표면은 반드시 부착력 시험을 실시하여 부착력을 확인 후 시공하십시오.
- 사용 공구 및 도구는 전용 희석제로 씻어서 보관하십시오.
- 실제소요량은 바탕면 상태, 도장 방법 및 도장 조건에 따라 차이가 날 수 있습니다. 도료의 소요량은 도장 표면의 상태, 조도, 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으므로 사용자께서 충분히 검토 후 사용하십시오
- 최대 재도장 가능시간이 경과된 경우 하도를 최대한 얇게 추가 도장하십시오.
- 중도 도장 후 건조 후 빗물이나 이슬 등 물기에 노출되었을 경우 하도를 최대한 얇게 추가 도장하십시오.
- 본 제품은 저장기간(제조일로부터 12개월)내에 사용완료 하십시오. 보관상태에 따라 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전 등이 발생할 수 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 및 기술연구소로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

8. 저 장

습기가 없고 기온이 10℃에서 30℃ 유지되는 실내에서 완전히 밀봉하여 보관하십시오.

9. 포 장

Packing : 15Kg

발행일	2020. 01.	개정 횟수	REV 01
-----	-----------	-------	--------

공급업체



조광페인트주식회사

본사 46909 부산광역시 사상구 삼덕로 5번길 148

Tel. 051-304-7701 Fax.051-304-7744

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.