

에포코트하도

본 시방은 도면에 표기된 에폭시 바닥 마감공사에 적용하며 내마모성 및 내충격성이 우수한 무용제, 자체 평활형 에폭시 수지를 주성분으로 한 2액형 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

에포코트하도는 에폭시 수지를 주성분으로하는 바닥용 하도 도료로서 작업성이 우수하며 특히 접착력이 우수하여 콘크리트 시설물 및 바닥용 도료로 적합한 에폭시계 도료입니다.

나. 적용범위

- 기계실, 전기실, 주차장 바닥 등 실내 방진용 도료의 하도
- 화학공장, 무진실, 제약공장, 육가공 공장, 창고, 식당 바닥 등 실내 방진용 도료의 하도

다. 시 공

표면처리	1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다. (25°C기준 상대습도 80%이하, 28일 이상 충분히 양생) 2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다. (샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 3) 적합한 pH값은 7~9이다. (평행함수율 6% 이하) 4) 틈새나 흠은 에폭시 퍼티로 메꾸어 주고 표면조정 후 도장한다.																			
도장사양	하도 : 에포코트하도 상도 : 에폭시 바닥재 도료																			
일위대가	<table border="1"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th><th>제품명</th><th>규격번호</th><th>도장횟수</th><th>도막두께</th><th>이론 소요량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td><td>에포코트하도</td><td></td><td>1</td><td>50μm</td><td>0.152 L/m²</td><td></td></tr> </tbody> </table>	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	하도	에포코트하도		1	50 μ m	0.152 L/m ²						
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고														
하도	에포코트하도		1	50 μ m	0.152 L/m ²															
제품별 도장방법	1) 하 도 - 바탕처리가 끝난 후 에포코트하도의 주제와 경화제를 부피비 1:1로 충분히 혼합한 다음 로울러 또는 붓으로 50 μ m 1회 도장한다. - 희석치 않고 사용하며 표면에 충분히 스며들도록 도포한다. - 구도막 위에 도장할 시, 부착력 이상 유무를 확인하고 도장하며 희석 도장하여 후도막이 되지 않도록 주의하십시오. - 부분적으로 후도막이 되지않도록 균일하게 도장하여야 한다. - 1회 도장시 도장면의 흡수가 심한부분 (초기 바탕소지 색으로 환원되는 곳)은 하도를 추가 도장하여야 한다. 2) 상 도 - 에폭시 바닥재 도료(ex : 에포코트상도, 에포코트라이닝 등)																			
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음) 2) 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오. (25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생) 3) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오. (샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 4) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm ² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오. 5) 소지 표면의 적합한 pH값은 7~9 입니다.(평행함수율 6% 이하) 6) 틈새, 흠, 크랙 등은 V-CUTTING 후 에폭시 퍼티로 메운 후 연마하여 표면처리 후 도장해주시시오. 7) 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 해주십시오. 8) 마스킹 테이프 등으로 도장 이외 지역의 오염을 방지해주시시오. 9) 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 10) 작업시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오. 11) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오. 12) 선행 도막, 구도막 위에 보수 도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상(부착력 등)이 없으면 도장하십시오. 13) 피도면의 온도가 높거나 습도가 낮은 날에는 붓, 로라 작업시 정전기, 스파크 등으로 화재발생 위험이 있으므로 기온이 낮은 아침이나 늦은 오후에 도장하시고 도장기구도 화재 위험성이 낮은 재질의 도장기구를 사용하십시오. 14) 2액형 도료인 경우, 규정된 비율대로 전동교반기를 사용하여 약 1~3분간 혼합 후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오. 동력교반기를 사용하지 않을 경우 균일하게 혼합되지 않아 건조되지 않으므로 주의하십시오. 15) 혼합도료는 가사시간 이내에 사용하십시오. 가사시간 이후 도장 시 소포력 저하, 도막강도 저하 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 16) 동절기에 도장 시 타 절기에 비해 내 스크래치성 및 도막강도가 떨어짐에 따라 온도 조건을 반드시 지켜 시공하시길 바랍니다. 17) 도료 온도가 높은 상태에서 혼합, 사용할 경우 가사시간이 짧아질 수 있으니 주의하십시오. 18) 햇빛(자외선)에 노출 시 황변현상이 발생할 수 있으니 실내 도장을 원칙으로 하며 가급적 햇빛(자외선) 노출을 삼가하시길 바랍니다. 19) 스프레이 작업시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다. 20) 주제에 경화제를 미리 부어 놓은 후, 혼합하지 않아도 반응이 진행되므로 바로 혼합하여 도장하십시오. 21) 최대 후속도장 가능시간이 경과된 경우에는 상도 부착 불량이 발생할 수 있으므로 적절한 표면처리가 요구됩니다. 22) 작업 후 모든 도장기구는 지정 세척제로 세척하십시오. 23) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.																			

