

에폭시 방진 바닥재[에포코트라이닝, 3mm]

본 시방은 도면에 표기된 에폭시 바닥 마감공사에 적용하며 내마모성 및 내충격성이 우수한 무용제, 자체 평활형 에폭시 수지를 주성분으로 한 2 액형 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

에포코트라이닝은 자체평활성(Self-levelling)이 우수한 무용제형 중상도 겸용 에폭시 도료로서, 내구성 및 외관이 우수한 바닥재입니다. 또한, 내약품성, 내마모성, 내충격성 및 접착력, 기계적 강도 등의 물성이 양호합니다.

나. 적용범위

- 기계실, 전기실, 주차장 바닥
- 화학공장, 무진실, 제약공장, 육가공공장, 냉장창고, 식당 바닥 내부 실내 바닥 등 방진용 도료

다. 시 공

표면처리	1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다. (25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생) 2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다. (샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 3) 적합한 PH값은 7~9이다. (표면함수율 6% 이하) 4) 신축줄눈, 크랙이 심한 부분은 V-cutting후 폴리에틸렌(PE) BACK-UP재로 충전하고, 틈새나 홈은 슈퍼에폭실로 메꾸어주고 표면조정후 도장한다. 5) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm ² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량에 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시해야 합니다. 6) 벽면과 바닥이 접한 부위 등의 가장자리는 V-cutting 한다 7) 콘크리트 소지의 기공에 의한 기포 발생을 최소화하기 위하여 약 0.5~0.8 mm 두께로 선행도장(스크래핑)을 실시합니다.																																	
도장사양	하도 : 에포코트하도, 에포코트 고점도 하도, 에포코트아쿠아하도 상도 : 에포코트라이닝																																	
일위대가	<table border="1"> <thead> <tr> <th>도장순서</th><th>제품명</th><th>규격번호</th><th>도장횟수</th><th>도막두께</th><th>이론 소요량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td><td>에포코트하도</td><td></td><td>1</td><td>50μm</td><td>0.167 l/m²</td><td></td></tr> <tr> <td>상도</td><td>에포코트라이닝</td><td></td><td>1~2</td><td>3,000μm</td><td>4.74 Kg/m²</td><td></td></tr> <tr> <td>합계</td><td></td><td></td><td>2~3</td><td>3,050μm</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	하도	에포코트하도		1	50μm	0.167 l/m ²		상도	에포코트라이닝		1~2	3,000μm	4.74 Kg/m ²		합계			2~3	3,050μm							
도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고																												
하도	에포코트하도		1	50μm	0.167 l/m ²																													
상도	에포코트라이닝		1~2	3,000μm	4.74 Kg/m ²																													
합계			2~3	3,050μm																														
제품별 도장방법	1) 하 도 - 바탕처리가 끝난 후, 에포코트하도 혹은 에포코트아쿠아하도의 주제와 경화제를 충분히 혼합한 다음, 물리 또는 붓으로 50μm 1회 도장한다.(혼합비, 에포코트하도 및 에포코트아쿠아하도 1:1, 부피비) - 희석하지 않고 사용하며 표면에 충분히 스며들도록 도포한다. - 부분적으로 후도막이 되지않도록 균일하게 도장하여야 하며, 후도막이 형성된 곳은 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 제거한다. - 1회 도장시 도장면의 흡수가 심한부분(조기 바탕소지 색으로 환원되는 곳)은 하도를 추가 도장하여야 한다. 2) 상 도 - 하도 도장 후 20°C에서 최소 12시간 경과한 다음, 도장면적 및 도막두께 3 mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 에포코트라이닝의 주제와 경화제를 무게비 5:1로 혼합한다. - 에포코트라이닝의 주제와 경화제를 전동교반기로 혼합한 후, 도료를 바닥에 부은 다음 RAKE 또는 흙손(헤라)을 사용하여 도막두께 3mm가 되도록 RAKE의 끝을 조정하여 긁거나 퍼면서 도료가 전면에 잘 퍼지도록 도포한다. - 콘크리트 소지의 기공에 의한 기포 발생을 최소화하기 위하여 약 0.5~0.8 mm 두께로 선행도장(스크래핑)을 실시한다. - 도막두께를 1 mm 이하로 도장할 경우에는 2 ~ 3 mm 두께일 때 보다 상대적으로 평활성과 소포성이 떨어지므로 RAKE보다는 흙손을 사용한다. 또한, 도막두께가 낮은 경우에는 소지의 오염 또는 미경화 상태에서 먼지 등의 영향으로 크래터링이 발생할 수 있으므로 주의한다. - 에포코트라이닝은 희석하지 않고 사용하며, 희석시는 경화지연, 강도 저하, 색분리 및 CRACK, 아민브러싱, 주름(Wrinkle) 등의 결함이 발생할 수 있다. - 물(습기), 알칼리 등에 노출되면 광택저하/변색현상이 발생할 수 있으며 특히, 저온에서는 아민브러싱과 백화현상이 동반될 수 있으므로, 수분오염 주의 및 물청소를 금합니다. - 에포코트라이닝 도포 후 소포가 되지 않을 때, 세척제인 에포코트1000신나를 표면에 살포하거나 시중에 유통되는 살충제(유성)를 살포하여 기포를 제거하여 준다. - 가사시간이 초과된 도료는 퍼짐성이 나빠져 도막외관이 불량해지므로 사용해서는 안된다.																																	
도장시 주의사항	1) 도장시나 경화시 주위온도는 10°C 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점 온도보다 3°C 이상이어야 한다. 2) 에포코트라이닝 도장하기전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 전동교반기(RPM 1,000~1,500)로 약 2~3분간 균일하게 혼합하여 사용한다. 3) 에포코트라이닝 도포시 콘크리트 내부의 기공으로 인하여 기포가 발생할 수 있으므로, 소지에 대한 기포 발생 여부를 사전 점검하여 에포코트라이닝으로 SCRAPING(약 0.5~0.8 mm) 하고, 20°C에서 최소 24시간 경과후 잔량의 도료로서 총 도막두께가 3mm가 되도록 시공한다. 4) 필요시에는 에포코트상도로 후속 도장을 실시한다. 5) 비오는 날, 습도가 높은날(80% 이상), 기온이 낮은 날(10°C 이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의																																	

	건조지연, 균열, 부착불량, 아민브러싱, 백화 등) 6) 도장 후 물(습기)이나 알코올 등에 노출되면 광택저하 및 변색 현상이 발생할 수 있으므로 주의하십시오. 특히, 저온에서는 아민브러싱과 백화현상이 동반될 수 있으므로, 수분오염에 주의하시고 물청소를 하지 마십시오.(필요시 에포코트상도로 후속도장 실시한다.) 7) 외부에 적용시 백화 및 황변현상 발생할 수 있으니 주의하십시오. 특히, 내부에 적용 되더라도 채광창이 존재할 경우 황변 발생되오니 주의하십시오.
--	---