

슈퍼폭시 360 알루미늄

본 도장사양은 일반철재, 송전탑, 해상구조물, 교량, 파이프, 특히 블라스트 처리가 불가능한 철재시설물 및 보수도장도로료로 슈퍼폭시 360 알루미늄을 도장하는데 있어 효과적인 도장방법 및 도료의 고유기능을 발휘하기 위해 작성된 표준시방서이다.

가. 특징

슈퍼폭시360AL은 고성능 녹방지용 에폭시 도료로서 연마제 분사처리가 곤란한 신철재난 구철재의 녹과 흑피만을 벗겨내고 간단히 도장할 수 있는 자체하도겸 상도 도료입니다. 도료내 특수 성분이 함유되어 있어 침투성 및 표면 습착성이 우수하여 일반 구도막위에도 도장이 가능합니다.

나. 적용범위

일반철재, 송전탑, 해상구조물, 교량, 파이프, 특히 블라스트 처리가 불가능한 철재시설물 및 보수도장을 원할 경우

다. 시 공

표면처리	1)철재 침수부위:SSPC-SP10(조나금속 블라스트 세척)에 준하는 연마제 분사처리를 하십시오. 비침수부위:수공구 및 동력공구(SSPC-SP3)세척에 따라 들뜬 녹 및 흑피 또는 부착력이 약한 구도막 등은 완전히 제거하여야 합니다. 2)콘크리트:충분히 양생된 상태에서 표면상태에 따라 산처리 또는 연마제 분사처리를 하십시오					
도장사양	상도 : (외부노출시)슈퍼탄300BG, 스피플론S 등					
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량
	하도	슈퍼폭시 360 알루미늄		1	125 μ m	0.151L/m ²
	희석제	신나 395				
	희석제	슈퍼신나 30				
	합계			1	125 μ m	0.151L/m ²
※실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.						
제품별 도장방법	1) 도장조건 도장 및 경화는 5°C이상의 온도에서 가장 이상적이며 수분 응축을 방지하기 위해서 소지면온도는 이슬점보다 3°C이상 높아야 합니다. -5°C의 낮은 온도에서도 도장이 가능하며 이경우 건조시간은 도장조건에 따라 달라집니다. 2) 도장기구 에어리스 또는 일반 스프레이, 동력교반기, 붓(touch up) 에어리스 스프레이:노즐구경-0.017인치 이상, 분사압력-143atm 희석률:최대 10% 이내(부피비) *(에어리스 스프레이 관련자료는 참고용이며 도장조건에 따라 달라짐) 3) 도장방법 기술자료집에 기재된 혼합 비율을 준수하여 균일하게 될 때까지 잘 혼합하여 가사시간 이전에 사용하십시오.(희석제의 경우 지정신나를 기술자료집상 희석율에 준하여 사용하십시오.)					
도장시 주의사항	1) 지시된 혼합비율을 준수하여 사용되되 혼합된 도료는 가사시간 이전에 사용을 완료하십시오. 2) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하십시오, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(-5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 건조 및 부착불량, 크랙 등이 발생할 수 있음) 4) 10°C이하에는 동절기용 경화제를 사용하시기 바랍니다. 5) 도장(Touch Up도장 포함)시에 동일 제품, 색상, lot라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 lot의 제품, 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 시 작업하십시오. 6) 콘크리트면에 방수처리가 끝난 침수설비에 도장할 경우 층간 박리등의 문제가 발생할 수 있으므로 당사제품과 부착관계를 확인한 후 도장작업을 실시하시기 바랍니다. 7) 에나멜 구도막위에 보수도장할 경우 슈퍼신나30을 사용하시고 과량희석은 구도막의 주름현상이 발생하오니 주의하시기 바랍니다. 8) 노출부위에 적용시 햇빛의 영향으로 단시간내 황변 및 쇼킹현상이 발생할 수 있으므로 외부노출부위에 적용시는 반드시 내후성이 우수한 상도도료를 적용하여야 합니다. 9) 폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 10) 본제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.					