

표면처리

도장사양

일위대가

제품별
도장방법

도장시
주의사항

1)피도면은 먼지, 기름, 수분 및 오염물질 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.

2)전처리

①블라스트 세정은 피도물에 기름, 먼지, 기타 오염물질을 제거한 후 실시합니다.

②표면처리의 정도는 규격에 맞도록 표면처리를 해야 합니다.

③블라스트 세정후 적어도 4시간 이내에 최초 도장이 되어야 합니다.

④금속표면의 온도가 이슬점보다 섭씨 3℃이상 이어야 하며, 녹이 발생하기 전에 도장 되어야 합니다.

⑤블라스트 세정 후 표면을 부드러운 솔이나 압축공기 방법에 의해 표면에 남아있는 이물질을 제거해 주어야 합니다.

하도 : 스피폭시 FD 프라이머

상도 : 스피론탄 S형

도장 순서

제품명

규격번호

도장횟수

도막두께

이론 소요량

비고

하도

스피폭시 FD 프라이머

SB-US-305

1

50μm

0.150L/m²

희석제

신나 395

SB-TN-395

도료량의 10%

상도

스피론탄 S형

SB-DD-542

1

40μm

0.100L/m²

희석제

유니올 신나 춘추용

SB-TN-427

도료량의 20%

합계

2

90μm

2) 도료소요량은 환경, 작업조건, 방법등에 따라서 다소의 차이가 있을 수 있습니다.

1) 하도

①스피폭시FD프라이머 주제와 경화제를 주:경=1:1(부피비)로 전동 교반기를 사용 균일하게 약 4~5분간 충분히 교반(신나 395로 5~10% 희석하여 교반)

②선행도장(Stripe Coat)

에어레스 스프레이전 용접선이나 구석진 곳과 같은 작업이 어려운 곳은 선행 도장을 한 후에 다시 전면 도장을 하여야합니다.

③에어레스 스프레이

압력 : 1.5~ 2.5 Kg/cm2(45:1이상 에어레스 펌프 기준)

Tip size : (0.013 ~ 0.019 Inch)

분사반경 : 3 ~ 5 Inch

건과 피도물과의 거리 : 약 30cm

압력크기 : 30:1, 45:1(내부공기 압력 비율에 대한 펌프의 공기압력)

도장방법 : 도장시 건의 이동 속도는 매초 50~60cm로 하고 30~40%씩 중첩되도록 도장하여야 하며 피도물과 건이 항상 직각이 되도록 하여야 균일한 도막과 좋은 도장효과를 얻을 수 있습니다.

④하도 도장 후 최소1시간이후 최대 24시간이내에 상도 도장을 하여야 최적의 물성을 얻을 수 있습니다.

2) 상도

①주제와 경화제(스피론탄 <B부>)를 5:1(부피비)로 혼합하여 충분히 교반합니다.

②우레탄 신나(유니올 신나)로 도장 방법(하도 에어레스 도장방법과 같음)에 따라 적당한 희석비 (10~20%)로 희석하여 작업합니다

③재도장 간격은 25℃에서 하도도장 후 6시간 이상~7일이내(우천 및 외부오염시 샌딩처리할 것)에 도장 하십시오

④상도 도장 후 경화건조 전에 이슬이나 짙은 안개는 광택 소멸 등의 불량 발생소지가 있으므로 반드시 실내에서 건조시키시기 바랍니다.

1) 이 도료는 공업용 도료로 수도권 VOC 규제대상이 아닙니다.

2) 장기간 용매증기를 흡입하지 않도록 하십시오.

3) 피도면에 수분이 있을 시는 기포발생 등 도막에 결함을 줄 우려가 있으므로 완전히 건조시키십시오.

4) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.

5) 경화제는 수분과 민감하게 반응하므로 수분침투가 안되도록 잘 밀봉하여 냉암소에 보관하여 주십시오.

6) 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음)

7) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실)

- | |
|---|
| <p>8) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.</p> <p>9) 2액형 도료인 경우, 경화제 혼합후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오.</p> <p>10) 계절별 지정신나를 사용 하십시오.(봄:유니올 신나 춘추용, 겨울:동절기용, 여름:하절기용)</p> <p>11) 옥외 또는 넓은 범위(2mx2m이상)에 도장시 광열폭이 발생할 수 있으니 도장시 주의하시기 바랍니다. 특히 메탈릭 색상의 경우 오리엔테이션 불량으로 스프레이 줄무늬 자국이 발생할 수 있으므로 도장을 삼가하시기 바랍니다.</p> <p>12) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</p> <p>13) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</p> <p>14) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</p> |
|---|