

개 요

테라코트는 일액형 타입으로, 특수 아크릴 레진을 주재료로 한 고품질의 준불연 외벽 텍스처드 마감재로서 다양한 마감 방법을 통하여 품격 높은 건축물 외벽 마감효과를 얻을 수 있습니다. 탁월한 내 오염 저항성, 내구성, 작업성을 극대화한 제품으로, 비흡수면을 제외한 거의 모든 건축물 표면에 시공 가능합니다.

제품 물성

제 품 명	테라코트 (수퍼화인 플렉스, 수퍼화인 E,엑셀, 데코, 그레놀, 사하라, 수퍼화인, 스므스, 노말)
바인더	순수 아크릴릭 바인더
필러	엄선된 무기질 필러
첨가제	요구될 때 깨끗한 수돗물 2% 이내
건조시간	24 시간(온도 22-25℃, 습도 50% 이내)
작업방법	흙손, 스프레이, 스프레이 스테코
유해성	없음
유효기간	개봉하지 않은 상태에서 제조일로부터 12 개월

제품 패턴 형성에 따른 품목 구분 및 시방

품 목	포 장(kg)	작업방법	사용량(kg/m ²)
스므스	25	로울러	1.0-1.5
수퍼화인 플렉스	20	흙손, 스프레이, 로울러, 로울러 스테코	1.5-2.5 2.0-2.5
수퍼화인 E	20	흙손, 스프레이, 로울러, 로울러 스테코	1.5-2.0 2.0-2.5
수퍼화인	20	흙손, 스프레이, 로울러, 로울러 스테코	1.5-2.0 2.0-2.5
데코	25	스프레이 스프레이 스테코	3.5-4.0 3.0-3.5
사하라	25	흙손	3.0-3.5
엑셀	22	흙손	2.2-2.7
그레놀	25	흙손 스프레이	2.5-3.5 2.0-2.5
노말	25	스프레이	2.5-3.5

특 성

테라코트는 질 높은 엄선된 원재료만을 고집하여 만든 건축물 마감재로서 오염저항성, 내구성, 부착성, 작업성 등이 뛰어난 준불연 성능을 지니는 건축물 외부 전문 마감재 입니다.

1. 탁월한 난연성능(준불연소재)
2. 우수한 내 오염성 및 내수성
3. 우수한 내구성 및 내후성
4. 우수한 곰팡이 저항성

용 도

1. 내 오염성 및 내구성, 내후성이 강조되는 외부 마감면
2. 콘크리트 및 시멘트 바탕면, 합판면, 블록면 등의 비 흡수면을 제외한 거의 모든 시공면

바탕면준비

신축건물 시공면

1. 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야 하며 먼지와 이물질을 붓 등으로 깨끗이 제거해야 합니다. 또한 시공면은 백화나 기름때로부터 보호 또는 제거되어야 하며, 돌기 부분은 그라인딩 하여 평활도를 유지시켜야 합니다.
2. 시공면 이외의 부분은 모두 마스킹 테이프로 처리하여야하며 크랙, 흠집부분, 기공부위 등 손상된 부위는 아크릴릭 필러로 메꿈작업을 하여야 합니다.
3. 바탕면이 시멘트몰탈 및 콘크리트일 경우 충분한 양생(p.H 7-8)이 이루어져 있어야 하며, 기본적으로 프라이머 작업이 요구됩니다.
4. 합판면의 경우 P- 프라이머 작업이 요구됩니다.

재시공면

페인트 도장 등의 재시공 면일 경우 시공하기에 앞서 시공면의 굳고 단단한 정도를 확인하고 미리 깨끗한 수돗물로 시공면을 깨끗이 세척하여야 하며 시공 전 완전히 건조되어야 합니다.

프라이머처리

바탕면은 상도 마감재의 고유의 물성을 최대한 발현할 수 있도록 지정 프라이머(SILPRIME)로 도포하며 프라이머가 충분히 스며들 수 있도록 도포합니다. 도포횟수는 바탕면의 상태 및 종류, 기후조건에 따라 조정하십시오.

(재 시공면일 경우에는 반드시 2 회 이상 프라이머를 도포 합니다.)

시공 및 기구

제품확인 및 혼합

제공된 제품은 적용되는 시기의 보관 방법 및 외기 조건, 작업자의 취향에 의하여 고객이 요구하는 작업성을 나타내지 못할 수도 있습니다. 이에 시공 전 제품 상태를 확인하여 필요할 경우 혼합기(rpm 400-600)를 이용하여 적절한 혼합을 유도하며 물의 가수가 필요할 경우 깨끗한 수돗물을 2% 이내에서 동일한 비율로 가수하여 적절히 혼합합니다.

제품별 적절한 패턴을 내기 위하여 아래와 같이 시공합니다.

시공방법 (테라코트 엑셀 - 흙손)

- 1.시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호합니다.
- 2.본 작업 전 제품의 점도 및 사용 방법에 대한 내용을 충분히 숙지 합니다.
- 3.흙손의 각도를 약 10° 내외로 유지하여 2mm 이상의 일정한 두께로 퍼 바름 작업을 합니다.
- 4.퍼바름 작업 후 흙손 또는 무늬 형성에 알맞은 도구를 이용하여 권고된 패턴을 연출합니다.
- 5.종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.
- 6.사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 그레놀 - 흙손)

- 1.시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
- 2.본 작업 전 제품의 점도 및 사용 방법에 대한 내용을 충분히 숙지 합니다.
- 3.흙손의 각도를 약 10° 내외로 유지하여 2mm 이상의 일정한 두께로 퍼 바름 작업을 합니다.
- 4.퍼바름 작업 후 흙손 또는 무늬 형성에 알맞은 도구를 이용하여 권고된 패턴을 연출합니다.
- 5.종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.
- 6.사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 그레놀 - 스프레이)

- 1.시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
- 2.본 작업 전 제품의 점도, 스프레이 압력, 스프레이 건의 노즐을 조정하여 원하는 질감이 나오는데에 대한 확인 작업을 합니다.
- 3.본 작업 전 제품의 점도 및 사용 방법에 대한 내용을 숙지 합니다.
- 4.두께는 2mm 이상의 두께로 시공합니다.
- 5.뿜칠 각도는 항상 정면으로 하고 시공면과 약 1m 정도의 거리를 유지하며 작업합니다.
- 6.종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.

시공방법(테라코트 스무스 - 전용 로울러)

- 1.시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
- 2.본 작업 전 제품의 점도 및 사용 방법에 대한 내용을 충분히 숙지 합니다.
- 3.흙손을 이용하여 1mm 이내의 두께로 일정하게 퍼 바릅니다.
- 4.표면이 건조되기 전 전용 로울러를 이용하여 좌,우 방향으로 제품을 퍼 바르듯이 무늬를 형성 합니다.
- 5.종료 후 최종 손보기를 시행합니다.
- 6.사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.
- 7.작업에 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 사하라 - 흙손)

- 1.시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
- 2.본 작업 전 제품의 점도 및 사용 방법에 대한 내용을 충분히 숙지 합니다.
- 3.흙손의 각도를 약 10° 내외로 유지하여 2mm 이상의 일정한 두께로 퍼바름 작업을 합니다.
- 4.퍼바름 작업 후 흙손 또는 무늬 형성에 알맞은 도구를 이용하여 권고된 패턴을 연출합니다.
- 5.종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.
- 6.사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 사하라 - 스프레이)

- 1.시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
- 2.본 작업 전 제품의 점도, 스프레이 압력, 스프레이 건의 노즐을 조정하여 원하는 질감이 나오는데에 대한 확인 작업을 합니다.
3. 두께는 2mm 이상의 두께로 시공합니다.
4. 뿜칠 각도는 항상 정면으로 하고 시공면과 약 1m 정도의 거리를 유지하며 작업합니다.
- 5.종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.
- 6.사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 데코 - 스프레이)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 본 작업 전 제품의 점도, 스프레이 압력, 스프레이 건의 노즐을 조정하여 원하는 질감이 나오는데에 대한 확인 작업을 합니다.
3. 본 작업 전 제품의 점도 및 사용 방법에 대한 내용을 숙지 합니다.
4. 약 1mm 이내의 두께로 바탕면이 보이지 않을 정도로 1 차 스프레이 작업을 합니다.
5. 1 차 스프레이 면이 완전히 건조되면 2 차 스프레이를 하며 이 때 총시공 두께가 2mm 이상이 되도록 시공 합니다.
6. 제품의 권고된 패턴에 따라 일정한 두께로 시공 합니다.
7. 뿔칠 각도는 항상 정면으로 하고 시공면과 약 1m 정도의 거리를 유지하며 작업 합니다.
8. 다른 칸으로 부분적 분산된 제품은 이색을 방지하기 위하여 주걱 또는 흙손으로 깨끗하게 제거합니다.
9. 종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행 합니다.
10. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관 합니다.

시공방법 (테라코트 데코 - 스프레이 스티코)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 스프레이와 같은 준비 작업을 거치며 약 2mm 이상의 두께로 바탕면이 보이지 않을 정도로 1 차 스프레이를 합니다.
3. 1 차 스프레이가 완전히 건조된 후 2 차 스프레이를 하며 이 때 원하는 크기의 무늬가 형성되도록 노즐 구경을 조정하여 제품 간격이 1-2cm 가 되도록 뿌리되 너무 무늬를 크게 형성하지 않습니다. 이 경우 건조 후 크랙 발생이 있을 수 있습니다.
4. 무늬의 형성은 표면이 건조되기 전 로울러나 흙손을 이용하여, 로울러로 작업할 경우 백등유를 무늬가 없는 플라스틱 로울러에 흐르지 않을 정도로 묻혀 적당한 힘으로 누르며 이때 무늬가 어느 한 방향으로 치우치지 않도록 합니다.
5. 흙손으로 무늬를 형성할 경우 스프레이 후 표면 건조 상태를 체크하여 브러쉬 등으로 깨끗한 물을 흐르지 않을 정도로 골고루 뿌린 후 흙손 바닥면에 물을 묻힌 후 일정한 무늬가 형성되도록 합니다. 이때에도 로울러 작업처럼 무늬가 어느 한 방향으로 치우치지 않도록 합니다.
6. 종료 후 부분적인 최종 손보기 작업을 진행합니다.
7. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법(테라코트 슈퍼화인 - 흙손)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 흙손을 이용하여 2mm 이상의 두께로 일정하여 퍼 바릅니다.
3. 원하는 패턴에 따라 표면의 질감을 달리하여 시공합니다.
4. 종료 후 최종 손보기를 시행합니다.
5. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 슈퍼화인 E - 스프레이)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 본 작업 전 제품의 점도, 스프레이 압력, 스프레이 건의 노즐을 조정하여 원하는 질감이 나오는데에 대한 확인 작업을 합니다.
3. 일정한 두께로 시공하며 총시공 두께가 2mm 이상의 두께로 시공합니다.
4. 제품의 권고된 패턴에 따라 일정한 두께로 시공 합니다.
5. 뿔칠 각도는 항상 정면으로 하고 시공면과 약 1m 정도의 거리를 유지하며 작업합니다.
6. 다른 칸으로 부분적 분산된 제품은 이색을 방지하기 위하여 주걱 또는 흙손으로 깨끗하게 제거합니다.
7. 종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.
8. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 슈퍼화인 - 로울러, 로울러 스티코)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 2mm 이상의 일정한 두께로 흙손을 이용하여 퍼 바르기 작업을 합니다.
3. 표면이 건조되기 전 전용 로울러를 이용하여 일정한 크기의 무늬를 형성합니다. 이 때 원하는 패턴에 따라 다양한 방향으로 무늬를 형성할 수 있습니다.
4. 로울러 작업만을 원할 경우에는 2 항에서 작업을 마무리하며 로울러 스티코를 원할 경우에는 3 항 작업이 마무리되면 표면이 건조되기 전 백등유를 무늬가 없는 플라스틱 로울러에 흐르지 않을 정도로 묻혀 적당한 힘으로 누르며 이 때 무늬가 어느 한 방향으로 치우치지 않도록 합니다.
5. 종료 후 최종 손보기 작업을 합니다.
6. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

시공방법 (테라코트 노말 - 스프레이)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 본 작업 전 제품의 점도, 스프레이 압력, 스프레이 건의 노즐을 조정하여 원하는 질감이 나오는데에 대한 확인 작업을 합니다.
3. 약 1mm 이내의 두께로 바탕면이 보이지 않을 정도로 1 차 스프레이 작업을 합니다.
4. 1 차 스프레이 면이 완전히 건조되면 2 차 스프레이를 하며 이 때 총시공 두께가 2mm 이상이 되도록 시공 합니다.
5. 제품의 권고된 패턴에 따라 일정한 두께로 시공 합니다.
6. 뿔칠 각도는 항상 정면으로 하고 시공면과 약 1m 정도의 거리를 유지하며 작업 합니다.
7. 종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행 합니다.
8. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관 합니다.

시공방법 (테라코트 슈퍼하인 플렉스 - 스프레이)

1. 시공되지 않는 부위는 보양 테이프 등을 이용하여 제품이 묻지 않도록 보호 합니다.
2. 본 작업 전 제품의 점도, 스프레이 압력, 스프레이 건의 노즐을 조정하여 원하는 질감이 나오는데에 대한 확인 작업을 합니다.
3. 일정한 두께로 시공하며 총시공 두께가 2mm 이상의 두께로 시공합니다.
4. 제품의 권고된 패턴에 따라 일정한 두께로 시공 합니다.
5. 뿔칠 각도는 항상 정면으로 하고 시공면과 약 1m 정도의 거리를 유지하며 작업합니다.
6. 종료 후 부분적인 최종 손보기를 시행합니다.
7. 사용된 기구는 깨끗한 물로 세척하여 건조 후 보관합니다.

작업 환경

1. 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다.
2. 작업 시 온도는 5°C 이상에서 시공되어야 하며, 35°C 이상일 경우에는 물성의 변화를 초래할 수 있으므로 시공을 피합니다.
3. 작업시 상대습도는 30~60%가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80%이상인 경우 시공을 피합니다.
4. 맑은 날이라도 일기 예보를 경청하여 24 시간 이내에 비 소식이 있을 경우 시공을 피합니다.
5. 겨울철 시공에서 외기 온도가 5°C 이상이라도 시공 표면 온도가 바람, 습도 등의 외기환경 요인으로 5°C 이하일 경우 시공을 피합니다.

포장 및 저장

1. 테라코트 NF 는 18L 플라스틱 통에 사용 및 판매에 적합하도록 20,22, 25kg 로 포장되어 공급됩니다.
(1 페이지 제품 포장단위 참조)
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
3. 보관 시 서늘하고 직사광선을 피하여 보관하세요.
4. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하세요.
5. 처음 포장된 상태로 제조일로부터 12 개월간 보관하실 수 있습니다.
6. 얼지 않도록 보관하세요.
7. 생산 및 저장이 오래된 제품부터 사용하세요.

기술지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술연구소의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주)제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술연구소 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 561-1551 FAX) 02 567-1771

제천 기술센터 TEL) 043 645-8814 FAX) 043 652-9429

시공시주의사항

1. 시공면이 신축콘크리트나 몰탈면일 경우 시공면의 양생상태(pH7-9)를 확인한 후에 시공하며 기본적으로 프라이머를 처리하십시오. 프라이머를 처리하지 않을 경우, 경우에 따라 색상의 이색현상 및 백화현상을 초래할 수 있습니다.
2. 시공면의 먼지, 기름때, 녹 및 기타 이물질들을 깨끗이 제거하십시오.
3. 돌출부위는 그라인더 등을 이용하여 평활도를 유지하여 주시고 못 등 녹물 발생이 우려되는 부분은 5mm 이상 시공면으로부터 제거하십시오.
4. 제품이 요구되지 않는 부위는 마스킹 테이프, 비닐 등을 이용하여 보호하십시오.
5. 시공 전에는 내용물을 잘 저어주시고 용기 입구의 굳은 이물질 덩어리가 혼입되지 않도록 주의 하세요.
6. 필요에 따라 희석제는 물을 사용하며 2% 이내로 희석하여 사용합니다.
7. 일정한 두께 및 무늬로 작업합니다.
8. 무늬 작업 시 다량의 백등유와 물의 사용을 피합니다. 이는 건조 후 표면의 색상 및 물성 변화를 일으킬 수 있습니다. (스프레이 스테코 및 로울 스테코 작업에 해당)
9. 다른 제품 및 이물질 혼합 사용을 피합니다.
10. 외기온도 5℃ 이하에서는 시공을 피합니다.
11. 날씨를 고려하여 우기나 높은 습도를 피하여 시공합니다.
12. 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 보관하십시오.
13. 사용 후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하시고 재 사용 시 상태를 꼭 확인하여 사용하세요.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단 시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
5. 제품 유출 시에는 모래나 톱밥, 헝겊 등을 이용하여 제거시켜 주십시오.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600.

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com