



INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente para mantenimiento

CÓDIGO MTO-2026-0001	FECHA DE EMISIÓN 11/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE AUXILIAR_SERVICIOS_GENERALES	GESTIÓN 2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Requiere repuesto

SOLICITANTE

SOLICITANTE

UBICACIÓN

Aula C0-07

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO

Falta repuesto

PLAN DE SOLUCIÓN

Comprar

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO

Ventilador

CANTIDAD

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sin registro

COSTO ESTIMADO

Bs. 300

Elaborado por

Sin registro

Validado por

Jefatura UTIC