



INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO SOP-2026-0001	FECHA DE EMISIÓN 11/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE ESPECIALISTA	GESTIÓN 2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Mouse dañado

SOLICITANTE
SOLICITANTE

UBICACIÓN
Laboratorio 2

EQUIPO AFECTADO
Mouse Logitech

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Componente dañado, requiere reemplazo.

PLAN DE SOLUCIÓN
Solicitar el componente y reemplazarlo.

JUSTIFICACIÓN
El periférico actual no funciona.

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Mouse nuevo

CANTIDAD
1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mouse USB

PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro

COSTO ESTIMADO
Bs. Sin registro

Elaborado por
ESPECIALISTA

Validado por
Jefatura UTIC