



INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO SOP-2026-0013	FECHA DE EMISIÓN 05/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE Técnico de Soporte Técnico	GESTIÓN 2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO

comutadora no prende

SOLICITANTE

Usuario

UBICACIÓN

aula c001

EQUIPO AFECTADO

computadora

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO

fuelle de poder quemado

PLAN DE SOLUCIÓN

cambiar de fuente

JUSTIFICACIÓN

no se puede arreglar fuente antigua

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO

fuelle de poder azu

CANTIDAD

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

azus

PROVEEDOR DE REFERENCIA

computer spece

COSTO ESTIMADO

Bs. 1500

Elaborado por

Técnico de Soporte Técnico

Validado por

Jefatura UTIC