



INFORME TÉCNICO FINAL DE SOPORTE UTIC

Cierre y validación del servicio técnico

NRO. DE INFORME INF-TEC-SOP-2026-0013	FECHA DE EMISIÓN 05/09/2026
CÓDIGO DE TICKET SOP-2026-0013	GESTIÓN 2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO

comutadora no prende

SOLICITANTE

Usuario

UBICACIÓN

aula c001

EQUIPO AFECTADO

computadora

DESCRIPCIÓN

se quemó la fuente de poder

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE SOLUCIÓN

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

fuelle de poder quemado

PLAN DE SOLUCIÓN

cambiar de fuente

3. INTERVENCIÓN Y PRUEBAS

INTERVENCIÓN REALIZADA

se cambió la fuente de poder

RESULTADO DE PRUEBAS

funciona muy bien

CONCLUSIÓN DEL TÉCNICO

Todo se encuentra bien

4. CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

RESULTADO

Conforme

OBSERVACIONES

Sin registro

5. VALIDACIÓN DE JEFATURA UTIC

INFORME FINAL

se arregló con éxito

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

¿REQUIRIÓ COMPRA?

Sí

COMPONENTE

fuelle de poder azul

CANTIDAD

1

ESPECIFICACIONES

azus

EXPEDIENTE VINCULADO

CMP-2026-0021



INFORME TÉCNICO FINAL DE SOPORTE UTIC · CONTINUACIÓN

Cierre y validación del servicio técnico

ESTADO DE LA COMPRA

Comprado y entregado

MONTO REGISTRADO

Bs. 1500.00

Elaborado por

Técnico de Soporte Técnico

Validado por

Jefatura UTIC