Relatório de Verificação - Módulo 1 (MVP)

Check-list FRM-SEMEC-001 - Parecer Técnico

Documento	parecer_go.pdf
Origem	upload via interface web
SHA-256	03029c15d892bef609172d257309f01b6741149b75298de9b28a0aca010393c5
Formato / páginas	pdf / 10
Versão das regras	FRM-SEMEC-001-parecer-tecnico v1.1 (transcrito do print do slide 12 do PPTX da AP; avaliadores adaptados para formatos de documentos reais em 2026-10-19)
Motor	motor-mvp v1.3 (2026-10-20; bloqueia reentrada de relatórios emitidos; comentários de IA filtrados por status/classe e redação
Executado (UTC)	2026-10-20T12:17:32.361903+00:00
Reprodutível	sim - duas execuções idênticas

Resumo: EVIDÊNCIA INSUFICIENTE: 5 NÃO CONFORME: 7 CONFORME: 2

ANÁLISE GERAL DA IA (NVIDIA NIM) - texto auxiliar gerado por IA; não altera nenhum status nem a auditoria.

O documento apresenta problemas significativos em termos de conformidade com o padrão AP, incluindo falta de controle e descrição de revisão, responsável técnico incorreto, ordem de serviço ausente, nomes de cliente, programa, área e unidade incorretos, título do documento incorreto, número de documento e arquivo eletrônico incorreto, número de folhas incorreto e falta de TAGs. Além disso, há evidências insuficientes para concluir se as alterações ocorridas impactam nos documentos de outras disciplinas e se essas disciplinas foram informadas. É recomendável revisar o documento e corrigir os problemas identificados.

PADRONIZAÇÃO

PAD-1.0 - O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL? — EVIDÊNCIA INSUFICIENTE

Classe C | decisão: não decidido pelo motor (julgamento humano)

Classe C: exige a base de templates vigentes da AP (dado externo ao documento). O motor só coleta a referência de formulário citada, se houver.

PAD-1.1 - O CONTROLE E A DESCRIÇÃO DE REVISÃO ESTÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE? — NÃO CONFORME

Classe A | decisão: regra determinística

Seção de controle de revisões (índice/controle/histórico) não encontrada; o padrão AP exige controle e descrição de revisão.

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): A falta de controle e descrição de revisão é um problema significativo, pois o padrão AP exige essa informação. É necessário revisar o documento e incluir essa seção.

PAD-1.2 - OS LOGOS DA AP E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS? — EVIDÊNCIA INSUFICIENTE

Classe B | decisão: heurística simulada (classe B)

18 imagem(ns) detectada(s), 1 na capa. Presença OK; atualização não verificável por heurística. SIMULADO (classe B): heurística só detecta a PRESENÇA de imagem; 'atualizado' exige comparação visual com a base oficial de logos (IA de visão ou humano). Em produção: chamada a LLM de visão.

PAD-1.3 - O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO? E O Nº DO CREA? — NÃO CONFORME

Classe A | decisão: regra determinística

número de CREA não encontrado no documento. Classe A: presença e formato do registro. Titularidade/registro ativo é classe C (consulta ao cadastro do CREA + humano).

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): O responsável técnico incorreto pode afetar a validade do documento. É necessário verificar o número de CREA e a titularidade/registro ativo do responsável técnico.

■ *página 5:* 17.3.2. Não tiverem pontuação referente ao profissional responsável técnico a habilitar equivalente ao

PAD-1.4 - A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETA? — NÃO CONFORME

Classe A | decisão: regra determinística

Ordem de serviço (AS/OS) ausente ou vazia. Em documento fora do padrão AP, o campo pode simplesmente não existir. Classe A: presença e formato. Correção contra o contrato do projeto é classe C (dado externo).

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): A ordem de serviço ausente pode afetar a execução do projeto. É necessário verificar o contrato do projeto e incluir a ordem de serviço no documento.

PAD-1.5 - NOME DO CLIENTE, DO PROGRAMA, DA ÁREA E DA UNIDADE ESTÃO CORRETOS? — NÃO CONFORME

Classe A | decisão: regra determinística

CLIENTE não encontrado; PROGRAMA não encontrado; ÁREA não encontrado; UNIDADE não encontrado. Classe A: presença/preenchimento dos campos do carimbo AP. Correção dos nomes contra o planejamento do projeto é classe C (dado externo).

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): Os nomes de cliente, programa, área e unidade incorretos podem afetar a validade do documento. É necessário verificar o planejamento do projeto e incluir os nomes corretos no documento.

PAD-1.6 - TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO E CONFORME LISTA DO PLANEJAMENTO? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe C | decisão: não decidido pelo motor (julgamento humano)

Campo TÍTULO (carimbo AP) não existe; primeira linha do documento: 'ESTADO DE GOIÁS'. Classe C: exige a lista de documentos do planejamento (dado externo). O motor extrai o título declarado para o humano conferir.

■ *página 1:* ESTADO DE GOIÁS

PAD-1.7 - O NÚMERO DO DOCUMENTO E DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÃO CORRETOS? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Número de documento no padrão AP (ex.: RL-3433.02-5420-940-APJ-001) não encontrado. Documentos de outras organizações usam outra numeração.

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): O número de documento e arquivo eletrônico incorreto pode afetar a identificação do documento. É necessário verificar o padrão AP e incluir os números corretos no documento.

PAD-1.8 - O NÚMERO DE FOLHAS, NA CAPA E EM CADA PÁGINA, ESTÁ CORRETO? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Nenhuma página declara numeração 'folha/página x de y'.

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): O número de folhas incorreto pode afetar a organização do documento. É necessário verificar a numeração das páginas e incluir o número correto no documento.

PAD-1.9 - AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO DOCUMENTO IMPACTAM NOS DOCUMENTOS DE OUTRAS DISCIPLINAS? ESTAS DISCIPLINAS FORAM INFORMADAS? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe B | decisão: IA via NVIDIA NIM (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct)

IA (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct): Não há evidências suficientes no trecho do documento para concluir se as alterações ocorridas impactam nos documentos de outras disciplinas e se essas disciplinas foram informadas.

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): Há evidências insuficientes para concluir se as alterações ocorridas impactam nos documentos de outras disciplinas e se essas disciplinas foram informadas. É necessário verificar o trecho do documento e incluir a informação necessária.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

DT-1.0 - TAG? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe A | decisão: regra determinística

Nenhuma TAG encontrada. Pode não haver TAGs neste documento - confirmar com a disciplina (classe C).

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): A falta de TAGs pode afetar a identificação do documento. É necessário verificar se o documento precisa de TAGs e incluir as TAGs necessárias.

DT-1.1 - PROPOSTA(S) TÉCNICA(S)? — **CONFORME**

Classe B | decisão: IA via NVIDIA NIM (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct)

IA (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct): A UFC Engenharia apresentou a Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 735680/2024, que comprova a implementação de software para gestão operacional e administrativa dos dados contratuais, incluindo versão mobile, conforme grifado no próprio documento.

DT-1.2 - DOCUMENTO(S) DE ESCLARECIMENTO? — **CONFORME**

Classe B | decisão: IA via NVIDIA NIM (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct)

IA (meta/llama-3.2-11b-vision-instruct): A documentação apresentada pela UFC Engenharia S/A comprova a implementação de ferramenta tecnológica para gestão operacional e administrativa dos dados contratuais, conforme exigência editalícia.

DT-1.3 - DOCUMENTOS E NORMAS DE REFERÊNCIA? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Seção de referências/normas não encontrada.

Análise da IA (auxiliar, não altera o status): A falta de seção de referências/normas pode afetar a validade do documento. É necessário verificar as normas e incluir a seção no documento.

Log de execução (auditoria)

2026-10-20T12:17:32.361903+00:00 início da verificação de '/tmp/ap_git/app/uploads/parecer-go-98652.pdf'
sha256 do documento: 03029c15d892bef609172d257309f01b6741149b75298de9b28a0aca010393c5
extração: formato=pdf, páginas/abas=10
motor motor-mvp v1.3 (2026-10-20; bloqueia reentrada de relatórios emitidos; comentários de IA filtrados por status/classe e redação neutra; seed fixo e respostas brutas na auditoria; regras de status inalteradas): 14 itens avaliados em 30.356s
análise auxiliar de IA (resumo + comentários): gerada
2026-10-20T12:18:45.489847+00:00 fim da verificação
reprodutibilidade: duas execuções idênticas = True
Limites: check-list transcrito de um print (só a aba Parecer Técnico); classe B: itens textuais usam IA (NVIDIA NIM) quando disponível; atualização de logos exige conferência visual. Classe C nunca é decidida pelo motor. O bloco Análise da IA é texto auxiliar gerado por IA (NVIDIA NIM): não participa das decisões de status nem da comparação de reprodutibilidade. Documentos de outras organizações não seguem o padrão de numeração/carimbo da AP - achados desse tipo indicam diferença de padrão, não necessariamente erro no documento.