Relatório de Verificação - Módulo 1 (MVP)

Check-list FRM-SEMEC-001 - Parecer Técnico

Documento	planta_baixa.pdf
Origem	upload via interface web
SHA-256	baf0d8f7d3596c896f41f9586bf7ee81e29e5a7ae8816b52677fde4b4728383d
Formato / páginas	pdf / 1
Versão das regras	FRM-SEMEC-001-parecer-tecnico v1.1 (transcrito do print do slide 12 do PPTX da AP; avaliadores adaptados para formatos de documentos reais em 2026-10-19)
Motor	motor-mvp v1.2 (2026-10-19; adiciona análise auxiliar de IA, decisões de status inalteradas)
Executado (UTC)	2026-10-20T10:45:32.752427+00:00
Reprodutível	sim - duas execuções idênticas

Resumo: EVIDÊNCIA INSUFICIENTE: 5 NÃO CONFORME: 9

PADRONIZAÇÃO

PAD-1.0 - O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe C | decisão: não decidido pelo motor (julgamento humano)

Classe C: exige a base de templates vigentes da AP (dado externo ao documento). O motor só coleta a referência de formulário citada, se houver.

PAD-1.1 - O CONTROLE E A DESCRIÇÃO DE REVISÃO ESTÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Seção de controle de revisões (índice/controle/histórico) não encontrada; o padrão AP exige controle e descrição de revisão.

PAD-1.2 - OS LOGOS DA AP E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS? — **NÃO CONFORME**

Classe B | decisão: heurística simulada (classe B)

Nenhum logotipo/imagem detectado no documento. SIMULADO (classe B): heurística só detecta a PRESENÇA de imagem; 'atualizado' exige comparação visual com a base oficial de logos (IA de visão ou humano). Em produção: chamada a LLM de visão.

PAD-1.3 - O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO? E O Nº DO CREA? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

responsável técnico não identificado; número de CREA não encontrado no documento. Classe A: presença e formato do registro. Titularidade/registro ativo é classe C (consulta ao cadastro do CREA + humano).

PAD-1.4 - A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETA? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Ordem de serviço (AS/OS) ausente ou vazia. Em documento fora do padrão AP, o campo pode simplesmente não existir. Classe A: presença e formato. Correção contra o contrato do projeto é classe C (dado externo).

PAD-1.5 - NOME DO CLIENTE, DO PROGRAMA, DA ÁREA E DA UNIDADE ESTÃO CORRETOS? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

CLIENTE não encontrado; PROGRAMA não encontrado; ÁREA não encontrado; UNIDADE não encontrado. Classe A: presença/preenchimento dos campos do carimbo AP. Correção dos nomes contra o planejamento do projeto é classe C (dado externo).

PAD-1.6 - TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO E CONFORME LISTA DO PLANEJAMENTO? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe C | decisão: não decidido pelo motor (julgamento humano)

Campo TÍTULO (carimbo AP) não existe; primeira linha do documento: 'Documento de teste 2 - planta_baixa.pdf'. Classe C: exige a lista de documentos do planejamento (dado externo). O motor extrai o título declarado para o humano conferir.

■ *página 1 (pág. 1):* Documento de teste 2 - planta_baixa.pdf

PAD-1.7 - O NÚMERO DO DOCUMENTO E DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÃO CORRETOS? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Número de documento no padrão AP (ex.: RL-3433.02-5420-940-APJ-001) não encontrado. Documentos de outras organizações usam outra numeração.

PAD-1.8 - O NÚMERO DE FOLHAS, NA CAPA E EM CADA PÁGINA, ESTÁ CORRETO? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Nenhuma página declara numeração 'folha/página x de y'.

PAD-1.9 - AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO DOCUMENTO IMPACTAM NOS DOCUMENTOS DE OUTRAS DISCIPLINAS? ESTAS DISCIPLINAS FORAM INFORMADAS? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe B | decisão: heurística simulada (classe B)

Nenhuma disciplina citada; não dá para saber se houve impacto não informado. SIMULADO (classe B): heurística busca menções a outras disciplinas; avaliar impacto real exige contexto do pacote (Team Check, M2).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

DT-1.0 - TAG? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe A | decisão: regra determinística

Nenhuma TAG encontrada. Pode não haver TAGs neste documento - confirmar com a disciplina (classe C).

DT-1.1 - PROPOSTA(S) TÉCNICA(S)? — **NÃO CONFORME**

Classe B | decisão: heurística simulada (classe B)

Nenhuma seção de proposta técnica/parecer localizada. SIMULADO (classe B): heurística exige seção de proposta/parecer com conteúdo substantivo (>= 200 caracteres). Em produção: LLM avalia se a proposta atende ao pedido.

DT-1.2 - DOCUMENTO(S) DE ESCLARECIMENTO? — **EVIDÊNCIA INSUFICIENTE**

Classe B | decisão: heurística simulada (classe B)

Nenhuma menção a documento de esclarecimento. SIMULADO (classe B): heurística busca menção a esclarecimentos; se o documento DEVERIA citar algum é confirmação humana (classe C).

DT-1.3 - DOCUMENTOS E NORMAS DE REFERÊNCIA? — **NÃO CONFORME**

Classe A | decisão: regra determinística

Seção de referências/normas não encontrada.

Log de execução (auditoria)

2026-10-20T10:45:32.752427+00:00 início da verificação de '/tmp/ap_git/app/uploads/planta-baixa-93132.pdf'
sha256 do documento: baf0d8f7d3596c896f41f9586bf7ee81e29e5a7ae8816b52677fde4b4728383d
extração: formato=pdf, páginas/abas=1
motor motor-mvp v1.2 (2026-10-19; adiciona análise auxiliar de IA, decisões de status inalteradas): 14 itens avaliados em 0.003s
análise auxiliar de IA (resumo + comentários): indisponível
2026-10-20T10:45:33.103661+00:00 fim da verificação
reprodutibilidade: duas execuções idênticas = True
Limites: check-list transcrito de um print (só a aba Parecer Técnico); classe B: itens textuais usam IA (NVIDIA NIM) quando disponível; atualização de logos exige conferência visual. Classe C nunca é decidida pelo motor. O bloco Análise da IA é texto auxiliar gerado por IA (NVIDIA NIM): não participa das decisões de status nem da comparação de reprodutibilidade. Documentos de outras organizações não seguem o padrão de numeração/carimbo da AP - achados desse tipo indicam diferença de padrão, não necessariamente erro no documento.