
ASEGURA SIG

6M

Diagrama de Ishikawa



«Busque la causa, no el culpable»

Método
Procedimientos e instrucciones.

Mano de obra
Competencia y experiencia.

Máquina
Equipos y herramientas.

Material
Insumos y materias primas.

Medición
Instrumentos y datos.

Medio ambiente
Entorno de trabajo.

Caso hipotético: piezas fuera de medida. Revise las 6M y luego confirme la causa con los **5 porqués**.

Fuente: ISO 9001:2015, num. 10.2.1 (determinar las causas de la no conformidad)

WhatsApp: 302 337 9738 **asegurasig.2026@asegurasig.com**

Instagram @asegurasig TikTok @asegurasig2026