

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANTA - SMARTFACTORY SAC

1. Indicadores clave de produccion (KPIs)

La planta mide su desempeño diario a traves de tres indicadores principales: produccion en toneladas, eficiencia OEE (Overall Equipment Effectiveness) y consumo energetico en kwh. Estos valores se registran y consolidan cada dia al cierre del turno.

2. Clasificacion de incidencias

Las incidencias registradas en planta se clasifican segun su severidad:

- Alta: afecta directamente la produccion y requiere atencion inmediata
- Media: genera retrasos pero no detiene la linea
- Baja: observaciones menores sin impacto en produccion

3. Procedimiento de cierre de turno

Al finalizar cada turno, el supervisor debe registrar en el sistema:

- Produccion total alcanzada
- Incidencias ocurridas durante el turno
- Estado de los equipos criticos

4. Escalamiento de alertas

Toda incidencia de severidad Alta debe ser comunicada al jefe de planta en un plazo no mayor a 15 minutos desde su deteccion, mediante el canal de comunicacion interno establecido.

5. Mantenimiento correctivo

Cuando una falla no puede resolverse en el momento, se genera una orden de trabajo para el equipo de mantenimiento correctivo, con prioridad segun la severidad de la incidencia.