7/11/23, 17:45 LB05 EE

## LB05 EE japarra@unicesar.edu.co Cambiar de cuenta $\odot$ El nombre, el correo y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes este formulario Diseño 6 PI Vectorial y Observador de estado Seguimiento a la referencia y anula el cero del sistema en lazo abierto 16.02 s + 48.06 $G = \frac{15625 \cdot 1563}{s^3 + 4.088 \, s^2 + 15.53 \, s + 48.06}$ Ingrese la Matriz A sin control, solo la matriz A. Ejemplo: [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9] [-7.088 -6.947 -5.914 -2.252] Ingrese la Matriz B sin control, solo la matriz B. Ejemplo: [1;2;3] [1;0;0;0] Ingrese la Matriz C sin control, solo la matriz C. Ejemplo: [1 2 3] [0 0 1.001 0.7509] Ingrese el vector de ubicación de polos para su observador , solo el vector . Ejemplo: [-1 -2 -3] [1 10 7] Ingrese el vector del observador L. Solo el vector, ejemplo: [12.3; 65.358; 89.23] (RECUERDE QUE ESTE ES UN VECTOR COLUMNA) [-2.3035 3.0713 -40950 5.4600] Ingrese el vector de ganancia K. Solo el vector, ejemplo: [12.3 65.358 89.23] [-25.0880 13.5525 -9.9765 -2.2522] Ingrese el valor de la { Ki } integral. ejemplo: [12.3456] 2.2522 Grafica de la respuesta al paso del sistema compensado ▲ Añadir archivo Atrás Siguiente Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Popular del Cesar. <u>Notificar uso inadecuado</u>

Google Formularios

7/11/23, 17:45 LB05 EE