

J4
Conn_01x04
J5
Conn_01x05
D1
D_Schottky
J1
Conn_01x02
C1
100µF
U1
LM2596S-5
VIN
FB
ON/OFF
GND
OUT
GND
C11
100nF
SW1
SW_Push
R2
10k
L1
33µH
D_Schottky
D2
C2
100µF
C3
1µF
+5V
U2
AP2112K-3.3
VIN
VOUT
EN
GND
+3V3
C4
1µF
C15
100nF
C5
100nF
C6
100nF
C7
100nF
Conn_01x02
J2
R1
10k
Y1
Crystal
C9
20pF
C8
20pF
NRST
BOOT0
PD0
PD1
PC13
PC14
PC15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
VBAT
VDD
VDD
VDD
VDDA
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
VSS
VSS
VSS
VSSA
U3
STM32F103C8Tx
A3
Pololu_Breakout_A4988
VMOT
VDD
RESET
SLEEP
ENABLE
STEP
DIR
MS1
MS2
MS3
GND
GND
J6
Conn_01x04
1B
1A
2A
2B
C13
100µF
C14
100nF
A2
Pololu_Breakout_A4988
J3
Conn_01x04
C12
100µF
C10
100nF
J7
Conn_01x05
Sheet: /
File: pan_tilt_scanner.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1