


	niendo que el CPI de las instrucie Tas veces más réfeidas debería			
	la mitad en ejecutarse?		μ	in gene
lexe	: Fase1 : 200 · 163 s	(2.67)		
	Fuse 2: 10 + 2 · 1	(10-10).3.1	= 2.095	
	Fase 3 107 2 1	(10 - 10 1 1 4 4	3 98 -	
7	= 6 9725 - la mitacl 3.4		16613	444
So kar	mente mejorando las instrucciones	, de acceso a momoria	no seua sufficient	e para
progre	aura entero tardase la mitod	en ejecuto-se		
PROBL	EMA 6			
	Tipos de instruccionos	, % de uso	Coste en ciclos	
	Aritméticas de euteros	30%	2 4005	
	Aceso a Memoria	30 % 15 %	5 ciclos 7 ciclos	
	Coma Hotcute Saltos	15 %	3 victos	
	Otvas	10 %	4 cichs	1 5 1
a) Calcu	ula d CPI medio para d proce	eadorx	3000	
0.3.	2+03.5+015.7 +0.15	.3+0.10.4=4		
CP1	medio = 4 ciclos/instrucción			
6)5000	omieudo que el procesador X f	onciona a una frecue	ucia de 2 GHZ calc	ulad lo
	s que obtendriamos en dicho			
HIP			se 6.108 = 50	
	2.109	= 1. ; x= 7.10	1.100	
550	O HIPS			
5.10	18. 0.15.2 = 150·106 12	50·106 = 150		
		106		
150	D MFLOPS			



4-11	n 50% de bene		3 , 15 = 195.0	5€
Estado	uso diario		processidor viejo	processidor nueso
Pleno sendimiento	2 h	104	50 W	40 W
Inactivo/bago varidiniesto	7 h	144	1000	5W
surpendido lapigado	15h	Oh	ow	OW
Sobremesa. d) Calcular el consumo	unual de ambo	s procesadores	(en bljoules lan	5)
fracesciclor viejo 50 +	2+3600 + 1	04743600 =	6-12000 J	642000 · 365 ; 22
Projestador nuevo: 40 4	2 4 3600 + 5 4	743600 = 4	14000 J = 4	14000 365 = 651.
e) à surante mant temps de				
200 - 2 767				
223.38-151.11 Servidor:				
4) Calcular el consumo a	rual de ambos,	procesadores leu	HJales (año)	
Oranged in 5041	3600 + 10 *1	14.43600 = 23	04000 HJ =	840.96 MJ
mate such steps. 204 y	24 26 25 4	14 ×3600 = 11	692000 MJ =	6 1 258 M3
Procesacion meno: 40 m	38 5600 754			
Procesactor muevo: 40 m 1		el nuevo proce	sador para amont	tar la "embodial energy
	s debamos tener	el muevo proce	sador pan amoit	tar la "embodial enougi
Procesación mero: 40 m 1 g) à durante avento tempo 200 - 0.895 ai	o debomos tener			

Porque se usa más	tiempo dirrante pleno/bajo rendimiento, y es más complejo por	lo que
consume más memor	a y placa base.	
i) ¿ Direunte wants	tempo debemos tener el nuevo conjuito (CPU + placca+ man	orial perce
amortizar h "embor	thed energy, "?	
	00.100 +25200.30 +54000.10 = 2.106 Jlda = 755.84 Mg	llans
Conjunto nuevo - 728	00.80 + 25200 20 + 54000.5 = 1.35.10° oldin= 442.75 H	1 laño
2000	8.23 citos para amortisco el conjunto de sobremesa	
Servictor:		
	00.120 +50400.40 = 634.1067 (dia = 231.103 NJ/	240
Conjunto nuevo. 3600	00.100 +50400.30 =5.11.106 y/dia = 1.87-103 HJ/a	ño
2310 - 1870	s.82 atres pura amortizar el conjunto de servictor	
	unitarione (a andia 10 in dama often a de la	do , ±
	constancias se podria considerar ético o no, desde un punto	al visia
	e socket por parte de un tabilicante.	
	o (desde el punto de vista sostenible) de cambiar el socket	
	odemos comortizar la "embodied energy" que se an	norliza
ion 8.23 años o	282 denos.	
ROBLEMA 11		
Frecuencia = 36Hz	Ocijo consumo - 16Hz Alto consumo - 120	N
Alimentada a 16V	Alimentada a 1.1/ Bajo consumo - 225	w
) Calcula la corrier	te de fugas (I) y la carga capacitativa equivalente	ics de la
ERU.		
D = C · V2 · f ->	120 = (. (1.6)2, 3.109 \$ C= 15.6.1000 faradios =	15.6 GF
	0=1.16; I=75A	
P= I-V -0 126		