# 第一单元

# 科学与科学活动

# 第3章测量

# IN THE PARTY OF TH

# 学习目标

- 1. 知道测量必须依靠工具,能诚实记录测量结果。
- 2. 知道测量要有统一的单位。认识国际单位。
- 3. 会用刻度尺测量物体的长度。知道怎样测量曲线的长度。会用卡尺测量圆筒的内径和外径。
- 4. 会用刻度尺测量规则物体的面积和体积, 会用方格纸测量不规则物体的面积,会用 量筒测量液体和不规则固体的体积。
- 5. 知道质量的意义,会用天平测量固体和液体的质量。
- 6. 知道摄氏温度的规定。会用温度计测量物体的温度。

90

7. 会用秒表测量时间。

250

230

210

190

170

15 38



# 本章概念图







# 3.1 测量的重要性

爸爸常会把你拉到身边和自己比一比,看你是否长高了;感冒时,妈妈常会用手摸摸你的额头,看你有没有发烧。如果想准确地知道你的身高和体温,就需要进行测量。长度、面积、体积、质量、温度和时间,都是我们经常需要测量的量。那么,对它们进行测量需要些什么呢?

### 3.1.1 测量需要工具

人虽然凭借自己的感官可以直接对某些量的大小作出判断,但这种判断不但非常粗略,而且容易造成错误。

# 活动1

- 1. 先用肉眼观察并判断: 图3-1中AB和CD两条线段哪条较长? 。再用刻度尺测量,结果是:
- 2. 先用肉眼观察并判断: 图3-2中AB和AC两条线段哪条较长? 。 再用刻度尺测量, 结果是:




图3-1 比较AB和CD的长短

图3-2 比较AB和AC的长短

类似的错觉在生活中常会发生。例如,早晨或傍晚与正午相比,太阳离我们的远近没有什么差异,但我们常常感觉早晨和傍晚的太阳比正午的太阳 要稍大些;同一个人,穿横条纹衣服时看上去要显得胖些,而穿竖条纹衣服时看上去要显得瘦些。

# 活动2

如图3-3,桌上放着3个大烧杯, 左、右2个烧杯中分别装有热水和冷水, 中间的烧杯中装有温水。把左手和右手 的食指同时分别浸入热水和冷水中,约2 分钟后,将两手指抽出并同时浸入温水 中。说说你的感觉。



图3-3 感觉水温



在生活中,我们也常会对物体的冷热产生错觉。例如,在同样的温度下,赤着脚在家里的大理石地面上走比在地板上走,感觉要凉得多。深井里的水温冬天要比夏天略微低一点,但我们却反而感到井水冬暖夏凉。

为了准确判断不同的量的大小,我们需要利用各种专门的工具进行测量。我们应当根据实际的需要,选择合适的测量工具,并按照操作要求使用测量工具。要尊重客观事实,诚实记录测量结果。

# 3.1.2 单 位

如果要用如图3-4的尺去测量某物体的长度,你一定会问:尺上的每一格代表多大呢? 要测量某个量的大小,首先必须对这个量的大小规定一个标准,这就是单位(unit)。



图3-4 没有单位的刻度尺

# 《 小 档 案

### 古代的长度单位

对于长度的测量,古代人常以身体某个部位的长度作为长度的单位,并以它为标准确定其他物体的长度。传说在中国古代的夏朝,禹把自己的身高作为测量长度的标准,定为丈。再把1丈分为10等份,每一等份为1尺。古代埃及的长度单位 cubit(图 3-5)、古代欧洲人的长度单位码(yard)(图 3-6),古代马来人的长度单位 depa (图 3-7),都和人的身体有关。



图3-5 中指尖到手肘的长度 叫 "cubit"



到指尖的长度叫"码"



图3-7 张开双臂,由左中指尖到右中指 尖的长度叫"depa"



图3-8 大拇指尖和中 指尖的距离叫"拃"



不同的地方或同一地方不同的人,在测量时会采用不同的单位。这给彼此间的交流带来了很多不便。于是,科学家制定了一套世界各国普遍认可的统一单位,叫做国际单位(International System of Units),又称SI或SI单位,如表3-1所示。

基本量	基本单位	单位符号
长度 length	米 metre	m
质量 mass	千克 kilogram	kg
时间 time	秒 second	s
温度 temperature	凯尔文 Kelvin	K
电流 current	安培 Ampere	A

表3-1 基本量、基本单位及单位符号

目前,大多数国家和地区都采用了国际单位,但仍有一些地区和特定场合继续使用少量的非国际单位,如磅、盎司、英尺等。

# 3.2 长度的测量

如果你要在书桌桌面铺一块玻璃,就必须测量书桌桌面的长和宽。如果你去商店买服装,店员要测量你的腰围、肩宽、臂长等。在生活中,我们常常进行长度(length)的测量。

## 3.2.1 长度的测量工具

我们平时使用的直尺、三角尺等刻度尺都是测量长度的工具。为了满足生活、生产和科研中的不同需求,人们发明制造出许多不同类型的长度测量工具,如图3-9所示。



图3-9 各种类型的长度测量工具





图3-10 科研人员利用卫星定位 系统测量珠穆朗玛峰的高度

利用一些科学原理,人们还发明制造出更多的测量长度的仪器和设备。例如,声呐(sonar)是利用声音的反射原理来测量海的深度;雷达(radar)是利用电磁波的反射原理来测量目标物与自己的距离;卫星定位系统(GPS)也是生活中常用来反映距离的器具(图 3-10)。

## 3.2.2 长度的单位

长度的国际单位为米(符号为 m)。较大的长度单位为千米(符号为 km),较小的长度单位有厘米(符号为 cm)、毫米(符号为 mm)。更小的长度单位有微米(符号为 μm),等等。这些单位的关系为:

1 km = 1000 m 1 m = 100 cm

1 cm = 10 mm  $1 \text{ mm} = 1000 \, \mu \, \text{m}$ 



图3-11 建筑高度452 m的吉隆坡双峰塔

# ≪ 小档案

## 英尺

在古代英国,人们把成年男子的脚长定为测量长度的标准,即英尺 (foot)。目前,欧美国家仍使用英尺作为长度的单位。

1 foot = 30.48 cm



# ≪ 小 档 案

### 单位的词头

"米"是长度的基本单位,"米"之前的"干"、"分"、"厘"、"毫"、"微"、 "纳"等均称为词头,或称词冠。除了"分"、"厘"等词头只能用于长度、面积 和体积外,"干"、"毫"、"微"、"纳"等词头也用于其他单位。它们所表示的因 数大小是相同的。

词头名称	词头符号	所表示的因数	科学计数法	举例
千	k	1000	10 <sup>3</sup>	千米(km)
分	d	1/10	10 <sup>-1</sup>	分米(dm)
厘	c	1/100	$10^{-2}$	厘米(cm)
毫	m	1 / 1000	$10^{-3}$	毫秒(ms)
微	μ	1 / 1000 000	10 <sup>-6</sup>	微克(µg)
纳	n	1 / 1000 000 000	10 <sup>-9</sup>	纳米(nm)

表3-2 单位的词头

# 3.2.3 刻度尺的使用

刻度尺是最常用的长度测量工具。你知道应该怎样正确使用刻度尺吗?




图3-12 刻度尺的使用方法

# ₩ 想一想

如图3-13,用刻度尺测量一枚硬币,其直径在2.0 cm和2.1 cm这两条刻度线之间,该怎样读数?你的读数中,准确无误的数是什么?估计数是什么?




图3-13 测量硬币的直径



# 活动3

- 1. 如图3-14, 把手掌张开, 测量并记录自己最大的指距: \_\_\_\_\_cm。
- 2. 取一本笔记本,先目测它的长和宽,再用刻度尺测量,将结果记录在表 3-3中。

表3-3

	长(cm)	宽(cm)
目测		
用刻度尺测量		



图3-14 测量最大指距

# 实验1

# 测量物体的长度

### 目标

- 1. 会根据不同的测量需要选择刻度尺。
- 2. 学会使用刻度尺测量物体的长度。
- 3. 学会借助内卡尺和外卡尺测量试管的内径和外径。

## 器材

带有毫米刻度的直尺1支、卷尺1个、内卡尺1个、外卡尺1个、试管1个。

## 过 程

- 1. 测量科学课本的长、宽、高与课桌桌面的长和宽。
  - (1)估计待测物体的长度,填入表 3-4中。
  - (2)根据测量要求选择适当的刻度尺,填入表 3-4中。
  - (3) 用刻度尺进行测量,将测量结果填入表 3-4中。

表3-4

测量项目	估计长度(cm)	测量工具	测量结果(cm)
科学课本的长 度、宽度和厚 度	长度:		长度:
	宽度:		宽度:
	厚度:		厚度:
课桌的长度和 宽度	长度:		长度:
	宽度:		宽度:





- 2. 测量试管壁的厚度。
  - (1)如图 3-15a,将外卡尺的两 只脚尖紧贴试管外壁,使 两脚尖之间的距离等于试 管的外径,用刻度尺测出 这段距离。在试管不同的 直径方向连续测量三次, 然后把数据填入表 3-5,算 出外径的平均值。




图3-15 测量试管的厚度

注意:改变卡尺两脚尖之间的微小距离时,不要直接用手拉动。可把卡尺的某一脚在较更的物体上轻轻敲动(增大的距敲内侧;减小间距敲外侧)。从试管上取下卡尺时,必须小心操作,不能用力和震动,以防政变两脚尖的间距。

- (2)如图 3-15b,参照操作(1)用内卡尺测出试管的内径。把三次测量的数据填入表 3-5,算出内径的平均值。
- (3)根据试管外径、内径的平均值,求出试管壁的厚度,并把结果填入表 3-5中。

表3-5

实验次数	1	2	3	平均值
试管的外径(cm)				
试管的内径(cm)				
试管壁的厚度(cm)	0			10.

### 3. 测量曲线的长度。

图 3-16是从高空俯拍到的一条弯弯的河流的照片。请按如下方法粗略量出照片上河流的长度。

- (1)取一圆规,将它的两个支脚张开 0.3 cm。
- (2) 用圆规在图上将所要测量的河流分段, 每段长度为 0.3 cm。
- (3)数出曲线被分成的段数,  $n = ____$ 。
- (4) 计算图上河流的长度: \_\_\_\_\_cm。



图3-16 河流高空俯视图

# 讨论

- 1. 要使测量图上河流的长度更精确些,该怎么做?还有别的测量方法吗?
- 2. 如何测出科学课本中一张纸的厚度?



# 沙 小 档 案

# 中国古代数学家对计算π值的贡献



约2000年前,中国 古籍中就有"径一 周三"的记载。即 直径是1,圆周就 是3。



约1500年前,祖冲之计 算出π的值在3.1415926 和3.1415927之间,成为 世界上第一个把圆周率的 值精确到7位小数的人。

图3-20 中国古籍

中国古代数学家祖冲之 图3-21

由于电子计算机技术的发展, 现在已将圆周率计算到了小数点后的上亿位。

## 3.3.2 体积的测量

体积(volume)表示物体占有空间的大小。体积的国际单位为立方米 (符号为m³)。边长1m的正方体的体积为1m³。较小的体积单位常用立方厘 米(符号为 cm³)。液体体积的常用单位为升(符号为 L)和毫升(符号为 mL)。这些单位之间的关系为:

 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$  1 L = 1000 mL  $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ 



图3-22 标准集装箱的体积为38.95 m3



图3-23 用mL做单位的液态商品

形状规则的物体,如盒子、柜子及罐子等,可以通过测量有关数据,利 用公式计算出它们的体积(图3-24及图3-25)。




图3-24 长方体的体积=长×宽×高




图3-25 圆柱体的体积=π×半径<sup>2</sup>×高





在实验室中,液体的体积用量筒来测量。日常生活中,电饭煲、针筒和一 些药水瓶上所标的刻度, 也可以用来测量液体的体积。

使用量筒测量液体的体积时,首先要看清它的测量范围和最小刻度。测 量前,量筒必须放在水平面上。多数液体在静止时,液面在量筒内呈凹形, 这使得从侧面看, 液面并非一条细线, 而是具有一定厚度的表面层。读数时, 应当使量筒壁上的刻度正对自己,视线要与量筒壁垂直,与液面相齐,并以液面 层的下沿为标准, 读取刻度值(图3-26)。

如果固体既不溶于水, 也不吸水, 利用量筒也可以方便地测出它的体积。 如图3-27所示,将待测体积的小石块浸没在量筒的水中后,量筒内的水面就会 升高。浸入小石块前后量筒读数的增加值就是小石块的体积。像这样测量固体 体积的方法叫做排水法。




图3-26 量筒的读法



图3-27 排水法测固体的体积

# 工 实验2

## 测量液体和形状不规则固体的体积

# 目标

- 1. 学会用量筒测量液体的体积。
- 2. 学会用量筒测量形状不规则的固体的体积。

# 器材

刻度尺1支、量筒2个(50 mL及100 mL各1个)、小石块1块、大烧杯1个(内 装有水)、小烧杯1个、细线1条。





### 过 程

1. 观察两个量筒,了解它们的测量范围和最小刻度,填入表3-6。

表3-6

器材	测量范围	最小刻度
大量筒		
小量筒		

- 2. 测量液体的体积。
  - (1)将大烧杯中的水倒一些到小烧杯,估计这部分水的体积,填入表3-7。
  - (2)将小烧杯中的水倒入量筒中,测出水的体积,填入表3-7。
  - (3)将量筒中的水倒回到大烧杯中。
  - (4) 重复步骤(1) 及步骤(2)。

表3-7

<b>动队协</b> 会	小烧杯中水的体积(mL)		
实验次序	估计值	测量值	
1			
2			

- 3. 测量小石块的体积。
  - (1)估计小石块的体积,填入表3-8中。
  - (2) 用烧杯将适量的水(估计能够浸没石块)倒入量筒内,读出水的体积 $V_1$ ,填入表3-8。
  - (3)将小石块用细线拴住,缓缓放入量筒内的水中。当小石块被水完全 浸没时,读出此时水面所示的刻度值V<sub>2</sub>,填入表 3-8。
  - (4) 算出小石块的体积。
  - (5) 取出小石块放回原处,把量筒的水倒回烧杯中,整理好仪器。

表3-8

小石块体积的 估计值(cm³)	V <sub>1</sub> (mL)	V <sub>2</sub> (mL)	小石块体积的 测量值(cm³)

## 讨论

- 1. 有一只形状不规则的墨水瓶,如何测出这只瓶子的容积?
- 2. 如何测出软木塞的体积?





# 3.4 质量的测量

爸爸下班回家时,给你带来一盒饼干,饼干 盒上写着300 g。你知道厂家是用什么量来反映饼干的多少吗?

## 3.4.1 质量

制造一把铁铲所需的铁要比制造一枚铁钉多得多;制造一艘木船所需的木材要比制造一把椅子多得多。这表明不同的物体含有物质的多少并



图3-28 保存于巴黎国际 计量局内的国际千克原器

不相同。在科学上,用质量(mass)来反映物体含有物质的多少。

质量的国际单位是千克,也称公斤,符号为 kg。较小的质量单位常用克 (符号为g)或毫克(符号为 mg)。较大的质量单位常用公吨(符号为 t)。这些单位的关系为:

1 t = 1000 kg 1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg



# 想一想

你能说出你手上这本书的质量是多少吗?

# 《 小 档 案

## 磅和盎司

英美等国现在还经常用"磅"(符号为 lb)作为质量的单位, 1 lb = 16 盎司, 1 盎司 = 28.35 g。但国际黄金市场上交易的金银等贵金属,所用的质量单位为"盎司"(符号为 oz), 1 盎司 = 31.1035 克, 1 磅 = 12 盎司。

# 斤和两

"斤"和"两"是中国和东南亚国家过去常用的质量的市制单位,1斤=10两。 它们与国际单位的关系为:

1斤=0.5千克=500克 1两=50克

1斤=500克中国大陆的"市斤"。东南亚国家的1斤=600克。






一盒太空食品从地球上带到太空中时位置变了,但它所含物质的多少没有变,质量也就不变。钢锭被轧钢机轧成钢板(图3-29),形状改变了,但它所含物质的多少没有变,质量也不会变。一块冰块的温度升高,进而熔化成水,其温度和状态变了,但它所含物质的多少没有变,质量也不会变。综合以上所述,质量是物体固有的属性,它不会随物体的位置、形状、温度和状态的改变而改变。



图3-29 钢锭轧成钢板

# 3.4.2 质量的测量

在商店、市场和工地上,常可以见到许多测量质量的器具(图3-30)。



在实验室和工厂化 验室里,质量常用三杆天 平(图3-31)、杠杆天 平(图3-32)和物理天 平(图3-33)测量。质 量的精密测量则需使用分 析天平(图3-34)。




图3-31 三杆天平











图3-34 分析天平

在实验室的几种天平中, 三杆天平的使用比较简便。使用方法是:

- 1. 调平: 把天平放在水平面上,把三个游码都移到横梁左端的0刻度 线处。调整横梁左端的平衡螺母,使水平指针指在0刻度线上,这 时横梁平衡。
- 2. 称量:把被测物体放在秤盘上,估计物体的质量。根据估计值选择需要移动的游码。若需移动三个游码,先移动中梁游码使水平指针位于0 刻度线以下,将游码拨回一格。再移动后梁游码,使水平指针再次位于0刻度线以下,将游码拨回一格。最后移动前梁游码,使水平指针停止在0刻度线上。
- 3. 读数:将三根横梁上的读数相加就是物质的质量。
- 为了保持天平测量精确,使用时要注意:
- 1. 不能超过最大称量。每台天平能够称的最大质量叫做天平的最大称量。用天平称的物体的质量不能超过天平的最大称量。
- 2. 保持天平干燥、清洁。不要把潮湿的物体和化学药品直接放在天平盘里,以免天平锈蚀。



# 活动5

- 1. 用天平测量小石块的质量。
  - (1) 取一块小石块,估计它的质量,填入表3-9中。
  - (2) 用天平测出它的质量,填入表3-9中。

### 表3-9

	估计值(g)	测量值(g)
小石块的质量		

- 2. 用天平测量水的质量。
  - (1) 用天平测出一个烧杯的质量,填入表3-10中。
  - (2) 在烧杯中倒入适量的水(注意不要弄湿烧杯的外壁),测出烧杯和水的总质量,填入表3-10中。
  - (3) 算出烧杯内水的质量,填入表3-10中。

### 表3-10

烧杯的质量(g)	烧杯和水的总质量(g)	烧杯内水的质量(g)

# 🍑 想一想

你能用天平测出一枚回形针的质量吗?试写出测量步骤。

# 3.5 温度的测量

在种植蘑菇时,需要控制蘑菇房的温度;医生给病人看病时,往往要测量病人的体温;天气预报都要报告气温的高低。可见,温度与我们的日常生活是息息相关的。

# 3.5.1 温度和温度计

温度(temperature)表示物体的冷热程度。

温度的高低用温度计测量。实验室中常用的温度计是液体温度计,其结构如图3-34所示,它利用水银柱或酒精柱的升降来指示温度的高低。




温度的常用单位是摄氏度,用符号 $\mathbb{C}$ 表示,它是以瑞典科学家摄尔修斯的姓氏命名的。摄氏温度(Celsius temperature)是这样规定的:把水的冰点规定为 $0^{\circ}$ C,把水的沸点规定为 $100^{\circ}$ C,其间平均分为 $100^{\circ}$ G,每一等份就表示 $1^{\circ}$ C。零度以下,应读作零下多少摄氏度或负多少摄氏度。

温度的国际单位是凯尔文(Kelvin),用符号K表示,它是以英国科学家凯尔文的姓氏命名的。以K作单位的温度称为凯氏温度(Kelvin temperature)。宇宙中温度的下限大约是-273℃,这个温度叫绝对零度(absolute zero)。凯氏温度以绝对零度为起点,将水的冰点规定为273 K,把水的沸点规定为373 K,其间平均分为100等分,每一等分就表示1 K(如图3-37)。凯氏温度与摄氏温度之间的关系是:

凯氏温度=摄氏温度+273

温度的比较



位: ℃。横线间距不按比例)





# ≪ 小 档 案

### 华氏温度

在欧美国家,现在还常使用华氏温度(Fahrenheit),单位为华氏度(°F)。华氏温度是这样规定的:将水的冰点规定为32°F,将水的沸点规定为212°F。其间平均分为180等份,每一等份就表示1°F(图3-38)。

华氏温度=  $\frac{9}{5}$  × 摄氏温度+ 32




图3-38 华氏温度与摄氏 温度的比较

为了测量更大范围的温度、提高温度测量的精度或携带和使用的方便, 在生活、生产和科研上,人们发明并制造了多种类型的温度计(图3-39)。



光测高温计



红外线温度计



图3-39 温度测量仪器

# 3.5.2 常用液体温度计的正确使用

你会正确使用液体温度计测量物体的温度吗?请对照图3-40,了解操作的要求,并说明理由。



不能测量超过温度计测量范围的温度。



温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触。



一般不能将温度计从被测物体中拿出来读数。读数时视线要与温度计内液面相平。

图3-40 温度计的使用方法



## 3.5.3 体温计

人的体温(body temperature)通常指人体内部的温度,人的正常体温约为36.9℃。人的最高体温不会超过42℃。

温度相对恒定是维持人体正常生命活动的重要条件之一,当体温高于或低于正常值时都会影响人体各种机能活动,甚至危及生命。生病或广泛性外伤、大手术会引起体温升高。医生定时检查病人的体温并观察其变化,对诊断疾病具有重要的意义。

人的体温通常用水银体温计、电子体温计、红外体温计(包括耳温枪、体表温度计)等,如图 3-41。



图3-41 各种体温计

# 《 小 档 案

## 水银体温计和常用液体温度计的差别

水银体温计和常用液体温度计是我们在生活中最常用的两种温度计。通过比较,我们可以发现两者有着许多不同之处,见表 3-13。

表3-13

	常用液体温度计	体温计
	玻璃泡较小, 玻璃泡内水银较少	玻璃泡较大, 玻璃泡内水银较多
结构	内径较大	内径很小
	颈部没有弯曲的缩口 -	颈部有弯曲的缩口 ————
测量范围	较大	很小(35~42℃)
准确度	1℃	0.1℃
外形	圆柱体, 对水银柱无放大作用	三棱柱形, 对水银柱有放大作用
庙田士建	不能离开被测物体读数	可以离开被测人体读数
<b>使用方法</b>		下次使用前要用力向下甩



# 3.6 时间的测量

你每天来上学,需要知道路上花费多少时间(time);学校每一节课所需的时间,都要预设好;火车在两个站点之间的行驶,都有规定的时间。任何事物的进展和变化都伴随着时间的流逝,因此,需要对时间进行精确的测量和描述。

# 3.6.1 时间的测量方法

# ≪ 小 档 案

### 古代测量时间的方法

时间的测量总是与某种可重复的运动紧密联系的。古代人根据这个原理发明了许多测量时间的工具(图 3-42)。



香钟: 当香把线烧断时, 小铜铃落到金属盘里会发出声音。



日晷:太阳在天空中移动时,中间晷针的影子也会随着移动。



沙漏(仿制):上方沙粒从中腰小孔全部流到下方的时间为一个时辰。把沙漏倒过来后,又开始第二个时辰。

图3-42 古代测量时间的工具

时间的国际单位为秒(符号为 s),常用的单位还有小时(符号为 h)及分(符号为 min)。它们之间的关系为:

 $1 h = 60 \min 1 \min = 60 s$ 



# 想一想

你认为男、女同学跑完100 m 大约各需要多少时间?





日常生活中,我们一般用钟表来测量时间。当需要比较精确地测量时间时,我们可以使用秒表,而原子钟则能使科学家更精准地测量时间(图 3-43)。







绝钟是目前世界上精度最高的钟,其精度可达到2000万年内的误差在1s以内。



机械秒表



电子秒表

图3-43 计时工具

# 活动8

1. 两个同学合作,一个同学用左手手指相隔数秒钟在桌面上敲击2下,并 观看手表,记录两次敲击之间的时间间隔。另一同学估计这个时间的长 短。两个同学再互换角色各做3次,并在表3-14中记录自己估计的时间与 同学测出的时间。

表3-14

	1	2	3
估计时间(s)			
测量时间(s)			

2. 按图3-44的方式,用右手轻按左手脉门,感觉自己脉搏的跳动。借助手表,测量自己脉搏每分钟跳动的次数,并与其他同学交流。 我的脉搏每分钟跳动\_\_\_\_次。 班上同学中,脉搏每分钟跳动最多的是

\_\_\_\_次,最少是\_\_\_次,平均是\_\_\_次。



图3-44 测脉搏





## 3.6.2 秒表的使用


秒表的使用比一般钟表的使用要复杂些。不同的秒表,外观结构及使用 方法也有所不同,我们在使用时要根据说明书,按要求进行操作。

例如图3-43所示的机械秒表,在秒表的正上方有一表把,上有按钮。秒表在使用前要旋动按钮,上紧发条,这样才能为秒表指针的走动提供动力。秒表的正面是一个大表盘,大表盘中有小表盘。秒针沿大表盘转动,每转动一圈为30s,分针沿小表盘转动,每转动一圈为15 min。秒表小表盘的两个数字之间的刻度用不同颜色分为两段,指针指在前段表示前30s,指在后段表示后30s。分针和秒针的读数之和就是所测的时间长短。

使用机械秒表时,用大拇指按下按钮,指针开始走动;再按下按钮,指针停止走动,进行读数;再按一次,指针回零,准备下一次计时。

操作秒表时应当注意:

- 1. 给秒表上发条时不要过紧,以免损坏发条。
- 2. 按秒表的按钮时用力不要过猛,以防损坏机件。
- 3. 防止摔破秒表,不使用时要将秒表放回盒中。





### 2. 秒表的使用。

- (1)用大拇指按下秒表的按钮, 启动秒表。
- (2)估计过了 20 s 后再按下秒表的按钮, 使秒表指针停止走动。重复进行 三次, 并在表 3-15 中记下秒表的读数。
- (3) 按步骤 1 及步骤 2 的方法,测出 1 min 及 2 min 的时间,重复进行三次,并在表 3-15 中记下秒表的读数。

表3-15

	第一次	第二次	第三次
20 s			
1 min			
2 min			

# ≪ 小 档 案

### 生物钟

生物钟又称生理钟,它是生物体内的一种无形的"时钟",是生物体内生命活动的内在节律。

许多生物都存在着有趣的生物钟现象。例如, 危地马拉有一种第纳鸟, 每过 30 min 左右就会叫一阵子, 被当地人称为"鸟钟"; 非洲密林里有一种报时虫, 每过 4h 左右就变换一种颜色, 被称为"虫钟"; 南非有一种大叶树, 它的叶子每隔 2h 左右就翻动一次, 被称为"活树钟"。

人体内也存在生物钟。它能根据大脑的指令,调节全身各种器官以24 h 为周期发挥作用。如果作息时间严重偏离人体原来的生物钟,就会影响人体 的健康。



1. 单凭我们的感官不能对量的大小做出精确的判断,测量需要借助专门的工具。要测量某个量的大小,首先必须对这个量的大小规定一个标准,即单位。



### 2. 有关量的测量工具及单位:

测量内容	测量工具	单位	单位换算关系
长度	刻度尺	km, m, cm, mm	$1 \mathrm{km} = 1000 \mathrm{m}$ $1 \mathrm{m} = 100 \mathrm{cm} = 1000 \mathrm{mm}$
面积	刻度尺	$km^2$ , $m^2$ , $cm^2$ , $mm^2$	$1 \mathrm{km}^2 = 1000000 \mathrm{m}^2$ $1 \mathrm{m}^2 = 10000 \mathrm{cm}^2 = 1000000 \mathrm{mm}^2$
体积	刻度尺,量筒	m <sup>3</sup> , L, cm <sup>3</sup> (mL)	$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ 1  L = 1000  mL $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$
质量	天平	t, kg, g, mg	1 t = 1000 kg 1 kg = 1000 g = 1000000 mg
时间	钟、表	h, min, s	1 h = 60 min = 3600 s
温度	温度计	℃, K	0℃对应 273 K



# 一、选择题

1	下列单位的换算过程中,	正确的是(	) _
1 .	1 7 1 1 2 1 1 1 1 7 3 7 7 7 7 7 1 1 1 1		/ 0

A 
$$3 \text{ cm} = 3 \text{ cm} \div 100 = 0.03 \text{ m}$$

A. 
$$3 \text{ cm} = 3 \text{ cm} \div 100 = 0.03 \text{ m}$$
 B.  $3 \text{ cm} = 3 \text{ cm} \div 100 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$ 

C. 
$$3 \text{ cm} = 3 \text{ cm} \times \frac{1}{100} \text{ m} = 0.03 \text{ m}$$

C. 
$$3 \text{ cm} = 3 \text{ cm} \times \frac{1}{100} \text{ m} = 0.03 \text{ m}$$
 D.  $3 \text{ cm} = 3 \text{ cm} \times \frac{1}{100} \text{ m/cm} = 0.03 \text{ m}$ 

# 2. 将一个长8 cm、宽5 cm的长方形,剪成最大的正方形,其面积将减少( )。

- A.  $15 \text{ cm}^2$  B.  $25 \text{ cm}^2$  C.  $36 \text{ cm}^2$  D.  $64 \text{ cm}^2$
- 3. 下列物体中,质量最接近50 g的物体是()。
  - A. 一瓶牛奶
- B. 一粒鸡蛋 C. 一枚10仙硬币 D. 一张椅子
- 4. 将手指放入盛水的烧杯中,感到不冷不热,则烧杯中的水温接近于( )。
  - A. 60℃
- B. 50°C
- C. 35℃ D. 25℃
- 5. 下列过程所经历的时间最接近1s的是( )。
  - A. 人的眼迅速眨一下
     B. 人正常呼吸一次

     C. 人的心脏正常跳动一下
     D. 人正常步行10 m





### 二、简答题




图3-46 比较AB和CD的长短




图3-47 测量木板

- 2. 一个同学用刻度尺测量一块木板的长度,其做法如图3-47所示。请你说出这个同学测量中存在的错误。
- 3. 一位同学测量了几个物体的长度,但在记录数据时忘了写上单位,请你帮他补上。

王磊的身高: 1.56\_\_\_\_; 课桌的长度: 70\_\_\_\_; 指甲的宽度: 8\_\_\_\_。

4. 如图3-48所示,小龙用一个周长为60 cm的轮子沿着一段曲线路段滚动,如果轮子滚过该曲线路段共转动了118圈,则该曲线路段的总长度为多大?根据本题尝试说明火车、汽车上记录行驶路程的里程表测量车辆行驶的里程数的原理。



图3-48 测量曲线的长度





- 5. 有a、b两根尺子,尺a的最小刻度是毫米,尺b的最小刻度是厘米。为了安装玻璃而测量门窗的尺寸,你认为应当选用哪根尺子?
- 6. 如图3-49所示,某同学用量筒和水测量小石块的体积。请把有关的数据填入表3-16中。

表3-16

量筒内水的体积 (mL)	水和石块的总体 积(mL)	石块的体积(cm³)




图3-49 测量小石块的体积

- 7. 中国神舟飞船上的航天员所穿的舱内航天服每套质量约10 kg, 合\_\_\_\_\_\_g。 当航天员到达太空时, 航天服的质量将\_\_\_\_\_(变大、变小、不变)。
- 8. 在使用温度计测液体的温度的实验中, 请按正确的顺序把下列步骤重新排列:

①对温度计读数 ②放一段时间,待示数稳定 ③估计被测液体的温度

- ④从液体中取出温度计 ⑤观察它的测量范围 ⑥选取适当的温度计
- ⑦认清此温度计的最小刻度 ⑧把温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中
- 9. 图3-50为一秒表表面指针指示图。其读数为\_\_\_\_\_s。




图3-50 秒表的读数