

试卷(2)

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									
阅卷人									

一、作水平线 AB 的三面投影。已知点 A 距 H 面为 15，距 V 面为 5，距 W 面为 10，AB 与 V 面夹角为 30°，实长为 30，点 B 在点 A 的左前方。（10 分）




二、已知直线为 AC 为正平线，试补全平行四边形 ABCD 的水平投影。(12 分)




三、根据已知视图补画第三视图或视图中所缺的图线。(16 分，每题 8 分)


1.




2.




四、在指定位置将主视图画成全剖视图。(12 分)




五、在指定位置画出移出断面图(键槽深 3mm)。(8 分)



六、改正双头螺柱连接中的错误画法。(12 分)



七、画出齿轮的两个视图，已知 m=3mm，z=20，写出主要计算式。(10 分)



八、读零件图并回答下列问题。(20 分)

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图或断面图?

（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）说明Φ40H7 的意义。


（4）说明 M8—7H 的含义。

（5）标出各剖视图的剖切平面位置。

（6）说明符号


⊥	Φ0.05	c

的含义。




答案

一、作水平线 AB 的三面投影。已知点 A 距 H 面为 15，距 V 面为 5，距 W 面为 10，AB 与 V 面夹角为 30°，实长为 30，点 B 在点 A 的左前方。




二、已知直线为 AC 为正平线，试补全平行四边形 ABCD 的水平投影。




三、根据已知视图补画第三视图或视图中所缺的图线


1.




2.




四、在指定位置将主视图画成全剖视图。




五、在指定位置画出移出断面图(键槽深 3mm)。



六、改正双头螺柱连接中的错误画法。



七、画出齿轮的两个视图，已知 m=3mm，z=20，写出主要计算式。



d=mz=3╳20=60mm

da=m(z+2)=66mm

df=m(z-2.5)=52.5mm

八、读零件图并回答下列问题.

（1）该零件采用了哪些视图、剖视图或断面图?

（2）指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

（3）说明Φ40H7 的意义。

（4）说明 M8—7H 的含义。

（5）标出各剖视图的剖切平面位置。

（6）说明符号

⊥	Φ0.05	c

的含义。

答案：

（1）该零件图中，主视图采用了局部剖视图，左视图采用半剖视图，俯视图采用全剖视图。


（2）长度方向的基准是长度对称线，高度方向基准是零件底边，宽度方向基准是宽度对称线。

（3）Φ40H7 表示：基本尺寸为Φ40 的孔，H7 为公差带代号，H 为基本偏差代号，7 为公差等级。

（4）M8—7H 表示，公称直径为 8mm 的普通螺纹，M 为螺纹代号，7H 为中径的公差带代号。

（5）（图略）

6.表示主视图中右侧Φ40H7 孔的中心轴线相对于左侧Φ40 孔的中心轴线的同轴度公差为Φ0.02。


技术要求
未注铸造圆角R2~4
其余
A
A-A
100
132
154
192
124
114
52
68
59
37
24
16
15
13
6
R10
4-φ13
M12×1.5-7H
M8-7H
φ25
φ30
φ54
φ84
φ95H8
φ40H7
φ44H7
φ50
φ0.03 B
φ0.03 C
比例 1:2
材料
设计
制图
审核