
试卷(7)


画法几何及机械制图

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										


一、已知直线 AB 的两面投影。（1）完成其第三面投影；（2）设直线 AB 上一点 C 距 H 面 25,完成点 C 的三面投影。（10 分）




二、作一直线 MN，使 MN//AB,且与直线 CD、EF 相交。（10 分）




三、求圆柱被截切后的 W 面投影。（10 分）




四、补画相贯线的 V 面投影。（10 分）




五、根据主左视图，求作俯视图。（10 分）




六、根据主俯视图，求作左视图。（10 分）



七、将主视图改画成全剖视图。（10 分）




八、判断下列螺纹画法的正误，正确的打“ √ ”,错误的打“ × ”。（8 分）



（ ）　　（ ）　　（ ）　　（ ）

九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。（12 分）


（1）说明Φ20f7 的含义：Φ20 为 _____，f7 是 _____ 。

(2) 说明 

含义：符号⊥表示 _____ ，数字 0.03 是 _____ ，A 是_____。


（3）指出图中的工艺结构：它有 _____处倒角，其尺寸分别为 _____,有_____ 处退刀槽,其尺寸为 _____ 。

(4) 图中的粗糙度标注有_____处错误.




答案：


一、已知直线 AB 的两面投影。(1）完成其第三面投影；(2）设直线 AB 上一点 C 距 H 面 25,完成点 C 的三面投影。(10 分）




二、作一直线 MN，使 MN//AB,且与直线 CD、EF 相交。(10 分）




三、求圆柱被截切后的 W 面投影。（10 分）




四、补画相贯线的 V 面投影。（10 分）




五、根据主左视图，求作俯视图。（10 分）




六、根据主俯视图，求作左视图。（10 分）



七、将主视图改画成全剖视图。（10 分）



八、判断下列螺纹画法的正误，正确的打“ √ ”，错误的打“ × ”。（8 分）



（×）　（√）　（×）　（×）


九、读齿轮轴零件图，在指定位置补画断面图，并完成填空题。(12 分)

(1)说明Φ20f7 的含义：Φ20 为 _基本尺寸___，f7 是 _公差带代号_____ 。

(2)说明 ⊥ 0.03 A 含义：符号⊥表示 __垂直度___ ，数字 0.03 是 __公差__ ，A 是__基准符号__。

(3) 指出图中的工艺结构：它有 ___2_____处倒角，其尺寸分别为 _c2 和 c1.5___，有___1_____ 处退刀槽，其尺寸为 ____2×2_____ 。

(4) 图中的粗糙度标注有___2_____处错误.



模数	m	2
齿数	z	18
压力角	α	20°
精度等级	8-7-7-De	
齿厚	3.142	
配对齿数	图号	6503
	齿数	25

齿 轮 轴			比例	数量	材料
					45
制图					
校核					