

检查报告




大注公

时间: 2023-09-22

文件名:智能车驱动板

层数: 2 PCB板厚: 1.60 数量: 5 尺寸: 86.00*34.09 mm



PCB:¥37.40

原价: 87.4, 优惠价: 50


完成铜厚: 1oz 线宽线距: 6 mil 最小孔径: 0.25 mm 表面工艺: 有铅喷锡 阻焊颜色: 绿色 字符颜色: 白色


SMT ¥0.00

646.00 贴片面数: 1 贴片种类: 8 贴片焊盘: 192 是否插件: 0 插件种类: 5 插件焊盘: 21

| 基础参数 | 线宽/线距 | 8.00/6.00mil | | |
|------|-------|--------------|--|--|
| | 锣长分析 | 82.5837米/㎡ | | |
| | 沉金面积 | 28.00% | | |
| | 飞针点数 | 230 | | |
| | 利用率 | 88.2148% | | |

温馨提示:文件尺寸小,会影响贴片组装工序,建议尺寸大于7*7cm,优化尺寸可通过加





| 类型 | 检查项 | 检查子项数 | 结果 | | |
|--------------|-----------------|-------|---------------|--|--|
| | 开短路 | 1 | 通过 | | |
| | 电气信号 | 4 | 不通过 9 | | |
| | 最小线宽 | 1 | 通过 3 | | |
| | 最小间距 | 3 | 通过 918 | | |
| | SMD间距 | 2 | 通过 12 ,不通过 40 | | |
| PCB_线路分析 | 最小焊盘 | 3 | 通过 142 | | |
| | 网格铺铜 | 2 | 通过 | | |
| | 孔环大小 | 2 | 通过 206,不通过 96 | | |
| | 孔到线 | 到线 5 | | | |
| | 板边距离 | 2 | 通过 82 | | |
| | 孔上焊盘 | 4 | 通过 | | |
| | 孔槽大小 | 8 | 通过 21 | | |
| | 孔到孔 | 4 | 通过 79 | | |
| DCD 5171/\+C | 孔到板边 | 4 | 通过 | | |
| PCB_钻孔分析 | 孔密度 | 1 | 通过 | | |
| | 特殊孔 | 2 | 通过 | | |
| | BoreHoleAnomaly | 3 | 通过 | | |
| | 阻焊间距 | 2 | 通过 12 ,不通过 19 | | |
| PCB_阻焊分析 | 阻焊少开窗 | 1 | 通过 | | |
| | 锡膏面积 | 1 | 通过 | | |
| PCB_字符分析 | 丝印距离 | 1 | 通过 1 ,不通过 68 | | |

| ASS_器件分析 | 元器件间距 | 2 | 通过 113,不通过 1 |
|-----------|----------|----|--------------|
| | 器件到边缘 | 3 | 未分析 |
| | 器件丝印 | 0 | 未分析 |
| | 引脚不匹配 | 2 | 未分析 |
| | 位号长度 | 0 | 未分析 |
| | 插件器件 | 1 | 通过 |
| ASS_引脚分析 | 引脚到SMD焊盘 | 5 | 未分析 |
| | 通孔引脚 | 6 | 未分析 |
| | 按压引脚 | 4 | 未分析 |
| ASS_焊盘分析 | Chip 焊盘 | 60 | 未分析 |
| | 焊盘连线 | 1 | 未分析 |
| ASS_光学点分析 | Mark点 | 1 | 不通过 |
| | Mark点分析 | 3 | 通过 |

| 序号 | 检查项 | 规则 | 分析 值 | 问题描述 | 问题图片 | 建议 | 数量 | 等级 |
|----|--------------------|----------|-------------|--|------|--------------------------------|----|----------|
| 1 | 电气信号_ 孤立铜 | -,-,- | 异常 | 您的设计存在"孤立铜",可能会影响电气性能, | | 建议排查问题。 | 9 | 危险 |
| 2 | SMD间距_ 焊盘间距 | 6,8,10 | | 您的"SMD焊盘"最小间距为7.87mil会影响生产效率、品质良率,而且存在连锡隐患, | | 建议 "SMD焊 盘" 最小间距 ≥ 8 mil | 40 | <u> </u> |
| 3 | 孔环大小 _Via孔环 | 6,7,8 | 5.00 mil | 您的"过孔孔环"最 小为5.00mil会影响产 品可靠性, | | 建议 "过孔孔 环" 最小环 ≥ 5 mil | 88 | 藝告 |
| 4 | 阻焊间距_ 阻焊桥 | 5,5.5,6 | 0.10 mm | 您的文件"阻焊间 距"小于3.81mil,可 能无法保留阻焊桥, 影响焊接的可靠性, | | 建议间距 ≥0.15mm | 19 | 危险 |
| 5 | 丝印距离_字符到阻 焊 | 4,5,6 | 0.00 mil | "字符到阻焊"极限为≥8mil、小于8mil则生产的难度更大、存在字符上焊盘的风险、影响品质良率;您的"字符到阻焊"为0mil, | | 建议"字符到 阻焊"改为 ≥12mil | 64 | 危险 |
| 6 | 元器件间 距_器件间 距 | 20,30,40 | 异常 | 器件间距不足相互干 涉,可能存在器件焊 接困难或无法返修。 | | 建议器件布局移至安全距离 | 1 | 警告 |

| 7 | 器件到边 缘_器件到 导轨边 | 35,150,1€ | 未分析 | 器件到导轨距离不足,SMT加工时可能存设备导轨撞飞器件无法焊接的风险, | 建议器件离板 边预留足够位 置 | 1 | 危险 |
|---|----------------------|-----------|-----|--|------------------------|---|----|
| 8 | 器件到边 缘_矮器件 到板边 | 35,150,16 | 未分析 | 器件到板边距离不足,铣削或分板剪切刀具需要预留足够的空间及机械加工时有撞坏器件风险, | 建议器件离板 边预留足够位 置. | 4 | 危险 |