
$\pi_F = -\Phi^{-1}(P(\text{system failure}|\text{loss of edge } j))$
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6