
## Fahrzeugmechatronik I Aktoren



Prof. Dr.-Ing. Steffen Müller M.Sc. Osama Al-Saidi


Fachgebiet Kraftfahrzeuge • Technische Universität Berlin

# Allgemeine Betrachtungen Mechatronisches System




#### Allgemeine Betrachtungen

#### Aktoren – Wirkungsweise und gängige Wandler




#### Allgemeine Betrachtungen Energie und Leistung beim Energiewandler



#### Seite 5


## Allgemeine Betrachtungen Verlustleistung und Wirkungsgrad des Energiewandlers



Verlustleistungen und Wurzungsgrade betiellen sich üblichesweise auf Enstande mit Ei= const. Vew. alEi zu,

Dann giet fins die Verlus tleis tung Prerlust Prerlust:  $\hat{Q} = p^{2n} - p^{2n}$ und fins den Withungs grand y  $V = \frac{p^{2n}}{p^{2n}}$ 

## Allgemeine Betrachtungen Behandlung eines Energiewandlers als Vierpol




#### Allgemeine Betrachtungen Potenzial- und Flussgrößen von Energiewandlern

Leistungsform	Potenzialgröße p	Flussgröße f	Leistung P= p f
mechanisch translatorisch	They F	Greschw. V	FU
mechanisch rotatorisch	noment M	Dretizeschw. W	nes
elektrisch	Spanning U	Show 5	uz
fluidisch	Doner sp	Volumens from V	2 p V
thermisch	Temp st	Wasmelentwest 9-A	AT ZA

# Allgemeine Betrachtungen Wirkungsgrade gängiger Wandler


$P^{ab} = P_2$ $P^{zu} = P_1$	mechanisch translatorisch	η	mechanisch rotatorisch	η
mechanisch translatorisch	$\uparrow F_1, v_1 \qquad \downarrow F_2, v_2$	F202 F121	$F_1, v_1$ $M_2, \omega_2$	M262 F, v1
mechanisch rotatorisch	$F_2, v_2$ $M_1, \omega_1$	#202 Mrw1	$M_1, \omega_1$ $M_2, \omega_2$	M2W2 M2 W1
elektrisch	Elektromagnet $U_1$ $F_2$ , $V_2$	42 N2 U1 91	Elektromotor $I_1$ $M_2, \omega_2$ $U_1$	M262
fluidisch	Hydrozylinder $F_2, v_2$ $\dot{V_1}, \Delta p_1$	4202 492 VA	$\begin{array}{c c} M_2, \omega_2 & \textbf{Fluidmotor} \\ \hline & & \\ \hline \\ \hline$	Ma Wz ACI VI

# Elektromechanische Wandler Klassifizierung




#### Elektromechanische Wandler Übersicht der behandelten Motorprinzipien

#### Elektromechanische Wandler / Aktoren




# Grundgleichungen elektromechanische Wandler


#### Lorentzkraft - Kraftwirkung auf einen Leiter



Elementarmaschine




Leiter im magnetischen Fluss





Fur dem Belong der dorentzbraft grei |Fil = J | E | B | Sin x (E,B) Mit E I B |Fil = Fi = JeB ]

## Grundgleichungen elektromechanische Wandler

### Induktion – Spannungsänderung bei Ф-Anderung








Magnetische Fluss einer Strom durchflossenen Spule

$$\overline{\Phi} = S B a A = ho h u y n A cos \neq (B, A)$$



# Grundgleichungen elektromechanische Wandler Induktion – Spannungsänderung bei Ф-Änderung

deuzsches bieseh

Die Judurthousspaur ung ist so jepolt, dass sie durch einen vou iles erengten Strom des Ursacen des Judurthous vorjamjes entgegenwirken Raun

Seite 14

### Gleichstrommotor Allgemein

- 1832: Erster Generator von H. Pixii (Franzose) mit rotierenden Hufeisenmagneten
- 1860: Entwicklung der Ringwicklung und dem vielteiligen Stromwender durch A. Pacinotti
- 1866: Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips durch Werner v. Siemens, Aufbau der nach heutigen Maßstäben "ersten" elektrischen Maschine


Mit Einführung des Drehstroms 1890 verloren die Gleichstrommaschinen ihre beherrschende Marktstellung an die Asynchron- und Synchronmaschinen. Im Bereich der drehzahlgeregelten Antriebe behauptet die Gleichstrommaschine noch immer einen bedeutenden Marktanteil.

#### **Einsatzgebiete:**

Unterhaltungselektronik, Spielzeuge, Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Kfz-Elektrik, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen, Walzstraßen, Fahrmotoren für Nahverkehrsbahnen.

#### **Gleichstrommotor**

#### Momentenwirkung auf eine Leiterschleife







$$M_L = 2F_L + sin 2$$

$$= 25 R + sin 2$$


$$= 5 R + sin 2$$






#### **Gleichstrommotor**

#### **Motormoment mit Kommutator**





The das Motor moment My gier

MM = MA D B A [Sind] weger

Momental


Fri das wither Modor moment


expect sich somit

MM =  $\frac{1}{\pi}$  S MA D B A sind dd

Seite 17

### Gleichstrommotor Prinzipskizze einer Gleichstrommaschine






Seite 18

#### **Gleichstrommotor**

#### $U_{ind}$ bei einem Gleichstrommotor



Hina = UAB dA = UAB of (A cos x)

= - MABA sind WR

Fin die mittere molnzierte Spormung

Uind = 1 5 mg BA sind del WR

Seite 19

#### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!