#### 题目1:

(1)

% 此处 H、A 矩阵的行顺序也必须按照同样的能量种类排列

$$Z = H * A$$

$$Z_{1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_{2} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_{3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.8 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(3)

支路能量流向量: 
$$V = [V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7, V_8, V_9]^T$$
 $V_{in} = [V_1 + V_2, V_3]^T$ 
 $V_{out} = [V_1 + V_4, V_8 + V_9, V_6]^T$ 

能源枢纽综合方程如下:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} V = \begin{bmatrix} V_{in} \\ V_{out} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.8 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$
为不可逆矩阵,选择最

大无关组形成 Q<sub>B</sub>

$$Q_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad Q_F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0.8 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
 Y 按照 Q 相同的极大无关组选取方法,分解为  $Y_B$ 与  $Y_F$ 

$$\mathsf{Y}_\mathsf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \; \mathsf{Y}_\mathsf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


由  $V_{\text{out}}$ =  $[-Y_BQ_B^{-1}R \quad Y_F - Y_BQ_B^{-1}Q_F]\begin{bmatrix} V_{in} \\ V_F \end{bmatrix}$ ,将以上各矩阵带入此式,可得:

$$\mathbf{V}_{\text{out}} = \begin{bmatrix} 1 & 0.3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0.8 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{in} \\ V_F \end{bmatrix}$$

自由度分析:Q矩阵的行数为6,支路数为9,自由度为3

#### 题目 2:

对该多能源系统进行标准化建模如下:



参数: CHP 气转电效率 $\eta_1 = 0.3$ , 气转热效率 $\eta_2 = 0.4$ 

CERG 电转冷效率 $\eta_3 = 3$  WARG 热转冷效率 $\eta_4 = 0.8$  AB 气转热效率 $\eta_5 = 0.95$ 

节点数据: 定义输入节点为-1, 输出节点为0

Bus number	Parameter_电	Parameter_气	Parameter_冷	Parameter_热
-1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1	0.3	0	0	0.4
2	0	0	3	0
3	0	0	0.8	0
4	0	0	0	0.95

% 此处对 bus 矩阵的参数部分进行了修改,便于编程,参数写入矩阵的位置规定为"转换为"的能源类型对应的列。例如:气转化为电的效率为 0.3,则 0.3 写在 parameter\_电对应的列。

### 支路数据:

对支路类型(Branch type)的定义: 电、气、冷、热分别为 1、2、3、4

**************************************		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**/ * · · · · · · · ·
Branch number	Branch_type	From	То
1	1	-1	0
2	1	-1	2
3	1	1	2
4	2	-1	1
5	3	2	0
6	1	1	0
7	4	1	0
8	4	1	3
9	3	3	0
10	2	-1	4
11	4	4	3
12	4	4	0


### 结果显示:

## Α矩阵:

А	A{1, 1}																						
	1		2		3		4		5		6		7	8		9		10		11		12	
1		0		0		-1		0		0		-1	0		0		0		0		0		(
2		0		0		0		1		0		0	0		0		0		0		0		(
3		0		0		0		0		0		0	-1		-1		0		0		0		(
A	A{1, 2}																						
	1		2		3		4		5		6		7	8		9		10		11		12	
1		0		1		1		0		0		0	0		0		0		0		0		0
2		0		0		0		0		-1		0	0		0		0		0		0		C
P	A{1, 3}		2		3		4		5		6		7	8		9		10		11		12	
1	•	0	_	0	,	0	7	0	,	0	U	0	, 0	U	0		-1	10	0	- 1.1	0	12	C
2		0		0		0		0		0		0	0		1		0		0		1		0
А	A{1, 4}																						
	1		2		3		4		5		6		7	8		9		10		11		12	
1		0		0		0		0		0		0	0		0		0		1		0		0
2		0		0		0		0		0		0	0		0		0		0		-1		-1

从上至下依次为 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>4</sub>

# H矩阵:



从上至下依次为 H<sub>1</sub>、H<sub>2</sub>、H<sub>3</sub>、H<sub>4</sub>

# z矩阵:

	1	2		3		4	5		6		7	8	9	10	11	12
1	0		0	-	1	0.3000		0	-	1	0	0	0	0	0	
	0		0		0	0.4000		0		0	-1	-1	0	0	0	
Z{1,	, 2}															
	1	2		3		4	5		6	1	7	8	9	10	11	12
	0		3		3	0		-1		0	0	0	0	0	0	
Z{1,	, 3}	7								7		7				
	1	2		3		4	5		6		7	8	9	10	11	12
	0		0	(	0	0		0		0	0	0.8000	-1	0	0.8000	
Z{1,	, 4}															
	1	2		3		4	5		6		7	8	9	10	11	12
	0		0		0	0		0		0	0	0	0	0.9500	-1	

从上至下依次为 Z<sub>1</sub>、Z<sub>2</sub>、Z<sub>3</sub>、Z<sub>4</sub>

## X矩阵:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

#### Y矩阵:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	0	3 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

代码见: question2.m

题目 3:

先算出 V<sub>in</sub>与 V<sub>out</sub> 的关系

由公式  $V_{\text{out}} = \begin{bmatrix} -Y_B Q_B^{-1} R & Y_F - Y_B Q_B^{-1} Q_F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{in} \\ V_F \end{bmatrix}$ ,C 矩阵如下图所示


	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0.3000	-0.3333	0	0	-0.3158	-0.3158
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0.4000	0	0	-1.2500	0.5789	0.5789

本题中由于考虑分布式光伏,则在电负荷侧应当加以修正,则以 V1 至 V12 作为变量,价格作为目标函数,输入输出平衡关系、支路传输容量限制作为约束条件,利用 gurobi、yalmap 进行线性优化求解,得出结果

一天内最优运行成本: 4744419.1915 元 系统 24 小时电输入和气输入数据与曲线:

	,,,	3 11147	11147	•				
小时	1	2	3	4	5	6	7	8
电输入	318.85	332.64	316.97	322.81	305.41	312.25	288.71	292.51
小时	9	10	11	12	13	14	15	16
电输入	335.36	172.34	161.99	160.46	165.68	232.13	267.76	286.67
小时	17	18	19	20	21	22	23	24
电输入	291.08	316.91	223. 59	267.70	288.98	283.02	316.92	320.02
			2	4 小时电输)				
小时	1	2	3	4	5	6	7	8
气输入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小时	9	10	11	12	13	14	15	16
气输入	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	147.60	156.35	185.30
小时	17	18	19	20	21	22	23	24
气输入	181.55	148.35	251.78	130.93	97.20	78.68	0.00	0.00
			2	4 小时气输)				

曲线:



代码见: question3.m