

INFORME DE TASACION Nº 722 - 2010 - 10547

1. ANTECEDENTES GENERALES:

CLIENTE

OMAR ALIDIN VALDERAS DIAZ

R.U.T.

: 6.914.190-0

DIRECCIÓN

: DONALD CANTER Nº16

COMUNA

: VALDIVIA

RUBRO ACTIVIDAD

: TRANSPORTE DE PASAJERO : TRANSPORTE DE COLECTIVO

EJECUTIVO

: OLGA HAYDEE SIERRA CERON

SUCURSAL

: LOS TORREONES - 722 VALDIVIA

2. ANTECEDENTES ESPECIFICOS

VEHICULO

: AUTOMOVIL

Nº MOTOR

GA16752997Y

CIUDAD : VALDIVIA

REGION : DE LOS RÍOS

MARCA

: NISSAN

TIPO MOTOR

: 4 CIL. EN LINEA

MODELO

: B31001 V16

CILINDRADA

; 1,6 LITROS : 105 HP @ 6.000 RPM

AÑO COLOR 2010 : NEGRO POTENCIA V.I.N.

: 3N1EB31S9ZK749826

I.R.V.M.

: BJRW.51-K

TRACCION

: 4X2

PROCEDENCIA

: MEXICO

CAJA DE CAMBIOS : 5 VEL + REVERSA

2.1. DESCRIPCION DEL BIEN TASADO

Automóvil Nissan modelo V16 tipo BEAB13, motor 4 cilindros en línea modelo GA16DNE, el equipamiento es estandar, posee alarma y apertura de maletero desde el interior.

Al momento de la inspección se revisó la siguiente documentación: Solicitud de transferencia Nº 5830321 del 5 de Julio de 2010 Factura de Compra Nº 10776 del 2 de Julio de 2010

2.2. DESCRIPCION DE ESTADO DEL BIEN

Al momento de la inspección, el odómetro del camión indicaba 18 kilómetros, este se encuentra en nuevo en las dependencias de la automotriz Tecnosur en Valdivia.

3. VALORIZACION:

DETALLE	VALOR EN PESOS	VALOR EN UF
VALOR TASACION	5.000.000	235,67
VALOR LIQUIDACION	4.000.000	188,53
VALOR TOTAL SEGURO	5.000.000	235,67
UF EN \$: 21.216,28		FECHA : 05-jul



CRISTÓBAL JOSÉ CÁRDENAS AGÜERO INGENIERO MECÁNICO

722 - 2010 - 10547

3.1. JUSTIFICACION VALOR TASACION

El Valor de Tasación se obtuvo a partir del precio lista del vehículo y valor indicado en factura.

4. ANTECEDENTES DE LA TASACIÓN

FECHA DE SOLICITUD DE TASACION FECHA DE INSPECCIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN LUGAR DE INSPECCIÓN 2 de Julio de 2010

: 3 de Julio de 2010

: Automotriz Tecnosur - Avda Alemania

4.1. OBJETIVO DE LA TASACIÓN

Constituir Garantia

4.2. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

El vehiculo se utilizará como colectivo en labores de transporte de pasajeros

4.3. RECOMENDACIÓN DE GARANTIA

Buena Garantia

5. FOTOGRAFIA









CRISTÓBAL JOSÉ CÁRDENAS AGÚERO INGENIERO MECÁNICO