ENG-002 多个主站同时写同一寄存器

编号：ENG-002

分类：engineering 严重度：major

关键词：多主站 / 冲突 / 值被改回 / 并发写

现象与根因：两个及以上主站（上位机、触摸屏、另一套系统）同时写同一寄存器，后写覆盖先写，表现为值莫名跳变。

排查步骤：

1. 盘点所有可能写该地址的设备（HMI、SCADA、另一台上位机）

2. 确认 PLC 程序是否也在写该地址

3. 用监控表观察写入后是否被立即改写

处置措施：划分写权限：每个寄存器只由一个主站负责写入，其余只读。

规范依据：工程实践；系统点位表管理规范

复现方式：两台上位机同时周期性写同一 D 寄存器