MB-005 异常码 0x06 从站忙

编号：MB-005

分类：modbus-exception 严重度：minor

关键词：0x06 / 从站忙 / Slave Device Busy / 重试

现象与根因：从站正在处理长耗时任务，无法立即响应。通常是轮询周期短于从站处理周期，或上位机并发请求过多。

报文（接收）：000500000003018306

报文解析：FC=0x83 EXC=0x06

排查步骤：

1. 降低轮询频率 / 增大请求间隔

2. 确认没有多个主站同时轮询同一从站

3. 确认单条请求的数量字段不是过大

处置措施：上位机加退避重试（如 200ms 后重试 3 次），并把轮询间隔调到大于从站处理时间。

规范依据：Modbus Application Protocol Specification V1.1b §7

复现方式：以 10ms 周期高频轮询