RTU-001 波特率不匹配

编号：RTU-001

分类：serial 严重度：critical

关键词：波特率 / 9600 / 19200 / 串口参数

现象与根因：主从双方波特率不一致，收到的数据全是错帧（CRC 校验失败被丢弃），表现为无响应。

排查步骤：

1. 确认从站波特率（常见 9600 / 19200 / 38400 / 115200）

2. 确认上位机串口配置与之完全一致

3. 用串口调试工具直接抓原始字节看是否可读

处置措施：统一两侧波特率。

规范依据：Modbus over Serial Line Specification V1.02（§2 参数一致性）

复现方式：一端 9600 一端 19200