

# 고객통지문

대한민국 자동차관리법 제31조의 규정에 의하여 이 통지문을 귀하에게 송부합니다.

먼저 현대자동차에 대한 관심과 성원을 보내주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다. 이번 리콜 시행으로 고객님의 차량 운행에 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 고객님 차량의 운행에 지장을 줄 수 있는 가능성을 사전에 방지하고자 자발적으로 아래 내용과 같이 리콜조치를 실시할 예정입니다.

저희 회사가 생산 판매한 귀하의 넥쏘(FE) 일부 차량에서 전자기능 통합 제어기 소프트웨어 설계 로직 오류로 인해 뒷좌석 안전띠 미착용 경고등 점등시간이 안전기준을 만족하지 못하는 법규 부적합과 관련된 제작결함이 존재하는 것으로 판명되어 아래와 같이 제작결함시정을 실시함을 알려 드립니다.

#### 1. 제작결함의 내용

가	차명	넥쏘 (FE)		
나	제작년월일	'21. 9. 1 ~ '22. 3. 4		
		전기장치/전자기능통합제어기		
다	결함장치 또는 부품	변포(FE) 전자기능 통합제어기(IBU) 팃잔색 안전띠 시각경고등 ※전자기능 통합제어기(IBU): 자동차에서 사용되는 전기장치 제어 모듈, 스마트키, 타이어공기압 모니터링장치 등 차량의 전장을 통합적으로 제어하는 전자제어장치.		
라	결함원인	전자기능 통합제어기 내 뒷좌석 안전띠 경고등 관련 로직 미반영		

### 2. 제작결함의 시정조치내용

	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
가	시정조치 기간	2022년 4월 15일 ~ (1년 6개월 및 완료 시까지)
나	시정조치 방법	전자기능 통합제어기 소프트웨어 업데이트
다	시정조치 작업시간	약 30분
라	시정조치 장소 및 담당 부서	현대자동차 직영서비스센터 및 블루핸즈
마	시정조치 비용	전액 무상
바	제작결함을 시정하지 아니하는 경우 자동차에 미치는 영향과 주의사항	뒷좌석 안전띠 미착용 시 좌석안전띠 경고장치 작동 안전기준을 만족하지 못할 가능성 (안전띠 경고등 법규 기준(60초)보다 짧게 점등 후 소등)

#### 3. 제작결합시정 관련 보상내용


가	보상 관련 근거 및 설명	자동차관리법 제31조의2에 따라 자체 시정한 자동차 시정비용을 보상받을 수 있습니다.
나	보상대상기간	2021년 4월 6일 ~
다	보상신청 접수장소	현대자동차 직영서비스센터 및 블루핸즈
라	보상신청 연락처	현대자동차㈜ 고객센터 : 080-600-6000

## 4. 추가 안내사항

가. 당사의 귀책사유가 발생하여 제작결함의 시정조치를 이행하지 못하는 경우 현대자동차㈜의 규정에 따라 보상할 예정입니다.

## 나. 예약문의 및 이의제기

- 서비스 네트워크 (QR코드 또는 현대자동차 홈페이제에서 검색/예약 가능)
- 앱스토어에서 'myHyundai' 검색
- 현대자동차㈜ 고객센터 : 080-600-6000





[서비스 네트워크 찾기]

반송처 : 11787 경기도 의정부시 산단로98번길 65(용현동) 의정부우편집중국3층 포스토피아

차대번호 :

[서울영등- 4/29]

서울특별시 영등포구 의사당대로 8 802호(여의도동, 태흥빌딩)

(주)아마존카 귀하

0 7 2 3 6 B1(부천M) 150(서울영등) 07 00

5. 기타 제작자등이 포함시키고자 하는 사항

#### ※ 자동차대여사업자 대상 공지※

자동차 리스 또는 렌트 업체가 리콜차량을 시정조치 하지 않고 차량을 대여하거나 이미 대여한 차량의 실제 사용자에게 지체없이 리콜 통지받은 내용을 전달하지 않는 경우 여객운수사업법개정(시행 '20,10,8)에 따라 1,000 만원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.

- 본 건으로 인해 고객님께 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송스럽게 생각하며 저희 현대자동차는 보다 완벽한 제품을 만들기 위해 노력하겠습니다.
  - ※ 고객님 차량의 차대번호(VIN)는 ① 차량등록증, ② 운전석쪽 윈드쉴드(앞유리) 대시보드 등에서 쉽게 확인 가능합니다.
  - ※ 시행 초기 입고량이 많아 조치가 지연될 수 있으니 반드시 예약 후 입고하시길 바랍니다.

( 서비스 네트워크 / myHyundai 앱 / 고객센터 등 )

# [서비스 네트워크 검색/예약]



