

Reset
V_{REF}
V_{REF}
C_{f1}
C_{f2}
$-A$
Q_X
v_o
C_T
reset switch closed
Frame 1
V_{REF}
C_{f2}
C_{f1}
$-A$
Q_X
v_{o1}
C_T
Frame 2
V_{REF}
C_{f1}
C_{f2}
$-A$
Q_X
v_{o2}
C_T