



10. 통신





MAX 설정 및 테스트 - 시리얼 통신






•MAX를 사용하여 시리얼 통신 설정 및 테스트 작업 수행





프로그램 - 시리얼










GPIB 구성도




•GPIB는 계측기와 PC 간의 통신 중 가장 널리 쓰이는 통신 방법 중 하나임.

INFINITYBOOKS



MAX 설정 및 테스트 -GPIB





프로그램 - GPIB









인스트루먼트 드라이버

•사용자가 명령어를 몰라도 손쉽게 사용할 수 있도록 장비 업체가 VISA노드와 명령어를 조합하여 만들어 놓음.












서버 프로그램








클라이언트 프로그램





10장 요약

- 시리얼 통신
- GPIB 통신
- TCP/IP 통신