
# 프레스 및 전단기의 안 전

2018. 03. 00

# **CONTENTS**

- I 프레스 재해방지의 근본적인 대책, 금형의 안전호
- Ⅲ 예상문제

• 프레스의 종류



- 프레스의 작업점에 대안 방호방법
  - 프레스의 본질안전 조건

#### 본질안전 조건(No-hand in die 방식, 금형내 손이 들어가지 않는 구조) ★★

- ① 안전울을 부착한 프레스(프레스에 안전울 부착)
- ② 안전한 금형 사용
- ③ 전용 프레스 도입
- ④ 자동 프레스 도입(자동 송급·배출 기구가 있는 프레스, 자동 송급·배출 장치를 부착한 프레스)

- 프레스의 작업점에 대안 방호방법
  - hand in die 방식(금형 내 손이 들어가는 구조)
    - ❖프레스기의 종류, 압력 능력 매분 행정수 행정 길이 및 작업 방법에 따른 방호장치
      - ▶ 가드식 방호장치
      - ▶ 손쳐내기식 방호장치
      - ▶ 수인식 방호장치
    - ❖ 프레스기의 정지 성능에 상응하는 방호장치
      - ▶ 양수 조작식 방호장치
      - ▶ 감응식(광전자식) 방호장치

• 프레스의 방호장치 설치기준 (\*\*)

일행정 일정지식 프레스(크랭크 프레스)	• 양수 조작식 • 게이트 가드식
행정길이 40mm 이상, SPM 120 이하에서 사용	• 손쳐내기식 • 수인식
슬라이드 작동 중 정지 가능한 구조 (급정지장치 가짐)	・감응식(광전자식) ・양수조작식
마찰 프레스에 사용 가능하나 크랭크식 프레스에 사용 불가능	• 감응식(광전자식)

- 프레스 방호장치의 조작
  - 양수조작식 방호장치
    - ❖1행정 1정지식 프레스에 사용되는 것으로서 누름버튼을 양손으로 동시에 조작하지 않으면 기계가 동작하지 않으며, 한손이라도 떼어내면 기계를 정지시키는 방호장치
    - ❖누름버튼의 상호간 내측거리는 300mm 이상이어야 한다.
    - ❖슬라이드 하강 중 정전 또는 방호장치의 이상 시에 정지할 수 있는 구조 이어야 한다.
    - ❖ 방호장치는 릴레이, 리미트스위치 등의 전기부품의 고장, 전원 전압의 변동 및 정전에 의해 슬라이드가 불시에 동작하지 않아야 하며, 사용전원 전압의 ±(100분의 20) 의 변동에 대하여 정상으로 작동되어야 한다.
    - ❖1행정 1정지 기구에 사용할 수 있어야 한다.

- 프레스 방호장치의 조작
  - 양수조작식 방호장치

#### 안전거리(위험점과 안전장치(버튼)간의 설치거리)의 계산 ★★

1. (프레스, 전단기의 방호장치 의무안전인증기준)

안전거리 D(cm)= 160×프레스 작동 후 작업점까지의 도달 시간(초)

2. (프레스의 의무안전인증 기준)

안전거리 
$$D(mm) = 1600 \times (T_c + T_s)$$

- T<sub>c</sub>: **방호장치의 작동시간**[누름버튼으로부터 한 손이 떨어졌을 때부터 급정지 기구가 작동을 개시할 때까지의 시간(초)]
- T<sub>s</sub>: 프레스의 급정지시간[급정지기구가 작동을 개시했을 때부터 슬라이드가 정지할 때까지의 시간(초)]

- 프레스 방호장치의 조작
  - 광전자식 방호장치
    - ❖투광부, 수광부, 컨트롤 부분으로 구성된 것으로서 신체의 일부가 광선을 차단하면 기계를 급정지시키는 방호장치
    - ❖ 연속 차광폭 30mm 이하(다만, 12광축 이상으로 광축과 작업점 과의 수 명거리가 500mm를 초과하는 프레스에 사용하는 경우는 40mm 이하)
    - ❖ 슬라이드 하강 중 정전 또는 방호장치의 이상 시에 정지 할 수 있는 구조 이어야 한다.
    - ❖ 방호장치는 릴레이, 리미트 스위치 등의 전기부품의 고장, 전원 전압의 변동 및 정전에 의해 슬라이드가 불시에 동작하지 않아야 하며, 사용전 원전압의 ±(100분의 20) 의 변동에 대하여 정상으로 작동되어야 한다.

- 프레스 방호장치의 조작
  - 광전자식 방호장치

#### 안전거리(위험점과 안전장치간의 설치거리)의 계산 🖈

1. (프레스, 전단기의 방호장치 안전인증기준)

안전거리 D(cm)= 160×프레스 작동 후 작업점까지의 도달 시간(초)

2. (프레스의 안전인증 기준)

안전거리 
$$D(mm) = 1600 \times (T_c + T_s)$$

- T<sub>c</sub>: **방호장치의 작동시간**[누름버튼으로부터 한 손이 떨어졌을 때부터 급정지 기구가 작동을 개시할 때까지의 시간(초)]
- T<sub>s</sub>: 프레스의 급정지시간[급정지기구가 작동을 개시했을 때부터 슬라이드가 정지할 때까지의 시간(초)]


- 프레스 방호장치의 조작
  - 손쳐내기식(Sweep Guard 식) 방호장치
    - ❖슬라이드의 작동에 연동시켜 위험상태로 되기 전에 손을 위험영역에서 밀어내거나 쳐내는 방호장치
    - ❖ 손쳐내기식 방호장치의 일반구조
      - ▶ 슬라이드 하행정거리의 3/4 위치에서 손을 완전히 밀어내야 한다.
      - ➤ 손쳐내기 봉의 행정 (Stroke) 길이를 조정할 수 있고 진동 폭은 금형 폭 이상 이어야 한다.
      - ▶ 방호판과 손쳐내기 봉은 경량이면서 충분한 강도를 가져야 한다.
      - ▶ 방호판의 폭은 금형 폭의 1/2 이상이어야 하고, 행정길이가 300mm 이상의 프레스 기계에는 방호판 폭을 300mm로 해야 한다.
      - ▶ 손쳐내기 봉은 손 접촉 시 충격을 완화할 수 있는 완충재를 부착해야 한다.

• 프레스의 작업시작 전 점검 사항


#### 프레스의 작업시작 전 점검 \*\*

- ① 클러치 및 브레이크 기능
- ② 크랭크축 · 플라이 휠 · 슬라이드 · 연결 봉 및 연결 나사의 볼트 풀림 유무
- ③ 1행정 1정지 기구ㆍ급정지 장치 및 비상 정지 장치의 기능
- ④ 슬라이드 또는 칼날에 의한 위험 방지 기구의 기능
- ⑤ 프레스의 금형 및 고정 볼트 상태
- ⑥ 당해 방호장치의 기능
- ⑦ 전단기의 칼날 및 테이블의 상태

- 금형의 안전화
  - 금형을 부착, 해체, 조정 작업할 때 신제 일부가 위험점 내에서 슬라이드 불시 하강으로 인한 위험을 방지할 목적으로 안전블럭을 설치한다. (\*\*)
  - 금형 수리작업은 해당되지 않는다.



- 금형의 안전화
  - 금형설치 시 안전조치
    - ❖금형 사이 안전망 설치
    - ❖ 상, 하간의 틈새(펀치와 다이 틈새, 가이드 포스트와 부시와의 틈새, 상사점의 상형, 하형 간격)를 8mm 이하로 하여 손가락이 들어가지 않도록한다.



- 1. 프레스의 금형에서 제품을 꺼낼 때 칩을 제거하기 위하여 사용하는데 가장 안전한 것은? (05.03.20)
  - ① 브러시
  - ② 걸레
  - ③ 장갑
  - ④ 공기분사장치

- 2. 프레스 등을 사용하여 작업할 때 작업시작전의 점검사항으로 틀린 것은? (05.05.29)
  - ① 클러치 및 브레이크의 기능
  - ② 1행정 1정지기구·급정지장치 및 비상정지장치의 기능
  - ③ 프레스의 금형 및 고정볼트
  - ④ 이상음, 진동상태

- 3. 프레스기 작동후 작업점까지 도달시간이 0.5초 걸렸다면 양수조작식 안전장치의 조작부의 설치거리는? (05.05.29)
  - $\bigcirc$  60cm
  - $\bigcirc$  70cm
  - 3) 80cm
  - (4) 90cm

- 3. 프레스기 작동후 작업점까지 도달시간이 0.5초 걸렸다면 양수조작식 안전장치의 조작부의 설치거리는? (05.05.29)
  - $\bigcirc$  60cm
  - $\bigcirc$  70cm
  - 3) 80cm
  - (4) 90cm

- 4. 프레스기의 금형 부착·해체 또는 조정 작업 시 당해 작업에 종사하는 근로자의 신체의 일부가 위험한계 내에 들어갈 때 슬라이드가 갑자기 작동함으로써 발생하는 근로자의 위험을 방지하기 위하여 사용하는 것은? (05.08.07)
  - ① 접촉예방장치
  - ② 전환스위치
  - ③ 과부하방지장치
  - ④ 안전블록

- 5. 다음 중 프레스 작업에 대한 위험성의 특징과 거리가 먼 것은? (06.03.05)
  - ① 위험부위에 노출되는 횟수가 많다.
  - ② 오랜 작업시간과 많은 에너지가 필요하다.
  - ③ 금형의 제작, 설계시 안전의 고려가 미흡하다.
  - ④ 작업공정상 방호장치 설치가 곤란한 경우도 있다.

- 6. 프레스에 대한 안전장치 중 금형 안에 손이 들어가지 않는 구조(No Hand in Die Type)인 것은? (06.05.14)
  - ① 자동송급식
  - ② 양수조작식
  - ③ 손쳐내기식
  - ④ 감응식

- 7. 다음 중 기동 스위치를 활용한 안전장치는? (06.08.06)
  - ① 양수 조작식
  - ② 게이트 가드식
  - ③ 광전자식
  - ④ 급정지 장치

- 8. 프레스의 감응식 방호장치에서 손이 광선을 차단한 직후부터 급정지장치가 작동을 개시한 시간이 0.03초이고, 급정지장치가 작동을 시작하여 슬라이드가 정지한 때까지의 시간이 0.2초이라면 광축의 설치위치는 위험점에서 얼마 이상이어야 하는가? (06.08.06)
  - ① 153mm
  - (2) 279mm
  - 3 368mm
  - (4) 451mm

- 9. 클러치 맞물림 개소가 4개, 200SPM(Stroke Per Minute) 동력 프레스의 양수조작식 안전장치의 거리는? (07.03.04)
  - $\bigcirc$  80(mm)
  - 2 120(mm)
  - 3) 240(mm)
  - 4 360(mm)

10. 프레스의 일반적인 방호장치가 아닌 것은? (08.03.02)

- ① 광전자식 방호장치
- ② 포집형 방호장치
- ③ 게이트 가드식 방호장치
- ④ 양수 조작식 장호장치

11. 산업안전기준에 관한 규칙에 따르면 양수 조작식 방호장치에서 양쪽 누름버튼간의 내측 최단거리는 몇 mm 이상이어야 하는가? (08.05.11)

- 100
- 200
- 3 300
- 400

12. 동력 프레스기의 no-hand in die 방식의 방호대책이 아닌 것은? (08.05.11)

- ① 방호물이 부착된 프레스
- ② 가드식 장호장치 도입
- ③ 전용 프레스의 도입
- ④ 안전금형을 부착한 프레스

13. 프레스기에서 슬라이드 행정길이가 몇 mm 이상일 때 손쳐 내기식 방호장치를 사용해야 하는가? (08.07.27)

- ① 10 mm
- ② 20 mm
- ③ 40 mm
- (4) 80 mm

- 14. 급정지기구가 있는 안전 1행정 프레스에서 광전자식 방호 장치에서 광선에 신체의 일부가 감지된 후로부터 급정지 기 구의 작동시까지의 시간이 40ms 이고, 급정지 기구의 작동 직후로부터 프레스기가 정지될 때까지의 시간이 20ms 라 면 안전거리는 몇 mm 이상이어야 하나? (08.07.27)
  - ① 65mm
  - (2) 76mm
  - (3) 85mm
  - (4) 96mm

15. 프레스의 방호장치에 해당되지 않는 것은? (09.03.01)

- ① 손쳐내기(sweep guard)식 방호장치
- ② 수인(pull out)식 방호장치
- ③ 가드(guard)식 방호장치
- ④ 롤 피드(roll feed)식 방호장치

- 16. 프레스의 감응식(광전자식) 방호장치의 설치 기준으로 틀린 것은? (09.03.01)
  - ① 투광기 및 수광기의 광축의 수는 2 이상으로 할 것.
  - ② 광축 상호간의 간격은 150mm 이하로 할 것.
  - ③ 전길이에 걸쳐 유효하게 작동할 것.
  - ④ 투광기에서 발생하는 빛 이외의 광선에 감응하지 않을 것.

- 17. 금형의 파손을 방지하기 위하여 부품조립 시 주의해야 할 사항으로 거리가 먼 것은? (10.03.07)
  - ① 위치 결정 블록을 사용한다.
  - ② 다우웰 핀은 압입으로 한다.
  - ③ 금형에 사용하는 스프링은 압축형으로 한다.
  - ④ 볼트 너트는 스프링 와셔 등으로 이완을 방지한다.

18. 프레스 방호장치에 대한 설명으로 틀린 것은? (10.05.09)

- ① 게이트식 방호장치는 가드를 닫지 않으면, 슬라이드가 작동되지 않 아야 한다.
- ② 손쳐내기식 방호장치는 행정길이가 40mm이상, 행정수가 100 spm 이하의 프레스에 사용한다.
- ③ 수인식 방호장치는 행정길이가 50mm이상, 행정수가 100spm 이하의 프레스에 사용한다.
- ④ 감응식 방호장치는 슬라이드 작동 중 정지가능하고, 슬라이드 작동 중에는 가드를 열 수 없는 구조이어야 한다.

19. 프레스 작업에서 점검해야 할 가장 중요한 것은? (10.05.09)

- ① 클러치
- ② 매니퓰레이터
- ③ 체크 밸브
- ④ 권과방지장치

20. 다음 ( ) 안에 들어갈 말로 맞는 것은? (10.05.09)

광전자식 프레스 방호장치에서 위험한계 까지의 거리가 짧은 200mm 이하의 프레스에는 연속 차광폭이 작은 ()의 방호 장치를 선택한다.

- ① 30mm 초과
- ② 30mm 이하
- ③ 50mm 초과
- ④ 50mm 이하

# Thank you