ÓCULOS TITAN ANTIRRISCO

Antirrisco

- Características: óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento UV e antirrisco, com protetor nasal e lateral. Hastes flexíveis e telescópicas com 4 ajustes de comprimento. Parafusos de aço inoxidável.
- Aplicação: indicado para proteção dos olhos contra impacto de partículas volantes.
- Embalagem: unitária.

01un

				IPI ISENTO
Referência	Cor	Tamanho	Und. de Venda	Código
PPO 17	Incolor	Único	1	287,0009
	Fumê	Único	1	287,0010
	Amarelo	Único	1	287,0011
	Verde	Único	1	287,0012



Película protetora contra impactos leves, fagulhas, impactos de partículas e pó. Melhor visibilidade e maior vida útil.

ÓCULOS FALCON ANTIRRISCO

Antirrisco

- Características: óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento UV e antirrisco, com protetor nasal.
- Aplicação: indicado para proteção dos olhos contra impacto de partículas volantes.
- Embalagem: unitária.

01un

				IPI ISENTO
Referência	Cor	Tamanho	Und. de Venda	Código
PPO 18	Incolor	Único	1	287,0013
	Fumê	Único	1	287,0014
	Amarelo	Único	1	287,0015
	Verde	Único	1	287,0016



Película protetora contra impactos leves, fagulhas, impactos de partículas e pó. Melhor visibilidade e maior vida útil.

ÓCULOS DE SOBREPOR MADRI

- Características: óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados peça única de policarbonato incolor com meia borda superior e laterais. Hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor com cinco fendas para ventilação fixadas à armação através de pinos plásticos.
- Aplicação: indicado para proteção dos olhos contra impacto de partículas volantes.
- Embalagem: unitária.

01un

				IPI ISENTO
Referência	Cor	Tamanho	Und. de Venda	Código
PPO 26	Incolor	Único	1	287,0017
	Laranja	Único	1	287,0019



ÓCULOS DE SEGURANÇA - CLASSIFICAÇÃO DAS LENTES	
	Incolor: Condições normais de luminosidade.
	Âmbar (Amarelo): Baixa luminosidade, condições nubladas ou nevoeiro, em que o contraste pode ser aumentado.
	Fumê (Cinza): Alta luminosidade onde a luz ofusca a visão.
	Verde: Utilizado próximo a operações de soldagem, brasagem e corte, protege contra radiação infravermelho.
	Laranja: Possui as características da lente amarela com a diferença de que por ser mais escuro, pode ser utilizado em dias ensolarados, com iluminação mais intensa.