## MACHO PARA MÁQUINA EM AÇO RÁPIDO • HSS
HASTE REFORÇADA - ROSCA MÉTRICA GROSSA - **M**
DIN 371



**Tipo 1 - Ponta Helicoidal**
**Haste Reforçada**
**Rosca Métrica Grossa - M**



**Tipo 2 - Canal Helicoidal**
**Haste Reforçada**
**Rosca Métrica Grossa - M**



**Tipo 3 - Canal Reto**
**Haste Reforçada**
**Rosca Métrica Grossa - M**

- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

IPI 5,20%

| Bitola (mm) | Passo | Compr. Total (mm) | Comprimento da Rosca (mm) | | | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca (mm) | Und. de Venda | Código | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | | | | | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| M3 | 0,5 | 56 | 11 | 5 | 11 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 1 | 65,0001 | 65,0007 | 65,0013 |
| M3 | 0,6 | 56 | 11 | 5 | 11 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 1 | 65,0002 | 65,0008 | 65,0014 |
| M3,5 | 0,6 | 56 | 13 | 6 | 13 | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 1 | 65,0003 | 65,0009 | 65,0015 |
| M4 | 0,7 | 63 | 13 | 7 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 1 | 65,0004 | 65,0010 | 65,0016 |
| M4,5 | 0,75 | 70 | 16 | 8 | 16 | 6,0 | 4,9 | 3,75 | 1 | 65,0382 | 65,0383 | 65,0384 |
| M5 | 0,8 | 70 | 16 | 8 | 16 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 1 | 65,0005 | 65,0011 | 65,0017 |
| M6 | 1 | 80 | 19 | 10 | 19 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | 1 | 65,0006 | 65,0012 | 65,0018 |

## MACHO PARA MÁQUINA EM AÇO RÁPIDO • HSS
HASTE PASSANTE - ROSCA MÉTRICA GROSSA - **M**
DIN 376



**Tipo 1 - Ponta Helicoidal**
**Haste Passante**
**Rosca Métrica Grossa - M**



**Tipo 2 - Canal Helicoidal**
**Haste Passante**
**Rosca Métrica Grossa - M**



**Tipo 3 - Canal Reto**
**Haste Passante**
**Rosca Métrica Grossa - M**

- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

IPI 5,20%

| Bitola (mm) | Passo | Compr. Total (mm) | Comprimento da Rosca (mm) | | | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca (mm) | Und. de Venda | Código | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | | | | | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| M3 | 0,5 | 56 | 11 | 5 | 11 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 1 | 65,0019 | 65,0039 | 65,0059 |
| M3 | 0,6 | 56 | 11 | 5 | 11 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 1 | 65,0020 | 65,0040 | 65,0060 |
| M3.5 | 0,6 | 56 | 13 | 6 | 13 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 1 | 65,0021 | 65,0041 | 65,0061 |
| M4 | 0,7 | 63 | 13 | 7 | 16 | 2,8 | 2,1 | 3,3 | 1 | 65,0022 | 65,0042 | 65,0062 |
| M4,5 | 0,75 | 70 | 16 | 8 | 16 | 3,5 | 2,7 | 3,8 | 1 | 65,0023 | 65,0043 | 65,0063 |
| M5 | 0,8 | 70 | 16 | 8 | 19 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 1 | 65,0024 | 65,0044 | 65,0064 |
| M6 | 1 | 80 | 19 | 10 | 19 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | 1 | 65,0025 | 65,0045 | 65,0065 |
| M7 | 1 | 80 | 19 | 10 | 22 | 5,5 | 4,3 | 6,0 | 1 | 65,0026 | 65,0046 | 65,0066 |
| M8 | 1,25 | 90 | 22 | 13 | 22 | 6 | 4,9 | 6,8 | 1 | 65,0027 | 65,0047 | 65,0067 |
| M9 | 1,25 | 90 | 22 | 13 | 24 | 7 | 5,5 | 7,8 | 1 | 65,0028 | 65,0048 | 65,0068 |
| M10 | 1,5 | 100 | 24 | 15 | 29 | 7 | 5,5 | 8,5 | 1 | 65,0029 | 65,0049 | 65,0069 |
| M12 | 1,75 | 110 | 29 | 18 | 30 | 9 | 7 | 10,3 | 1 | 65,0030 | 65,0050 | 65,0070 |
| M14 | 2 | 110 | 30 | 20 | 32 | 11 | 9 | 12,0 | 1 | 65,0031 | 65,0051 | 65,0071 |
| M16 | 2 | 110 | 32 | 20 | 34 | 12 | 9 | 14,0 | 1 | 65,0032 | 65,0052 | 65,0072 |
| M18 | 2,5 | 125 | 34 | 25 | 34 | 14 | 11 | 15,5 | 1 | 65,0033 | 65,0053 | 65,0073 |
| M20 | 2,5 | 140 | 34 | 25 | 34 | 16 | 12 | 17,5 | 1 | 65,0034 | 65,0054 | 65,0074 |
| M22 | 2,5 | 140 | 34 | 25 | 34 | 18 | 14,5 | 19,5 | 1 | 65,0035 | 65,0055 | 65,0075 |
| M24 | 3 | 160 | 38 | 30 | 38 | 18 | 14,5 | 21 | 1 | 65,0036 | 65,0056 | 65,0076 |
| M27 | 3 | 160 | 38 | 30 | 38 | 20 | 16 | 24 | 1 | 65,0037 | 65,0057 | 65,0077 |
| M30 | 3,5 | 180 | 45 | 35 | 45 | 22 | 18 | 26,5 | 1 | 65,0038 | 65,0058 | 65,0078 |