ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES

Mundial Prime



Sobre o Produto

O Adesivo para Juntas de Motores Mundial Prime foi desenvolvido para vedação e montagem de juntas em motores, câmbios e diferenciais. Sua fórmula proporciona excelente aderência, formando uma vedação resistente contra vazamentos de óleo e outros fluidos, garantindo maior segurança e durabilidade dos componentes.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Excelente poder de vedação
✓ Alta aderência às superfícies metálicas
✓ Fácil aplicação
✓ Cura completa em 24 horas
✓ Resistente às condições de trabalho do motor

Indicações

Indicado para vedação de juntas em motores a gasolina, etanol e diesel, além de câmbios, diferenciais e outros conjuntos mecânicos que necessitam de vedação confiável.

Modo de Uso

1. Limpe completamente as superfícies, removendo óleo, graxa e impurezas.
2. Aplique uma camada uniforme nas duas faces da junta, aguarde entre 5 e 10 minutos e realize a montagem.
3. A cura total ocorre em aproximadamente 24 horas.

Superfícies semiporosas podem exigir mais de uma demão.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Pasta
Cor	Marrom
Odor	Característico
Densidade (25 °C)	0,900 ± 0,030 g/cm³
Índice de Refração	1,469
Ponto de Fulgor	25 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
73 g	10090

VEDANTE DE ESCAPAMENTO

Mundial Prime



Sobre o Produto

O Vedante de Escapamento Mundial Prime é uma pasta desenvolvida para vedação e reparo de sistemas de escapamento automotivo e motores estacionários. Sua formulação é livre de amianto, não inflamável e suporta altas temperaturas, proporcionando uma vedação eficiente e duradoura.

DIFERENCIAIS DA LINHA

✓ Resistente a temperaturas de até 600 °C
✓ Excelente vedação de juntas e conexões
✓ Livre de amianto
✓ Não inflamável
✓ Fácil aplicação

Indicações

Indicado para vedação e reparo de escapamentos automotivos, coletores, conexões e motores estacionários submetidos a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e livre de ferrugem, óleo ou graxa.
2. Aplique uma camada uniforme sobre a área desejada, monte o conjunto e deixe o motor funcionar em marcha lenta por aproximadamente 5 minutos para iniciar a cura utilizando o calor do escapamento.

Análises Típicas

Análise	Resultados Obtidos
Aspecto	Massa
Cor	Cinza
Odor	Característico de resina
Temperatura de Resistência	600 °C

Código do Produto

Conteúdo	Código
100 g	10091