
Soma Ponderada: soluções não dominadas nos três objetivos
Desvio de Al₂O₃ (pp²)
Desvio de SiO₂ (pp²)
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
3
4
5
6
7
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5