



Análise de Risco de Segurança

P604 — Golgi Jundiá · Golgi

O documento a seguir apresenta uma **análise estruturada de segurança** do ativo, que cruza os **vetores operacionais** — apurados a partir dos relatórios do período — com o **diagnóstico territorial** da região onde o projeto se localiza. Ainda que os indicadores gerais de saúde sejam elevados (execução de rondas a 93%, 80% dos equipamentos operantes), **fatores específicos** — detalhados adiante — elevam a classificação ao nível de risco ora aplicado. Cada apontamento é rastreável à sua fonte, permitindo verificação independente.

Qual é o real estado de segurança deste ativo?

RISCO GERAL

CRÍTICO

A operação não apresenta vetores bloqueadores caídos. A classificação reflete os vetores de menor gravidade apurados no período: **CRÍTICO**.

BAIXO

MODERADO

ELEVADO

CRÍTICO

menor exposição

maior exposição

— VETORES DE VULNERABILIDADE — AÇÃO NECESSÁRIA

Perímetro eletrônico

Ronda Perimetral

BLOQUEADOR

Teste perimetral com **57% de acionamentos OK** em 69 plantões; falhas concentradas na **Z-07** (100% de falha).

CORREÇÃO Restabelecer **imediatamente** o(s) ponto(s) inoperante(s); tratar como prioridade máxima.

CANCELAS ADM (ADMINISTRATIVAS)

Teste Semanal · 13/09/2026 · inoperante desde 03/11/2024

ELEVADO

Cancela 01 inoperante há 683 dias (+1 ponto do mesmo conjunto) — 2 de 2. 2 de 2 (100% do conjunto)

CORREÇÃO Recuperar os pontos inoperantes em até 15 dias, priorizando cobertura crítica.

CFTV

Teste Semanal · 13/09/2026 · inoperante desde 19/05/2026

ELEVADO

CF 51 inoperante há 121 dias (+18 pontos do mesmo conjunto) — 19 de 73. 19 de 73 câmeras (26.0% cego)

CORREÇÃO Recuperar os pontos inoperantes em até 15 dias, priorizando cobertura crítica.

— COMO SE CHEGA À CLASSIFICAÇÃO — A CONTA COMPLETA

ITEM VERIFICADO	SITUAÇÃO APURADA	CONTRIBUIÇÃO
CANCELAS ADM (ADMINISTRATIVAS) Teste Semanal	Cancela 01 inoperante há 683 dias (+1 ponto do mesmo conjunto) — 2 de	soma ▲
CFTV Teste Semanal	CF 51 inoperante há 121 dias (+18 pontos do mesmo conjunto) — 19 de 73	soma ▲
Perímetro eletrônico Ronda Perimetral	Teste perimetral com 57% de acionamentos OK em 69 plantões; falhas con	bloqueador ▲▲
SEMÁFOROS (BAIA) Teste Semanal	Semáforo 02 parcial há 167 dias (+2 pontos do mesmo conjunto) — 3 de 4	soma ·
PINOS BOLLARDS Teste Semanal	Pino 05 inoperante há 88 dias (+1 ponto do mesmo conjunto) — 2 de 8. 2	soma ·
LEITORES QR (TORNIQUETES) Teste Semanal	QR 03 parcial há 46 dias — 1 de 8.	soma ·
LEITORES QR (BAIA) Teste Semanal	QR 01 parcial há 25 dias — 1 de 8.	soma ·
CANCELAS AS (ALTA SEGURANÇA) Teste Semanal	Cancela 02 inoperante há 15 dias — 1 de 4. 1 de 4 (25% do conjunto)	soma ·
Iluminação Iluminação	Quadrante B2 com apenas 53% operante (29 de 62 pontos deficientes). II	soma ·
ALARME PERIMETRAL Teste Semanal	Zona 04 inoperante há 592 dias (+1 ponto do mesmo conjunto) — 2 de 7.	registra

PARADOX

Teste Semanal

CCO parcial há 439 dias (+1 ponto do mesmo conjunto) — 2 de 2. Paradox

registra

SOMATÓRIO DOS VETORES

resulta em **CRÍTICO**

Sem vetor bloqueador caído, a classificação reflete os vetores de menor gravidade do período. A escala Elevada exige ao menos um bloqueador; a Crítica, dois ou mais simultâneos.

— DIAGNÓSTICO TERRITORIAL — POR QUE A FALHA IMPORTA AQUI

- O **diagnóstico territorial** deste ativo está **em elaboração** e será incorporado a este documento assim que concluído. A classificação de risco acima considera exclusivamente os **vetores operacionais** apurados no período; o entorno será somado como fator contextual quando o levantamento oficial estiver disponível.

— O QUE SUSTENTA A OPERAÇÃO — PONTOS FORTES

93%

Ronda virtual executada

1114 de 1200 rondas · 100 turnos

80%

Saúde dos equipamentos

131 de 164 pontos operantes

23%

Turnover no período

6 deslig. em 26 · 20 ativos ·
armada · CCO 24h

A base operacional é **robusta**: efetivo **armado**, **CCO dedicada 24h** e cobertura consistente. A ronda virtual roda a **93%** e a maioria dos sistemas opera normalmente (**80%** de saúde de equipamentos). Essa solidez torna a correção dos vetores acima **rápida e viável**: falta restaurar as barreiras eletrônicas.

PALAVRA DO CONSULTOR

Segurança não se mede pela média, e sim pela brecha — um perímetro é como uma corrente: **vale o elo mais fraco, não a soma dos fortes**. Uma única peça fora de operação basta para abrir uma porta, e *uma pequena porta aberta é o suficiente para a raposa entrar no galinheiro*. Proteger é fechar a brecha antes que ela seja encontrada.

José Fonseca

Gestor de Divisão — MokLog · Moked Consulting Security
Brasília/DF — 17/09/2026

Moked Consulting Security

30+ anos de consultoria · ISO 9001:2015 · ISO 37001:2016
Conforme ABNT NBR ISO 31000