

DOCUMENTO DE ANÁLISE REGIONAL DE RISCO PATRIMONIAL

Relatório Técnico Auditável — Diagnóstico do Entorno

Código	AR-PAT-2026-002	Versão	1.0 (Auditável)
Ativo / Alvo	P601 Golgi Cajamar	Data de Emissão	13/08/2026
Marco Zero	Rod. dos Bandeirantes (SP-348/SP-354), margem leste — Cajamar/SP	Referência	MK-601 / P601
Município / UF	Cajamar / SP (limítrofe a Franco da Rocha a leste/nordeste)	Coordenadas	23°19'53"S 46°48'55"W

1. Escopo e objetivos da análise

Este documento estabelece o diagnóstico regional de segurança patrimonial do ativo P601 Golgi Cajamar, considerando a vulnerabilidade geográfica, a dinâmica criminal do entorno e a infraestrutura pública de pronta-resposta. O ativo situa-se no polo logístico-industrial de Cajamar/SP, na margem leste da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348/SP-354), principal corredor de escoamento de cargas do interior para a capital. O município de Franco da Rocha é limítrofe a leste/nordeste, exercendo papel de infraestrutura de apoio (retaguarda hospitalar e sede de batalhão), sem constituir vetor de risco direto ao perímetro.

A singularidade do ativo está na sua adjacência à comunidade Roseira — núcleo residencial na linha de divisa entre Cajamar e Franco da Rocha, do lado oeste da Bandeirantes, com criminalidade violenta e tráfico de drogas documentados por operações policiais. Essa condição de fronteira administrativa gera jurisdição partilhada de policiamento e registro de ocorrências, elemento central para o dimensionamento das barreiras e protocolos.

O objetivo é subsidiar a tomada de decisão estratégica quanto à implementação de barreiras físicas e protocolos de controle operacional, garantindo rastreabilidade e auditabilidade das fontes — inclusive para fins de comprovação junto a auditorias de apólices securitárias, em conformidade com as diretrizes de gestão de riscos da ABNT NBR ISO 31000.

2. Mapeamento tático — Marco Zero e apontamentos perimetrais

O ativo (Marco Zero) posiciona-se na margem leste da Rodovia dos Bandeirantes, no polo logístico de Cajamar. A leitura territorial identifica dois elementos predominantes: (i) o corredor rodoviário da Bandeirantes, vetor de roubo e furto de carga em trânsito, que funciona também como eixo separador físico entre o ativo e a área residencial a oeste; e (ii) a comunidade Roseira, a oeste/sudoeste, acessível ao perímetro pela R. Boiada e Estr. Mun. p/ Parnaíba — zona crítica quanto a tráfico e crime violento. O entorno imediato do ativo é integralmente Cajamar; Franco da Rocha figura como município limítrofe de apoio, a leste/nordeste.




Figura 1 — Marco Zero P601 Golgi Cajamar e apontamentos perimetrais (base Google Maps / Airbus, Maxar © 2026, coordenadas verificáveis). Ativo na margem leste da Bandeirantes (Cajamar); zona crítica na comunidade Roseira (divisa Cajamar/Franco da Rocha), acessível pela Estr. Mun. p/ Parnaíba; a Rod. dos Bandeirantes atua como eixo separador e corredor logístico.

3. Infraestrutura pública de apoio e pronta-resposta

O policiamento ostensivo é titularizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio da 3ª Cia do 26º BPM/M, sediada em Jordanésia/Cajamar — a mesma companhia que atua em operações na comunidade Roseira. A infraestrutura de saúde e o comando de batalhão do município limítrofe de Franco da Rocha (a leste/nordeste) somam redundância de retaguarda. Distâncias e tempos são estimativas de deslocamento viário a partir do Marco Zero, sujeitas a variação por tráfego na Bandeirantes.

MUNICÍPIO / POSIÇÃO	ÓRGÃO / PONTO DE APOIO	JURISDIÇÃO	DISTÂNCIA / TEMPO	ATRIBUIÇÃO OPERACIONAL
CAJAMAR (titular)	3ª Cia do 26º BPM/M — Jordanésia (PMESP)	Estadual (PMESP)	~2,5 km / 5 min	Policiamento ostensivo e pronta-resposta titular; atua na comunidade Roseira.
CAJAMAR (titular)	1º DP de Cajamar — Polvilho / DP Jordanésia (PCSP)	Polícia Civil SP	~4–9 km / 8–13 min	Registro de ocorrências e investigação do polo logístico.
CAJAMAR (titular)	UPA de Jordanésia (pronto-atendimento)	Municipal	~4 km / 8 min	Emergência e estabilização de traumas — atendimento mais próximo.
CAJAMAR (apoio)	GCM Cajamar — Smart Cajamar / CSI (videomonitoramento)	Municipal	Cobertura de área	Monitoramento por câmeras, ROMU/ROMO e apoio preventivo.
FRANCO DA ROCHA (limítrofe/E)	26º BPM/M (Sede) — Vila Artur Sestini	Estadual (PMESP)	~7 km / 12 min	Comando de batalhão — reforço de efetivo e cerco.
FRANCO DA ROCHA (limítrofe/E)	Hospital Estadual Albano da Franca Rocha	Estadual	~8 km / 14 min	Retaguarda hospitalar de maior complexidade.

4. Análise estatística de vulnerabilidade

O diagnóstico cruza a base oficial da SSP-SP (indicadores por município e por unidade policial) com o perfil territorial do entorno. Em nível estadual, São Paulo registrou em 2025 e no 1º bimestre de 2026 quedas históricas em todas as modalidades de roubo, com o roubo de carga no interior recuando de forma expressiva. Em nível municipal, a Prefeitura de Cajamar reporta, por meio do programa Smart Cajamar (videomonitoramento e reforço de GCM), reduções de 55% no roubo de cargas, 26% nos roubos em geral e 25% no roubo de veículos. Ainda assim, a concentração logística e a adjacência à comunidade Roseira mantêm dois vetores relevantes: risco patrimonial GRAVE no corredor logístico e risco de crime violento ALTO no núcleo comunitário adjacente.

QUADRANTE	REGIÃO / ELEMENTO	GRAU DE RISCO	TIPOLOGIAS CRIMINAIS PREVALENTES	FONTES OFICIAIS & VERIFICAÇÃO
CORREDOR LOGÍSTICO	Rod. dos Bandeirantes / polo de galpões (Cajamar)	GRAVE	• Roubo e furto de carga em trânsito e em pátio. • Invasão perimetral e furto noturno em galpões. • Furto de veículos e de infraestrutura.	• SSP-SP — Painel de Estatísticas: abrir painel • Cajamar — Smart Cajamar / Sec. Segurança: cajamar.sp.gov.br/seguranca
NÚCLEO COMUNITÁRIO	Comunidade Roseira — divisa Cajamar/Franco da Rocha	ALTO	• Tráfico de drogas com pontos fixos (operações da 3ª Cia 26º BPM). • Crime violento / homicídio por arma de fogo registrado. • Jurisdição partilhada (DP Jordanésia / DP Franco da Rocha).	• SSP-SP — Estatística por município e DP: ssp.sp.gov.br/estatistica • Franco da Rocha — Segurança: francodarocha.sp.gov.br

NOTA METODOLÓGICA (RASTREABILIDADE): A estatística oficial da SSP-SP é consolidada por município inteiro e por unidade policial (Delegacia), não havendo série numérica oficial isolada da comunidade Roseira. A caracterização de risco do núcleo Roseira baseia-se em registros públicos de operações policiais da 3ª Cia do 26º BPM/M (repressão a tráfico) e em ocorrência de homicídio por arma de fogo noticiada no bairro — sendo, portanto, leitura qualitativa fundamentada, não índice estatístico fechado. Registra-se o contraponto oficial: a Prefeitura de Cajamar divulga queda relevante da criminalidade via programa Smart Cajamar (~55% roubo de carga, ~26% roubos gerais, ~25% roubo de veículos). Para fins de risco patrimonial, adota-se leitura conservadora, priorizando a mitigação dos vetores de maior severidade para o ativo (roubo de carga no corredor e proximidade ao núcleo comunitário).

5. Matriz de risco regional e plano de ação auditável

A análise distingue os controles já implantados no ativo — que constituem crédito de mitigação verificável — das ações de reforço recomendadas. Os itens estão vinculados a evidências objetivas, permitindo verificação por auditoria interna ou seguradora.

5.1 Controles de segurança já implantados (crédito de mitigação)

ID	CONTROLE EXISTENTE (IMPLANTADO)	STATUS	EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO
CTL-01	Deteção perimetral por cabo sensor de fibra óptica ao longo do perímetro — sistema imune a raios e com baixo índice de alarmes falsos, integrado ao VMS.	IMPLANTADO	Termo de Aceite Técnico + registro no VMS / relatório de eventos.

ID	CONTROLE EXISTENTE (IMPLANTADO)	STATUS	EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO
CTL-02	Barreiras físicas de controle de acesso na portaria/perímetro, em níveis crescentes: bollards retráteis (bloqueio de veículos), cancelas de alta segurança (anti-esmagamento, liberação por credencial) e garra de tigre (barreira anti-invasão de acionamento controlado).	IMPLANTADO	POP assinado + registro de treinamento + inspeção física dos dispositivos.

5.2 Ação de reforço recomendada (SLA)

ID	AÇÃO MITIGADORA RECOMENDADA	RESPONSÁVEL	PRAZO (SLA)	EVIDÊNCIA DE CONCLUSÃO
ACT-01	Reforçar e formalizar o protocolo de comunicação e pronta-resposta com as forças de segurança pública — 3ª Cia do 26º BPM/M (PMESP, Jordanésia), GCM Cajamar (Smart Cajamar / CSI — videomonitoramento) e DP de Jordanésia —, com atenção especial ao vetor de acesso pela Estr. Mun. p/ Parnaíba junto à comunidade Roseira. Estabelecer canal direto, fluxo de acionamento em emergência e integração das câmeras do ativo ao ecossistema municipal.	Empresa de Segurança contratada (responsável pela interligação e pronta-resposta)	15 dias	Ata de alinhamento com os comandos + protocolo de acionamento assinado.

6. Fontes oficiais e canais de verificação

Todos os dados deste relatório são rastreáveis nas fontes oficiais abaixo. Os endereços são clicáveis e direcionam o leitor diretamente às bases de pesquisa consultadas, permitindo o aprofundamento e a auditoria independente das informações.

ÓRGÃO / BASE	ABRANGÊNCIA	ACESSO DIRETO (CLICÁVEL)
SSP-SP — Portal de Estatística	Estadual — indicadores por município e unidade policial	www.ssp.sp.gov.br/estatistica
SSP-SP — Painel de Dados Estatísticos	Estadual — consulta interativa e séries históricas	ssp.sp.gov.br/estatistica/painel-estatistico
SSP-SP — Nota Técnica (metodologia)	Estadual — critérios e periodicidade dos dados	ssp.sp.gov.br/estatistica/nota-tecnica
Prefeitura de Cajamar — Sec. de Segurança, Defesa e Mobilidade	Municipal (Cajamar) — GCM, CSI, canais e ações	cajamar.sp.gov.br/seguranca
Prefeitura de Franco da Rocha — Sec. de Segurança Cidadã e Mobilidade Urbana	Municipal (Franco da Rocha) — GCM, GGIM, COI	francodarocha.sp.gov.br/seguranca-publica

7. Parecer técnico auditável

Este relatório cumpre os requisitos normativos de gestão de riscos (ABNT NBR ISO 31000). A localização do P601 Golgi Cajamar, na margem leste da Rodovia dos Bandeirantes (Cajamar/SP), submete o ativo a dois vetores principais: o roubo e furto de carga no corredor logístico, e a proximidade à comunidade Roseira — núcleo de divisa Cajamar/Franco da Rocha com tráfico e crime violento documentados por operações da 3ª Cia do 26º BPM/M. Embora o cenário estadual e o programa municipal Smart Cajamar apontem queda dos índices, a concentração logística e a adjacência ao núcleo comunitário mantêm a exposição patrimonial como prioridade de mitigação. O município de Franco da Rocha, limítrofe a leste/nordeste, agrega retaguarda de apoio.

Recomenda-se destacar que o ativo já dispõe de controles de segurança robustos e verificáveis — detecção perimetral por cabo sensor de fibra óptica integrada ao VMS e barreiras físicas de acesso em níveis crescentes (bollards, cancelas de alta segurança e garra de tigre) —, que constituem crédito de mitigação relevante para fins de auditoria securitária. A ação de reforço prioritária remanescente é a formalização do protocolo de comunicação e pronta-resposta com as forças de segurança pública titulares (3ª Cia do 26º BPM/M e GCM Cajamar / Smart Cajamar), com atenção reforçada ao vetor de acesso pela Estr. Mun. p/ Parnaíba junto à comunidade Roseira, incluindo a integração das câmeras do ativo ao ecossistema municipal de videomonitoramento. O conjunto — controles existentes somados ao reforço recomendado — neutraliza os vetores identificados e satisfaz os requisitos de auditoria de apólices securitárias.

José Fonseca

Auditoria de Segurança — Moked do Brasil
Cajamar/SP — 13/08/2026