PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité

LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DE POINTE-A-PITRE POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ERP

PROCÈS-VERBAL DE VISITE

Le jeudi 30/01/2025 à la demande de son Président, la Commission d'Arrondissement de Grande-Terre (CAGT) pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, s'est réunie pour procéder à une **visite périodique**.

ÉTABLISSEMENT

Nom ou Raison Sociale : **GROUPE SCOLAIRE DE BOISVIN**

Activité : **Enseignement sans hébergement**

Adresse : Boisvin
97 139 LES ABYMES

Étaient présents

La Présidente : Mme Pauline DAIJARDIN - Sous-Préfecture

Le Préventionniste : ADC Richard FOMOA - Service de Prévention du S.D.I.S.

Autre membre avec voix délibérative :

- M. Charles-Edouard LEFFET : Adjoint au Maire

Pour l'établissement :

- Mme Sylviana KANCEL : Directrice école primaire Maurice SAINT-PIERRE
- Mme France-Aimée GEOFFROY : Directrice de l'école maternelle Maurice SAINT-PIERRE

Assistaient également :

- M. Jean-Marc JALTON : Ville des Abymes
- M. Cédric GREGOIRE : CTE CARAIBES
- M. Jean MIREFLEUR : Ville des Abymes

- M. Léonard LEBON : Ville des Abymes

PRÉSENTATION SUCCINCTE DE L'ÉTABLISSEMENT

- **La présente visite concerne un établissement scolaire regroupant une école élémentaire et une maternelle en maçonnerie traditionnelle ; composé de 4 bâtiments à simple rez-de-chaussée et un en R+1 comprenant :**
  - **Bâtiment : Administration**
  - **Bâtiment B (R+1) : École élémentaire**
  - **Bâtiment C et D : École maternelle**
  - **Un bâtiment isolé en simple RDC abrite le restaurant scolaire et une salle de maternelle.**

CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT

EFFECTIF

	Ecole Maternelle	Ecole élémentaire
Effectif réel public :	117 élèves	160 élèves
Effectif réel personnel :	30 personnes	14 personnels
Effectif réel total :	147 personnes	174 personnes

- Effectif théorique du public : 343 personnes
- Effectif théorique du personnel : 43 personnes
- **Effectif total** : **386 personnes**

L'établissement est classé en **type R de la 3ème catégorie avec activité de type N.**

TEXTES APPLICABLES

-Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) : Articles L 123-1 et L 123-2, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5.

-Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

-Arrêté du 04 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières du type **R** (Etablissements d'enseignement et centres de vacances).

- Arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation des dispositions particulières des établissements du type **N.**

-Décret du 7 mars 2008 (Code du Travail).

-Instructions techniques.

SITUATION ADMINISTRATIVE

- **SOUS AVIS FAVORABLE** lors de la dernière visite le **18/01/2022.**

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ÉTABLISSEMENT SANS AVIS DE LA SCDS

Les chefs d'établissements informent la commission, qu'aucune modification n'a été apportée à l'établissement sans avis de la sous-commission départementale de sécurité, depuis la dernière visite de l'établissement.

ANALYSE DES DOCUMENTS

- **Registre de sécurité et Rapports de Vérifications Réglementaires en Exploitation (RVRE)**

		Obligations réglementaires		**Vérifications effectuées**		
		Contrôleurs	Périodicité	Organisme	Date de contrôle	Observations
EL19 EC15	Électricité Éclairage de sécurité	Tec	1 an	APAVE M. Joris BIABIANI	10/01/2025	ERP : sans observation ERT : **12 observations**
		Tec	1 an	M. Léonard LEBON Responsable technique en électricité	30/01/2025	Attestation de l'ensemble des observations
AS9	Ascenseurs	OA	5 ans	**HORS SERVICE**		
GC22	Installations de maintien en température	Tec	1 an		06/01/2025	Vérification sans observation
MS38	Extincteurs	Tec OA	1 an 10 ans	Élémentaire	22/01/2025	9 extincteurs (dont 1 HS et 1 volé)
				Maternelle + réfectoire	20/01/2025	7 extincteurs (dont 1 HS)
MS73	Alarme incendie (type 2b pour les 2 écoles) Alarme de type 4 pour le réfectoire	Tec	1 an	CTE CARAIBES	22/01/2025	Bon état de fonctionnement
R33	Exercice d'évacuation				15/10/2024	Réalisée avec la corne de brume ; l'équipement d'alarme était en panne
MS48 Code du travail	Formation du personnel à la mise en œuvre des moyens de secours et conduite à tenir en cas de sinistre		6 mois	UXELLO	22/01/2025	3 personnes formées à la manipulation des extincteurs
MS57	Formation du personnel à l'exploitation du SSI			CTE CARAIBES	30/01/2025	4 personnes formées

➢ Documents particuliers

		Obligations réglementaires		Vérifications effectuées		
		Contrôleurs	Périodicité	Organisme	Date de contrôle	Observations
R157-1 à 4	Défibrillateur automatisé externe (DAE)			SECURIDOM SYSTEMES	27/01/2025	Mise en service d'un DAE neuf

➢ Dernier PV de visite

Les prescriptions demandées dans le Procès-Verbal établi lors de la dernière visite périodique du 18/01/2022 n'ont pas toutes été réalisées.

Ce sont notamment les prescriptions suivantes :

- Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et l'entraîner à la manœuvre des moyens de secours (extinction et alerte) et reporter les informations de ces jours d'instruction sur le registre de sécurité (Art. MS 72 §1 et R 143-11 du CCH).

- Prévoir la réalisation d'exercices pratiques d'évacuation pour les 2 écoles, ayant pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Ces exercices pratiques doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps de l'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (Art. R33).

- Supprimer l'ensemble des fiches multiples et installer un nombre de prises de courant fixes et adaptées à l'utilisation du local (Art. EL 11 §7).

- Faire contrôler l'ascenseur par un organisme agréé avant la remise en service et fournir leur rapport de vérifications à la commission de sécurité (Art. AS 9).

Voir prescriptions complémentaires

ESSAIS RÉALISÉS

- ➢ Coupure générale électrique avec fonctionnement de l'éclairage de sécurité.
- ➢ Déclenchement d'un déclencheur manuel avec alarme générale.
- ➢ Téléphone urbain.
- ➢ Manipulation des issues de secours (ouverture complète des portes et absence de tout encombrement).
- ➢ Mise en situation du personnel : conduite à tenir en cas de sinistre, numéros d'urgence, manipulation d'extincteur, exploitation du SSI.

Ces essais se sont révélés concluants.

CONSTAT DE VISITE

Au cours de la visite, les membres ont formulé les observations suivantes :

- Présence de nombreuses multiprises électriques à l'école maternelle
- Existence de matériels combustibles en quantité non négligeable dans les salles de classes
- Existence d'un DAE non accessible en permanence et sans délai pour les 2 écoles
- Absence de flashs dans les sanitaires

ANALYSE DU RISQUE

L'établissement possède des dégagements réglementaires, des installations techniques (électricité, éclairage de sécurité, moyens de secours) contrôlées et en bon état, un équipement d'alarme qui fonctionne, des moyens de secours vérifiés et du personnel initié à la conduite à tenir en cas de sinistre.

Tous ces éléments nous conduisent au constat suivant :

Le niveau de sécurité du public est satisfaisant dans cet établissement.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

Il est rappelé que les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire, donnée après avis de la sous-commission départementale de sécurité, et qu'il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements (Articles L 122-3 et R 122.7 du Code de la Construction et de l'Habitation).

AVIS DE LA COMMISSION

Suite à l'analyse du risque effectuée, la Commission émet un **AVIS FAVORABLE** à la poursuite de l'activité de cet établissement.

De plus, la commission demande que soit rappelé à l'exploitant de l'établissement l'obligation qui lui est faite par les dispositions de l'article R. 143-3 du code de la construction et de l'habitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, ainsi que de maintenir en bon état et faire procéder aux vérifications périodiques règlementaires de toutes les installations qui concourent à la sécurité de son établissement.

Le contrôle exercé par l'administration et les commissions de sécurité ne le dégage pas des responsabilités qui lui incombent personnellement comme stipulé à l'article R 143-34 du même code.

Néanmoins, les prescriptions suivantes devront être réalisées :

PRESCRIPTIONS

➢ PRESCRIPTIONS PERMANENTES

- Faire vérifier périodiquement les installations techniques par un organisme agréé ou un technicien compétent et transmettre le double du rapport à la commission de sécurité. Réaliser les remarques qui y sont rapportées (Article GE 8 arrêté du 25 juin 1980) :

PÉRIODICITÉ		
Électricité/ Éclairage de sécurité	**1 an**	**EL 19**
Climatisation	**1 an**	**CH 57 – CH 58**
Cuisson, Hottes	**1 an**	**GC 21 - GC 22**
Ascenseur, Esc. méca.	**1 an**	**AS 8, AS 9, AS 10**
Moyens de secours	**1 an**	**MS 73**

- Réaliser la maintenance du défibrillateur automatisé externe (DAE) et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique (Art. R 157-1 à 4 du CCH).

- Laisser libre de tout encombrement les dégagements, sorties, escaliers, allées principales, allées secondaires (Art. CO 37 Arrêté du 25 juin 1980).

- Tenir à jour le registre de sécurité (Art. R 143-44 du CCH).

- Instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et réaliser trimestriellement des exercices pratiques (Art. MS 48 et 51).

- Permettre en permanence l'ouverture facile et rapide de toutes les sorties de secours lors de la présence du public (Art. CO 45).

➢ PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

1°) Instruire du personnel supplémentaire sur la conduite à tenir en cas d'incendie et l'entraîner à la manœuvre des moyens de secours (extinction et alerte) et reporter les informations de ces jours d'instruction sur le registre de sécurité (Art. MS 72 §1 et R 143-11 du CCH).

2°) Débarrasser les locaux à risques courants de tous les stockages combustibles qui y sont entreposés ; à défaut, traiter ces locaux comme des locaux à risques particuliers (Voir articles CO 27 et CO 28).

3°) Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la configuration des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à fréquenter l'établissement (Art. GN 8 et MS 64 §3).

4°) Prévoir la réalisation d'exercices pratiques d'évacuation pour les 2 écoles, ayant pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Ces exercices pratiques doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps de l'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (Art. R33).

5°) Supprimer l'ensemble des fiches multiples et installer un nombre de prises de courant fixes et adaptées à l'utilisation du local (Art. EL 11 §7).

6°) Rendre le DAE accessible pour les 2 écoles en toutes circonstances (Art. R. 157-1 à 4 du CCH)

7°) Faire contrôler l'ascenseur par un organisme agréé avant la remise en service et fournir leur rapport de vérifications à la commission de sécurité (Art. AS 9).

La Présidente

Mme Pauline DAIJARDIN

Destinataires :

- M. Le Maire des **ABYMES**
- M. Le Directeur du SDIS.