

oferta

Sres. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

N° 11734

RIF. G-2000063-5 Atn. Dr. Neil Martínez

CARACAS

18/10/2013

RENG	COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	S/TEC	Servicio Técnico correctivo aplicado a equipo MUFLA, marca Thermolyne 46100 modelo F46118CM Serial 1140050567092 208 V, 40 A. 50/60 Hz, 2500 W Revisión, detección de falla, reparación del controlador Eurotherm 2408, pruebas de funcionamiento.	1	8.035,75	8.035,75
			1	SUB. T.	8.035,75
				IVA 12%	964,29
				TOTAL BS.	9,000,04

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 Días CONDICIONES DE PAGO: contado

Ing. Nelson Pinto P.