







Trabajos Realizados

REPARAR MANDO DE LA TRAMPILLA (EL QUE ESTÁ DENTRO DE LA CAJA). SUSTITUIR TECLA DE CONTROL. CAMBIO DE ACEITE MOTOR. REVISAR FRENOS.

Referencia	Descripción	Unid.	Precio	Importe
	Albarán Nº.:2024/779 del 14/05/24 Matrícula: 2527LFJ			•
	Desglose de la mano de obra: Horas: 2.75 Importe: 99 €	1		
SINREF	ACEITE ESPECIAL IVECO	7.00	13.33	93,31
B000WL320C	SCHENEIDER ELECTRIC XB4BD25 SELECTOR NEGRO 22MM MANGO DE 2 POSICIONES 1 NA+1 NC	1,00	25,06	
PEQMATCONS	PEQUEÑO MATERIAL CONSUMIBLE	1.00	10.00	10.00

Total Repuestos:

128,37

Mano de Obra:

2,75 h. X 36,00=

99,00

Base Iva	% Iva	Total Iva
227,37	21	47,75

SURVEY COST TO STREET, COST TO		
Forma de Pago:	TRANSF. A CTA ES61 21037676110550001975	

Base Imponible:	227,37
Total Iva:	47,75
Total Factura:	275,12

Veisan SL. Pol. Ind. Alcantarilla, S/N. 10310 Talayuela (Cáceres) - 927578668 - CIF: B10437101