Heatmaps for SWAP Overhead

Cores: 2

Width (Qubits) \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0
180	0.0	-0.0	0.2	-0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0
160	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.0
140	0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0
120	0.1	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1
100	0.3	0.1	-0.0	0.1	0.2	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.1
80	0.4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
60	-0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	0.0
40	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.2	0.1
20	-0.2	-0.2	-0.5	-0.1	0.1	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1

Cores: 4

Width \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0
180	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0
160	0.5	0.3	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.0
140	0.4	0.2	0.2	-0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
120	0.5	0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.1	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
100	0.6	0.4	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.0
80	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.1
60	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	0.0
40	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1
20	-0.0	-0.2	-0.2	-0.0	-0.0	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2

Cores: 6

Width \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	0.9	0.7	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	-0.0	0.1	0.0
180	1.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
160	0.9	0.6	0.3	0.2	0.1	-0.0	0.0	0.1	0.2	-0.0
140	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	-0.0	-0.0	0.1
120	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
100	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	-0.2
80	0.4	0.2	0.2	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	-0.1
60	0.2	0.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
40	-0.4	-0.1	-0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
20	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	-0.1	-0.3	0.1	-0.3	-0.2	-0.2

Cores: 8

Width (Qubits) \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	1.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
180	1.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
160	1.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
140	1.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
120	1.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	-0.0
100	1.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.1
80	1.1	0.6	0.1	0.3	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.2	-0.0
60	0.8	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-0.1
40	0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2
20	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	-0.5	-0.3	-0.0	-0.2	-0.2

Cores: 10

Width \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	1.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
180	1.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
160	1.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2
140	1.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
120	1.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
100	1.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
80	1.4	0.5	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	-0.0	0.1	0.1
60	1.1	0.6	0.3	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.1
40	0.6	0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2
20	0.7	0.2	-0.1	-0.5	-0.3	-0.3	-0.1	-0.4	-0.3	-0.3

Cores: 12

Width \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	2.4	1.3	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
180	2.1	1.1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
160	2.2	1.0	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
140	2.0	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
120	2.0	0.9	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
100	1.8	1.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
80	1.7	0.9	0.5	0.4	0.0	0.1	0.2	-0.0	-0.1	0.1
60	1.3	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-0.0	0.0
40	1.2	0.1	0.1	-0.2	0.1	-0.0	0.2	-0.2	-0.1	-0.1
20	0.4	0.4	-0.1	-0.2	0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3

Cores: 14

Width (Qubits) \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	3.0	1.6	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1
180	2.7	1.4	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
160	2.4	1.2	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1
140	2.3	1.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
120	2.3	0.9	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1
100	2.1	1.1	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1
80	1.7	0.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	0.1
60	1.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.1
40	1.1	0.4	0.2	0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
20	0.6	0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.4	-0.2	-0.4	-0.0

Cores: 16

Width \ Depth (Gates)	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
200	3.5	1.6	1.1	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
180	3.2	1.5	1.2	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2
160	3.0	1.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
140	2.9	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
120	2.8	1.2	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1
100	2.7	1.0	0.7	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0
80	2.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	-0.0	0.0	0.1
60	1.8	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1
40	1.3	0.4	0.2	0.2	0.2	-0.2	-0.0	-0.1	-0.2	-0.1
20	0.1	0.3	-0.3	-0.5	-0.2	-0.0	-0.2	-0.5	-0.4	-0.4

SWAP Overhead: 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.0