Ejercicio 2

Considerar la estructura segmentada en cinco etapas del procesador MIPS, con hardware para la detección de riesgos por dependencias de datos e **inserción de burbujas** para garantizar la correcta ejecución de los programas. Respecto a las dependencias de control, el controlador implementa la suposición de *salto no realizado*. Todos **los saltos se resuelven en la etapa de decodificación**. El banco de registros permite la lectura y escritura simultánea de un mismo registro sin conflicto. Sea el siguiente programa, donde se han numerado las instrucciones para facilitar referenciarlas:

#1		addi \$5, \$0, 0
#2	etiq:	lw \$11, 3000(\$22)
#3		add \$5, \$5, \$11
#4		and \$11, \$11, \$5
#5		SW \$11, 3000(\$22)
#6		subi \$22, \$22, 4
#7		bne \$22, \$0, etiq
#8		subi \$22, \$22, 4
#9		sw \$5, 3000(\$22)

	En caso de que	. falle la	- bc6	هندد	ión	હિટ	طعن	د, 20	lte') :							Sol	८५०	0	"et	الوز				
	addi \$5.\$0,0	J£ 1	D EX	M	l uß	\$5 \$11	Ì		1	1	1	1	1	İ		1		>	1	l	* 	1		 	
	Lw \$11,3000 (\$22)	ı	FID	е×	M	ug			\$5			4					(F	ID	€X	M	WB				
etiq:	add \$5,\$5,\$11		IF	0	0	מי	€≻	W	WB			\$11 +						16	0	0	ID	€×	W	w	
	and \$14,814.85					Æ	0	0	ю	€×	W	WB			\$n					٠٠٠					
	sw \$11, 3000 (\$22)								(F	\Diamond	0	ιĎ	€X	M	u B	\$23									
	subi \$22, \$22,4											ι ε	10	€×	W	WB			\$n						
	bne \$22.\$0, etiq												16	0	0	ıD.	е×	M	WB						
	subi \$22, \$22, 4															۱F	Х	X	X	χ					
	sw \$5, 3000 (\$22)																Х	χ	Χ	X	χ				
			Ī									•	•						•	•			,	'	

En caso de que no salte

	addi \$5.\$0,0	IF	סו	EX	m	WB	\$n												1	ı			1		
e +i q :	lw \$11,3000(\$22)		(F	ID	е×	7	ug			45			le.												
	add \$5, \$5, \$11			IF	0	0	שו	€×	W	WB			\$11 +												
	and \$14, \$14, \$5						IF	0	0	10	€×	W	WB			\$n									
	sw \$11, 5000 (\$22)									(F	\bigcirc	0	ים	€X	M	u B	\$23								
	subi \$22, \$22,4												ı₹	10	e×	M	WB			\$n					
	bne \$22.50, etiq													F	0	0	מו	£×	M	uB					
	subi \$22, \$22.4																ιF	סו	€×	W	wB				
	sw \$5, 3000 (\$22)																	æ	0	O	ID	е×	M	WB	

a). Para resolver los riesgos por dependencias de datos, i mantos burbujas ha sido necesario introducir por cada iteración del bucle? 8

¿y cuántas cuando se sale del mismo? 8+2=10

tinst#9

- · i Cuántos ciclos se pierden cada vez que en la instrucción #7 se falla en la predicción? 1, pres los saltos se resulven en 10.
- · Para ejecutar correctamente la inst. #3 ha sido necesario Insertar alos burbujas
- . ¿ Cuántas veces ha sido útil le anticipación dentro del banco de registros para aharar ciclos por cada iteración del bucle?

 4 veces, 1 por ouda instrucción a ea que se le avadem burbujas (ya que gracias a la anticipación

se introducen 2 burbujas en vez do 3).

cy chando se sale del mismo? L, em la instrucción #9

