

Práctica 2. Modelo de trabajo



1. Objetivo






El objetivo de esta primera práctica es realizar una comprobación rápida del concepto planteado a nivel de bocetos. Nos servirá para tomar decisiones sobre la forma que queremos plantar y no hemos podido definir a través de la imagen en 2d. De la misma manera podremos ensayar operaciones de corte y el orden en el que deberán ser ejecutadas o si vamos a utilizar útiles específicos para realizar determinada geometría.

Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Generación de vistas



A partir de los primeros bocetos iniciales deberemos definir al menos dos una vista en planta y otra de perfil a escala 1:1. Estas vistas a escala real podrán ser generadas a mano pero preferiblemente nos interesará ir parametrizando el diseño para tener mayor control sobre las modificaciones



Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Generación de plantillas



Un vez que tengamos impresa las vistas deberemos transferirlas a un material de mayor rigidez y que soporte la temperatura de corte del hilo caliente como la cartulina extra (600 gr.)

Es importante también que el corte de las plantillas sea preciso y que los bordes sean lijados para que el paso del hilo caliente sea fluido y no haya interrupciones o saltos por rebabas producidas en el corte.

Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Bloque de espuma y posicionamiento de plantillas



Utilizaremos el corte en dos proyecciones para obtener una aproximación a la forma definitiva. Para lograr un buen resultado todas las caras del bloque de espuma deberán estar cortadas a escuadra


Las medidas del bloque deberán tener 1 cm como mínimo de margen

Utilizaremos una escuadra para el posicionamiento de las plantillas, como si se tratara de las proyecciones del objeto sobre un cubo

Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Corte en dos proyecciones

El corte debe realizarse de una sola vez, entrando y saliendo del bloque por el mismo punto. De esta manera el corte quedará dentro del bloque



Sin retirar el primero de los cortes giraremos el bloque para cortar la segunda proyección



IMPORTANTE: Antes de empezar es importante establecer una buena relación entre temperatura y velocidad de corte que NO genere tensiones en el avance del hilo ya que esto provocará una deformación en el resultado final

Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Corte en dos proyecciones y desbaste



El resultado del corte en dos proyecciones es una aproximación a la forma definitiva que utilizaremos como base para ir definiendo mediante operaciones de desbaste y lijado



Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Lijado

Obtención de chaflanes: Utilizaremos papel de lija adaptado sobre una base rígida plana

Obtención de aristas redondeadas: Utilizaremos papel de lija sobre una base plana o esponjas de un grado de dureza mayor

Obtención de superficies cóncavas: Lijaremos con papel de lija adaptada sobre una superficie convexa. Un útil de media caña será ideal



Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Trabajo por secciones



Otra forma de ir construyendo nuestro modelo después de realizar los cortes en proyección es mediante la superposición de todas aquellas geometrías que sobresalgan, de esta manera nos evitamos tener que lijar en exceso, además de tener mayor control de lo que estamos haciendo



Práctica 2. Modelo de trabajo

1. Trabajo por secciones



De la misma manera podremos relizar componentes como botoneras, gatillos o joysticks.

El material utilizado podrá ser la misma espuma utilizada para el cuerpo o como en el caso del ejemplo plancha de *Depron* (espuma de poliestireno distribuida en plancha) proporcionada por la asignatura