

Julián M. Zappia <julian.zappia@gmail.com>

RV: Para el Sr. Diego Pistachi (6) - RV: Configuración AP (CUE 0617969/00)

1 mensaje

EES N° 47 - Lomas de Zamora <EES47@hotmail.com> Para: "julian.zappia@gmail.com" <julian.zappia@gmail.com> 20 de julio de 2016, 20:25

De: EES N° 47 - Lomas de Zamora

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2016 07:17 p.m.

Para: mds@anses.gov.ar

Asunto: Para el Sr. Diego Pistachi (6) - RV: Configuración AP (CUE 0617969/00)

Sr. Diego Pistachi.

Le reenvío sexto correo electrónico con pruebas solicitadas por Uds., que nunca tuvieron solución.

Saludos.

Prof. Julián Marcelo Zappia

Analista Univ. en Sistemas

Diseñador Gráfico Editorial

Referente Tecnológico

EMATP de Informática

EES Nº 47 | Temperley | Lomas de Zamora

Tel. 4212-5419 | Cel. 1137038629

De: EES N° 47 - Lomas de Zamora

Enviado: martes, 27 de octubre de 2015 09:13 p.m.

Para: tecnologiaeducativapba@gmail.com; dapistacchi@anses.gov.ar; San Martino Jorge Antonio;

mds@anses.gov.ar; mds@anses.gob.ar; Mesa de Servicio Conectar Igualdad

Cc: ees47@hotmail.com; julian.zappia@gmail.com

Asunto: RV: Configuración AP (CUE 0617969/00)

Sr. Gerardo Banda.

Al no obtener respuesta del correo electrónico remitido ayer, le detallo más novedades sobre los inconvenientes de asignación IP en el piso tecnológico de la EES Nº 47. Adjunto imágenes.

- 1. En conexión directa al switch utilizando una netbook, con cable UTP cruzado, los leds del switch muestran el color verde de un link correcto. La asignación IP es correcta.
- 2. En conexión a un pequeño router de mi propiedad, colocado para realizar tareas hasta solucionar el inconveniente, el switch muestra link correcto y la asignación IP es correcta.
- 3. La conexión con cable UTP no cruzado (como indica el instructivo) entre netbook y AP es nula. Por ende, no es posible acceder a su configuración.
- 4. Las conexiones de cable UTP no cruzado en el switch, muestran el led en color naranja.
- 5. Los AP no tienen cable de alimentación; la alimentación eléctrica se realiza mediante el cable UTP. Por ello, no puedo apagarlo y resetearlo (además de que no puedo conectarme a ellos).
- 6. En doble conexión (netbook a switch con UTP cruzado y netbook a AP) el comando IPConfig arroja una IP correcta (la de conexión directa) y una incorrecta (al AP).
- 7. En doble conexión (netbook a switch con UTP cruzado y netbook a router de mi propiedad) las IP son correctas.
- 8. Apagando el switch por un período de 10 minutos (para que se desactiven los AP), y volviéndolo a encender, no hay modificaciones en el inconveniente.

Esperando su pronta respuesta, lo saludo atte.

Prof. Julián Marcelo Zappia

Analista de Sistemas

Referente Tecnológico

EMATP de Informática

EES № 47 | Temperley | Lomas de Zamora

Tel. 4212-5419 | Cel. 1137038629

De: EES N° 47 - Lomas de Zamora <EES47@hotmail.com>

Enviado: lunes, 26 de octubre de 2015 06:40 p.m.

Para: tecnologiaeducativapba@gmail.com; dapistacchi@anses.gov.ar; San Martino Jorge Antonio;

mds@anses.gov.ar; Mesa de Servicio Conectar Igualdad; mds@anses.gob.ar

Cc: EES N° 47 - Lomas de Zamora; julian.zappia@gmail.com

Asunto: RV: Configuración AP (CUE 0617969/00)

Sr. Gerardo Banda.

De mi consideración:

No habiendo obtenido respuesta ni solución técnica al tema planteado sobre el piso tecnológico de la EES Nº 47 y diagnosticado inicialmente por quien suscribe, luego confirmado por la realización de pruebas en conjunto con el Sr. Diego Pistachi de Conectar Igualdad y posteriormente verificado por Ud., reenvío correo electrónico enviado a Ud. hace 7 (siete) días.

A los archivos adjuntos, agrego: pruebas realizadas en conjunto con el Sr. Diego Pistachi, de Conectar Igualdad, y Diagnóstico de Estado de network realizado sobre el servidor escolar.

Saludos.

Prof. Julián Marcelo Zappia

Analista de Sistemas

Referente Tecnológico

EMATP de Informática

EES № 47 | Temperley | Lomas de Zamora

Tel. 4212-5419 | Cel. 1137038629

De: PISTACCHI DIEGO ALBERTO <dapistacchi@anses.gov.ar> en nombre de Mesa de Servicio Conectar Igualdad <MesadeServicioConectarlgualdad@anses.gov.ar>

Enviado: jueves, 22 de octubre de 2015 08:49 a.m.

Para: tecnologiaeducativapba@gmail.com; 'Conectar Igualdad'

Cc: San Martino Jorge Antonio; Mesa de Servicio Conectar Igualdad; Mesa de Servicio Conectar Igualdad; Mesa de Servicio Conectar Igualdad; julian.zappia@gmail.com; 'EES N° 47 - Lomas de Zamora'; gerardo banda

Asunto: RE: Configuración AP (CUE 0617969/00)

Estimados:

Derivo la consulta del referente de esta escuela. Está teniendo inconvenientes con la configuración de los ap Gracias, saludos

Diego Pistacchi Coordinación Mesa de Servicio Marcelo T de Alvear 1299 **Gerencia Tecnica Conectar Igualdad** mds@anses.gov.ar





Por favor seguir la cadena de mensajes o mantener el mismo asunto al responder

De: EES N° 47 - Lomas de Zamora [mailto:EES47@hotmail.com]

Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2015 08:24 p.m.

Para: gerardo banda

CC: PISTACCHI DIEGO ALBERTO; San Martino Jorge Antonio; Mesa de Servicio Conectar Igualdad; Mesa de

Servicio Conectar Igualdad; Mesa de Servicio Conectar Igualdad; EES Nº 47 - Lomas de Zamora;

julian.zappia@gmail.com

Asunto: RV: Configuración AP

Gerardo,

Habiendo realizado las tareas que indica el instructivo, te informo que el inconveniente técnico con los AP NO está resuelto.

Dicho instructivo que me enviaste tiene ciertas inconsistencias, como por ejemplo, el enchufe del AP a un tomacorriente que en nuestro caso no existen.

Espero tu pronta respuesta.

Adjunto capturas de pantalla de configuraciones y fotos del switch del server, más dos AP.

Saludos cordiales.

Prof. Julián Marcelo Zappia

Analista de Sistemas

Referente Tecnológico

EMATP de Informática

EES Nº 47 | Temperley | Lomas de Zamora

De: EES N° 47 - Lomas de Zamora

Enviado: domingo, 18 de octubre de 2015 12:42 p.m.

Para: gerardo banda

Cc: dapistacchi@anses.gov.ar; San Martino Jorge Antonio; Mesa de Servicio Conectar Igualdad;

ees47@hotmail.com; julian.zappia@gmail.com

Asunto: Re: Configuración AP

Gerardo,

lo que indica el instructivo no corresponde a la dirección IP del servidor ni las que deberían tener los Access Point (ni tampoco el rango IP original de las netbooks).

Una pregunta... ¿este trabajo no lo tendría que realizar un ETT?

Yo sé perfectamente como hacerlo por mis estudios y mi experiencia laboral, pero debo realizarlo finalizado el horario escolar o un fin de semana.

¿Quien me abona los costos de ese trabajo, en horas extras, y fuera de mi horario laboral?

Saludos.

Prof. Julián Marcelo Zappia

Analista de Sistemas

Referente Tecnológico

EMATP de Informática

EES Nº 47 | Temperley | Lomas de Zamora

De: gerardo banda <conectarbandagera01@gmail.com>

Enviado: martes, 13 de octubre de 2015 11:14 a.m.

Para: ees47@hotmail.com Asunto: Configuración AP

Julian te adj el instructivo para configurara los ap. saludos

El contenido del presente mensaje y sus anexos es privado, confidencial y de exclusivo uso para el destinatario referenciado. Puede contener informacion privilegiada o amparada por el secreto profesional o por disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes. Cualquier modificacion, retransmision, diseminacion o divulgacion de su informacion se encuentra expresamente prohibida y su uso inadecuado puede derivar en responsabilidad civil para el usuario o configurar los delitos previstos en los articulos 153 a 157 del Codigo Penal. Si no fuere uno de los destinatarios consignados o lo hubiere recibido por error, Ud. NO ESTA AUTORIZADO a utilizar total o parcialmente, copiar, enviar, revelar, imprimir, divulgar de manera alguna el contenido del presente mensaje o el de sus adjuntos. En consecuencia, tenga a bien comunicarselo inmediatamente al emisor y ELIMINARLO. ANSES no garantiza la seguridad, integridad, exactitud u oportunidad de lo transmitido por este medio ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualquier otra manipulación efectuada por terceros. Asimismo, las opiniones expresadas en este mensaje y en los archivos adjuntos son propias del remitente y no representan la opinion o politicas de ANSES, salvo que se diga expresamente y el remitente se encuentre autorizado para ello. Por ende, ANSES no asumira -en ningun caso- responsabilidad alguna frente al destinatario y/o terceros en virtud de dichas comunicaciones y ademas, no sera responsable frente a los usuarios por la correspondencia o los mensajes de correo electronico enviados por terceros u otras personas distintas a ANSES, ya sea que estos hubieren o no solicitado el envio de tales mensajes. ANSES se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total todo mensaje y sus adjuntos que a su criterio pudiere resultar abusivo, difamatorio, obsceno, fraudulento, artificioso, engañoso, ofensivo o violatorio a los terminos de la presente. PD: Tildes omitidas intencionalmente.

15 adjuntos



IMG_20151019_170030949.jpg



IMG_20151019_165930634.jpg 800K



Conexión a AP (1).jpg 98K



Conexión a AP (2).jpg 153K



Conexión a AP (3).jpg 110K



IMG_20151027_122531031_HDR.jpg 1091K



IMG_20151027_122538369.jpg 1231K



IMG_20151027_122546241.jpg 1070K



IMG_20151027_122656896.jpg 1120K



IMG_20151027_134455508.jpg 1442K

IMG_20151027_134503238.jpg 1107K





IMG_20151027_140244632_HDR.jpg

- Micronet y SMC.PDF 1996K
- Diagnóstico red server EES 47.txt 34K
- EES47 Pruebas Problema en piso tecnológico.zip