

FERTIFLORA FERTILIZANTES LTDA

Rodovia PR 182, s/n – Km 05 – Vila Santa Maria — CEP: 85.825-000 – Santa Tereza do Oeste – Paraná
CNPJ: 47.731.921/0001-98 | Inscrição Estadual: 909.625.63-77

ORDEM DE SERVIÇO – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO**NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais**

Código: SST-OS-002	Revisão: 00
Data de Emissão: ____ / ____ / ____	Ordem de Serviço nº: 002

IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR**Nome:** Diego Ianch Correa**Cargo:** Encarregado de Produção**Sector:** Produção**Data de Admissão:** ____ / ____ / ____**1. OBJETIVO**

Esta Ordem de Serviço tem por finalidade orientar o Encarregado de Produção quanto às normas de Segurança e Saúde no Trabalho aplicáveis às atividades desenvolvidas na Fertiflora Fertilizantes Ltda., conforme a Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), estabelecendo os riscos ocupacionais, medidas preventivas, uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e responsabilidades durante a execução das atividades.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O Encarregado de Produção é responsável por coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades da produção, podendo executar, entre outras, as seguintes atribuições:

- Coordenar as operações das linhas de granulação e mistura;
- Distribuir atividades aos colaboradores da produção;
- Acompanhar o desempenho dos equipamentos e do processo produtivo;
- Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e do uso correto dos EPIs;
- Acompanhar a operação de granuladores, secadores, peneiras, elevadores, correias transportadoras e demais equipamentos;
- Orientar os colaboradores quanto aos procedimentos operacionais;
- Comunicar irregularidades, falhas ou condições inseguras à gerência;
- Acompanhar serviços de manutenção quando necessário;
- Garantir a organização, limpeza e segurança das áreas produtivas;
- Auxiliar na investigação e comunicação de incidentes ou acidentes;
- Cumprir e fazer cumprir os procedimentos internos da empresa.

3. PRINCIPAIS RISCOS DA FUNÇÃO

Riscos Físicos

- Exposição ao ruído industrial;
- Poeira proveniente da fabricação de fertilizantes;
- Calor nas áreas da fornalha e secador;
- Vibração de equipamentos.

Riscos de Acidentes

- Contato com máquinas em operação;
- Queda de materiais;
- Escorregamentos e tropeços;
- Esmagamentos;
- Queda ao mesmo nível;
- Circulação de empilhadeiras e equipamentos móveis.

Riscos Ergonômicos

- Caminhadas frequentes;
- Permanência prolongada em pé;
- Esforço físico eventual;
- Movimentação manual de materiais quando necessário.

4. RESPONSABILIDADES DO ENCARREGADO

Além das responsabilidades comuns aos colaboradores, compete ao Encarregado de Produção:

- Orientar continuamente os colaboradores sobre segurança do trabalho;
- Exigir o uso correto dos EPIs;
- Impedir atividades inseguras;
- Comunicar imediatamente qualquer acidente ou incidente;
- Solicitar manutenção quando identificar riscos;
- Garantir que somente pessoas autorizadas operem equipamentos;
- Acompanhar o cumprimento das Ordens de Serviço;
- Zelar pela integridade física da equipe sob sua supervisão.

5. MEDIDAS DE SEGURANÇA

É obrigatório:

- Cumprir todas as normas de segurança da empresa;
- Fiscalizar o uso correto dos EPIs;
- Não permitir a retirada de proteções das máquinas;
- Garantir que equipamentos defeituosos sejam retirados de operação;
- Comunicar imediatamente situações de risco;
- Manter as áreas de circulação desobstruídas;
- Participar dos treinamentos promovidos pela empresa;
- Orientar os colaboradores sempre que identificar desvios de segurança.

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Durante as atividades é obrigatório utilizar, conforme aplicável:

- Botina de segurança;
- Óculos de segurança;
- Protetor auricular;
- Respirador para poeiras quando necessário;
- Luvas de proteção;
- Uniforme;
- Capacete de segurança quando exigido.

7. EM CASO DE EMERGÊNCIA

O Encarregado deverá:

- Suspender imediatamente as atividades em caso de risco grave e iminente;
- Acionar a gerência e os responsáveis pela emergência;
- Orientar a evacuação da área quando necessário;
- Isolar o local até que a situação seja controlada;
- Registrar e comunicar imediatamente qualquer ocorrência.

8. RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR

Declaro estar ciente de que:

- Recebi orientação sobre os riscos existentes na função de Encarregado de Produção;
- Recebi orientação quanto ao uso correto dos EPIs;
- Comprometo-me a cumprir e fazer cumprir as normas de segurança da empresa;
- Comunicarei imediatamente qualquer condição insegura;
- Estou ciente de que o descumprimento das normas poderá acarretar medidas disciplinares previstas na legislação vigente.

9. BASE LEGAL

Este documento atende às disposições da:

- Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
- Norma Regulamentadora nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
- Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

10. DECLARAÇÃO

Declaro que recebi as orientações constantes nesta Ordem de Serviço, compreendi os riscos inerentes às atividades de Encarregado de Produção, fui instruído quanto ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e comprometo-me a cumprir e fazer cumprir integralmente as normas de segurança estabelecidas pela FertiFlora Fertilizantes Ltda.

11. ASSINATURAS

Colaborador

Nome: Diego Ianch Correa

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Responsável pela Orientação

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação

Nome: _____

Cargo: Representante Legal /
Gerente

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação — Fertiflora Fertilizantes Ltda.